

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0157

00451

☒ RESGUARDO(CCAO): Acology

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>FORD</u>	TIPO: <u>F150</u>
VIN: <u>MAJMTPI2MA200266</u>	PLACA: <u>3/P</u>
SINIESTRO: <u>B71700902</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14/07/20</u>	COLOR: <u>GRIS O.</u>
	AÑO: <u>2020</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR	☒		
BAYONETA ACEITE MOTOR		☒	
CLAXON		☒	
BOMBA AGUA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENOS	☒		
CABLES BUJIAS	☒		
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO			☒
DEPOSITO LIMPIADORES			☒
DIRECCION HIDRAULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO		☒	
GENERADOR		☒	
MARCHA		☒	
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR			☒
RADIADOR			☒
RADIADOR DE A/C			☒
TANQUE DE GASOLINA		☒	
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR		☒	
TURBO CARGADOR		☒	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
ASIENTOS DELANTEROS			☒
ASIENTOS TRASEROS	☒		
BOCINAS	☒		
BOLSA DE AIRE			☒
CABECERAS	☒		
CENICEROS	☒		
GUANTERA	☒		
CINT. SEGURIDAD	☒		
CLAXON			☒
CODERAS	☒		
CONSOLA			☒
CONTROL A/C	☒		
DEFROSTER	☒		
ENCENDEDOR		☒	
ESPEJO RETROVISOR	☒		
INSTRUMENTOS TABLERO	☒		
LUZ INTERIOR	☒		
LUZ STOP	☒		
MANIJAS	☒		
PALANCA DE VELOCIDADES	☒		
RELOJ		☒	
SEGUROS ELECTRICOS	☒		
TABLERO			☒
TAPETES		☒	
ELEVADORES ELECTRICOS	☒		
VESTIDURAS		☒	
VOLANTE			☒
VISERAS	☒		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE			☒
CUARTOS DE LUZ			☒
DEFENSA DELANTERA			☒
FAROS			☒
BALASTRE		☒	
BULBOS		☒	
FAROS DE NIEBLA		☒	
PARABRISAS			☒
PARRILLA		☒	
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA		☒	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒		
BULBOS		☒	
CAJUELA			☒
DEFENSA TRASERA			☒
LIMPIADOR		☒	
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA	☒		
SISTEMA DE ESCAPE	☒		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
CABLES PASACORRIENTES		☒	
TAPA CAJUELA	☒		
HERRAMIENTA		☒	
GATO	☒		
LLAVE DE RUEDA		☒	
SEÑALES DE CARRETERA	☒		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		☒	
SPOILERS		☒	
FUSIBLES			☒
PLACAS		☒	
RINES	☒		
ALARMA		☒	
EXTINGUIDOR		☒	
ANTENA		☒	
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE		☒	
CANASTILLA		☒	
ADAPTACION		☒	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒		
COMPUTADORA MOTOR			☒
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION	☒		
BOMBA GASOLINA		☒	
LLAVES		☒	
CATALIZADOR		☒	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRSERA	☒		
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRSERA	☒		
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES: Dados por colisión
Piezas de reparación de carrocería
hechas con piezas originales
Denies Multiplex

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

25-06-76

18:05

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro	Poliza	Modelo / certificado	Número de serie
311700907	86562102	01	MAJHP1P1ZMA206266
Marca	Submarca	Tipo / blindaje	Modelo
FF	F160	F160	2021
Lugar	Fecha	Placa	Cantidad de placas
X Tepic	18/06/2021	HPK 183	(0)
Afectación a:	Nombre del interesado	Celular	Kilometraje
☒ Asegurado ☐ Afectado no	Juan Carlos Mendez Carrera	3326540454	625
		Correo electrónico	Gasolina
		jean-09230@hotmail.com	E 1/4 1/2 3/4 F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca:
Llaves Llave de encendido: ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca:	Tarjeta de circulación Si ☐ No ☒

Adicionales Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No TAG ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No Marca:
--	--

Llantas Ejemplos: Llantas DD Goodyear GPS II 155/65R13 (3/4) 1/4 DD: ☒ Sí ☐ No TD: ☒ Sí ☐ No DI: ☒ Sí ☐ No TI: ☒ Sí ☐ No R: ☒ Sí ☐ No	Vida 1/3 1/2 1/2
---	----------------------------------

Rines Marca: ☒ Original ☐ Especial Aleación ☐ Acero	No (1) (2) (3) (4) No (1) (2) (3) (4)
--	--

Volante Marca: ☒ Original ☐ Especial

Observaciones _____

Objetos personales _____

Adaptaciones equipo especial _____
--

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otoro mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Juan Carlos Mendez Carrera
---	----------------------------

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Juan Carlos Mendez Carrera	Nombre y firma del asegurado, tercero	Nombre y firma del ajustador	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
----------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------	--

Valuación de Pérdida Total

28 A2VL

Seguros

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS																					
23/06/2026		25/06/2026		25/06/2026																									
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO																					
B71700962		2652660644		MNK183		☒ ASEG. ☐ TERC.		FORD																					
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS																					
01/01/20		GRIS		TITANIUM		☐ 0 ☐ 1. ☒ 2.		4																					
								N. CILINDROS																					
								4																					
								NUM. SERIE																					
								MAJHP1P12MA206266																					
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA																					
IMPORTADO		N/A				☐ SI. ☒ NO.		8656210C(X)																					
								INCISO																					
								00001																					
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A AC ☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☒ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA																													
1. VALOR INDEMNIZADO					TABLA DE VALORES COMERCIALES																								
☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA 160.900.00					<table border="1"> <tr> <th>GUIA</th> <th>EBC</th> <th>AUTOMETRICA</th> <th>CONDICIONES</th> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>JUNIO</td> <td>JUNIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAG.</td> <td>105</td> <td>DIGITAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>154.900.00</td> <td>160.900.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>69.13 %</td> <td>66.55 %</td> <td>0.00 %</td> </tr> </table>					GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES	MES	JUNIO	JUNIO		PAG.	105	DIGITAL		VALOR	154.900.00	160.900.00		% DAÑOS	69.13 %	66.55 %	0.00 %
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES																										
MES	JUNIO	JUNIO																											
PAG.	105	DIGITAL																											
VALOR	154.900.00	160.900.00																											
% DAÑOS	69.13 %	66.55 %	0.00 %																										
2. DAÑOS					OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC)																								
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 11069.88					UNIDAD DE NA INGRESA COMO PT EVIDENTE CON DOS PLACAS DE CIRCULACION																								
* REFACCIONES DE HP INICIALES 55116.99																													
* MANO DE OBRA INICIAL 0																													
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 40893.83																													
TOTAL DAÑOS 107.080.70																													
3. ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																													
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00																													
4. DEDUCCIONES																													
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00																													
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIGINALES ☐ COPIAS ☐ 0.00																													
5. DEMERITOS																													
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 8,045.00																													
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00																													
6. TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES																													
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 115.125.70																													
7. VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																													
* VALOR DE SALVAMENTO 45.774.30																													
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 2.288.72																													
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 43,485.58																													
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO																													

NUMERO DE MOTOR

IMPORTADO

No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar perifericos

PLACA V.I.N.

Se Anexa Foto MAJHP1P12MA206266

PARED DE FUEGO

Se Anexa Foto

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T.