SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4749

# INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Ford TIPO: Eco-Sport
VIN: MAJUP3BF9AC154321 PLACA: SIP
SINIESTRO: B84624361 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 26/10/26 COLOR: BCO AÑO: 2017

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | | X | |
| CABLES BUJIAS | X | | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | | X | |
| DISTRIBUIDOR | X | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | | |
| GENERADOR | X | | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | | X | |
| TAPON DE GASOLINA | | X | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | X | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | | X | |
| BOLSA DE AIRE | | | X |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | | X | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | X | | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | X | | |
| ENCENDEDOR | | X | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | | X | |
| LUZ STOP | | X | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | | X | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | X | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | | | X |
| CUARTOS DE LUZ | | | X |
| DEFENSA DELANTERA | | | X |
| FAROS | | | X |
| BALASTRE | | | X |
| BULBOS | | | X |
| FAROS DE NIEBLA | | | X |
| PARABRISAS | X | | |
| PARRILLA | X | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | X | | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |


| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | X | |
| CABLES PASACORRIENTES | | X | |
| TAPA CAJHUELA | X | | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |


| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | | X | |
| PLACA VIN | | X | |
| KILOMETRAJE | | X | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | X | | |
| BOMBA GASOLINA | | X | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRSERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRSERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |



OBSERVACIONES:

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Donovhan Alvarez | Brayan Garcia | |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

*INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS*

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

# Inventario de vehículo dañado auto

AOC130627

## Aviso de Privacidad

...edad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, ...s personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad ...nuestras sucursales y en **bbva.mx**

...ión se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene ...VA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siniestro 5896245361 | Póliza 836624067M | Inciso / certificado 001 | | Número de serie MAJJP36F9HC154321 | |
| Marca FORD | Submarca EcoSport | Tipo / cilindraje | Modelo 2017 | Color BCO | |
| Lugar Gdl. dif | Fecha Día 26 Mes 09 Año 26 | Placas JNP343F (0) | Cantidad de placas 2 | Kilometraje NO | Gasolina Prueba 1/2 3/4 F |
| Atención a: Asegurado ☐ Afectado no. | Nombre del interesado Silvia Rivas | Celular 3324206545 | | Correo electrónico | |

### Delantero

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1. | Parabrisas | | |
| 2. | Brazos de limpiadores | | |
| 3. | Plumas limpiadoras | | |
| 4. | Cofre | | |
| 5. | Cuartos de luz | | |
| 6. | Faro principal (izquierdo) (derecho) | | |
| 7. | Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led | | |
| 8. | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | | |
| 9. | Parrilla | | |
| 10. | Emblemas | | |
| 11. | Facia | | |
| 12. | Molduras | | |
| 13. | Rejillas de facia | | |
| 14. | Porta placa | | |
| 15. | Spoiler | | |

### Trasero

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 16. | Medallón | | |
| 17. | Limpiadores | | |
| 18. | Lámpara stop | | |
| 19. | Tapa cajuela / quita puerta | | |
| 20. | Emblema cajuela | | |
| 21. | Calaveras (2) (4) | | |
| 22. | Reflejantes | | |
| 23. | Defensa | | |
| 24. | Molduras | | |
| 25. | Porta placa | | |
| 26. | Cámara de reversa | | |
| 27. | Spoiler | | |
| 28. | Escape | | |

### Lado derecho

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 29. | Salpicadera | | |
| 30. | Cuarto luz lateral | | |
| 31. | Espejo lateral | | |
| 32. | Cristal aleta | | |
| 33. | Puerta delantera | | |
| 34. | Cristal puerta delantera | | |
| 35. | Manija de puerta delantera | | |
| 36. | Puerta trasera | | |
| 37. | Cristal puerta trasera | | |
| 38. | Manija de puerta trasera | | |
| 39. | Cristal costado | | |
| 40. | Estribo | | |
| 41. | Molduras | | |

### Lado izquierdo

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 42. | Salpicadera | | |
| 43. | Cuarto luz lateral | | |
| 44. | Espejo lateral | | |
| 45. | Cristal aleta | | |
| 46. | Puerta delantera | | |
| 47. | Cristal puerta delantera | | |
| 48. | Manija de puerta delantera | | |
| 49. | Puerta trasera | | |
| 50. | Cristal puerta trasera | | |
| 51. | Manija de puerta trasera | | |
| 52. | Cristal costado | | |
| 53. | Estribo | | |
| 54. | Molduras | | |

### Cajuela

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 55. | Alfombra cartón cajuela | | |
| 56. | Birlo de seguridad | | |
| 57. | Cables pasa corriente | | |
| 58. | Extinguidor | | |
| 59. | Gato | | |
| 60. | Gato hidráulico | | |
| 61. | Llave de rueda | | |
| 62. | Señales de carretera | | |
| 63. | Tapete cubre llanta | | |
| 64. | Tapa sombrerera | | |

### Interior

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 65. | Cielo de toldo | | |
| 66. | Luz interior | | |
| 67. | Espejo retrovisor | | |
| 68. | Viseras | | |
| 69. | Tablero | | |
| 70. | Switch de encendido (start / stop engine) | | |
| 71. | Botones de estéreo | | |
| 72. | Control aire acondicionado | | |
| 73. | Control calefacción | | |
| 74. | Control eléctrico | | |
| 75. | Guantera | | |
| 76. | Consola | | |
| 77. | Porta vasos | | |
| 78. | Encendedor | | |
| 79. | Cenicero | | |
| 80. | Palanca de velocidades | | |
| 81. | Perilla palanca | | |
| 82. | Botones puerta | | |
| 83. | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 84. | Coderas | | |
| 85. | Manijas de puertas (2) (4) | | |
| 86. | Bocinas radio | | |
| 87. | Cinturones de seguridad | | |
| 88. | Banca de asiento trasero | | |
| 89. | Respaldo de asiento trasero | | |
| 90. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | | |
| 91. | Alfombra | | |
| 92. | Tapetes (1) (2) (3) (4) | | |

### Motor

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 93. | Alternador | | |
| 94. | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 95. | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | | |
| 96. | Bandas de motor | | |
| 97. | Bayoneta aceite dirección | | |
| 98. | Bayoneta aceite motor | | |
| 99. | Bayoneta aceite transmisión | | |
| 100. | Bobina | | |
| 101. | Bocina de cláxon | | |
| 102. | Bomba de agua | | |
| 103. | Bomba dirección hidráulica | | |
| 104. | Boster de frenos | | |
| 105. | Cables bujías | | |
| 106. | Compresor aire acondicionado | | |
| 107. | Depósito de chisgueteros | | |
| 108. | Distribuidor | | |
| 109. | Filtro gasolina | | |
| 110. | Marcha | | |
| 111. | Motor limpiadores | | |
| 112. | Motor ventilador | | |
| 113. | Porta filtro de aire | | |
| 114. | Radiador | | |
| 115. | Sistema de inyección | | |
| 116. | Transmisión (STD) (AUT) | | |
| 117. | Tapón aceite motor | | |
| 118. | Tapón radiador | | |
| 119. | Tapón depósito líquido de frenos | | |

### General

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 120. | Canastilla | | |
| 121. | Alarma | | |
| 122. | Tapón de gasolina | | |
| 123. | Herramientas | | |
| 124. | Sensor de reversa | | |
| 125. | Quemacocos | | |
| 126. | Toldo | | |
| 127. | Gancho de arrastre | | |
| 128. | Tapón gancho de arrastre | | |
| 129. | Calcomanía de verificación | | |
| 130. | Tapón birlo | | |
| 131. | Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4) | | |

### Otros

**Computadora**
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones: SI

**Batería**
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca: LTH

**Llaves**
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

**Tipo de llaves**
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

**Auto estéreo**
Estéreo Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca: Agencia

**Tarjeta de circulación**
Sí ☐ No ☐

**Adicionales**
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

**Llantas** — **Vida**
**Ejemplo:** Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD:
TD:
DI: SI 4
TI:
R:
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
**DD:** Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
**TD:** Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

**Rines**
Marca: Agencia
Original | Especial — No. (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero — No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**
Marca: Agencia
Original | Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

| Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo | Nombre y firma del ajustador que recibe | Razón social de la grúa | Nombre y firma del operador de grúa que recibe |
|---|---|---|---|
| | | GRUAS TAURO | |

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner