



**GRUAS
FUERZA**
AUTOTRASLADOS

gruasfuerza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 15/07/2020 Hora 4:30

No. De Reporte AOGBO130

No. De siniestro B72758467

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca

Hyundai

Tipo

Grand i10

Modelo

2020

Color

GRIS

No. De Serie

MLA74BC9LM382831

Placa

S/P

No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR

SI NO

ALTERNADOR	1	
BATERIA	1	
BAYONETA ACEITE MOTOR	1	
CLAVON	1	
BOMBA AGUA	1	
BOMBA GASOLINA	1	
BIANBAS MOTOR	1	
SISTEMA FRENSOS	1	
CABLES BILIA	1	
AIRE ACONDICIONADO	1	
COMPUTADORA MOTOR	1	
DEPOSITO LIMPIADORES	1	
DIRECCION HIDRAULICA	1	
DISTRIBUIDOR	1	
ENCENDIDO ELECTRONICO	1	
GENERADOR	1	
MARCHA	1	
MONORLOCK	1	
VENTILADOR	1	
RADIADOR	1	
TANQUE DE GASOLINA	1	
TAPON DE GASOLINA	1	
TAPON DE ACEITE	1	
TAPON RADIADOR	1	
TURBO CARGADOR	1	

INTERIOR

ALFOMBRERA	1	
ASIENTOS DELANTEROS	1	
ASIENTOS TRASEROS	1	
BORNAS	1	
STEREO CD	1	
BOLSAS DE AIRE	1	
CABECERAS	1	
CENICEROS	1	
GUANTERA	1	
CINT. DE SEGURIDAD	1	
CODERAS	1	
CONSOLA	1	
CONTROL DE AIRE ACOND	1	
DEFROSTER	1	
ENCENDEDOR	1	
ESPEJO RETROVISOR	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1	
LUZ INTERIOR	1	
LUZ STOP	1	

SI NO

CATALIZADOR	1	
-------------	---	--

DESCRIPCIÓN

SI NO

MANILAS	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	
RADIO STEREO AM/FM	1	
RELOJ	1	
SEGUROS ELECTRICOS	1	
TABLERO	1	
TAPETES	1	
ELEVADORES ELECTRICOS	1	
VESTIDURAS	1	
VOLANTE	1	
VICERAS	1	

CAJUELA

ALFOMBRERA CAJUELA	1	
CABLES PASACORRIENTE	1	
TAPA CAJUELA	1	
HERRAMIENTA	1	
GATO	1	
LLAVE DE RUEDA	1	
LLANTA DE REFACCION	1	
SEÑALES DE CARRETERA	1	

LADO DER-IZQ

ALETAS	1	
COSTADOS	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	
ESTRIBO	1	
MANILAS EXTERIORES	1	
MOLDURAS	1	
PUERTAS DELANTERAS	1	
PUERTAS TRASERAS	1	
SALPICADERA	1	
TAPONES DE RUEDAS	1	
VIDRIOS LATERALES	1	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	1	
COFRE	1	
CUARTOS DE LUZ	1	
DEFENSA DELANTERA	1	
FAROS DE HALOGENO	1	
FAROS DE NIEBLA	1	
PARABRISAS	1	
PARRILLA	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1	
PORTAPLACA	1	
CALAVERAS	1	
CAJUELA	1	
DEFENSA TRASERA	1	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA

SI NO

LIMPIADORES	1	
MEDALLON	1	
PORTA PLACA	1	
SISTEMA DE ESCAPE	1	

GENERAL

ANTENA	1	
CANASTILLA	1	
SPOILERS D Y T	1	
FUSIBLES	1	
PLACAS	1	
RINES	1	
ALARMA	1	
EXTINGUIDOR	1	
OBJETOS PERSONALES	1	
PLACA VIN	1	
LLANTAS	1	
KILOMETRAJE	1	
OTROS	1	
REDILLAS	1	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Inundada.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: CUCARO

ELABORO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Alejandro de Horta

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B72758467	Número de póliza: 8166210R09	Inciso / Certificado: 001	Placas: JRR-7356
Marca: Hyundai	Submarca: Grand i10	Tipo: Sedan	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: Luis Fernando Grijedo Flores	Claves: M13	Fotos: OK	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 0
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Veronica Ponce Ayala	Celular: 33-13-0406-14	Correo electrónico: fernandodelrey@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

☒ Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 02-07-26 Lugar de expedición: Tlaxiapa Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto GDL Número de pase: 7076059467	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Ahudo Nuevo Tlaxiapa Col: El Colli

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Cargo me comprometo a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México y se compromete a los daños marcados en el presente documento autorizo de esta manera al suscrito propietario y/o responsable del vehículo a que se realice el cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).