

MARCA: Hyundai TIPO: Grand I10
 VIN: MALA75NC9HN457438 PLACA: No

SINIESTRO: 359496760
 OPERADOR: Fernando
 FECHA: 21-4-26
 COLOR: Gris AÑO: 2017

AOTB00035

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS			X
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	





PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Arturo Gaspar Nolasco</i>	<i>Fernando Palumbo R</i>	<i>Arturo Gaspar Nolasco</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hob fullpam TRASLADO(PROV): _____

NOTBO035

MARCA: <u>Hyundai</u>	TIPO: <u>Grand i 1.0</u>
VIN: <u>MALA75NC9HAM51438</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B50496760</u>	ASEGURADORA: <u>BBOA</u>
FECHA: <u>2004-26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>NO</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUCLA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUCLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUCLA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Adm'n A Guzman R</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Adm'n A Guzman R</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Valuación de Pérdida Total

Seguros

FECHA SINIESTRO 17/03/2026	FECHA INGRESO CVI 17/03/2026	FECHA DETERMINADO PT 17/04/2026	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
No. DE SINIESTRO B59496760	No. DE SALVAMENTO 2652436566	PLACAS GTC150E	INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.	TIPO GRAND I10
MODELO 01/01/20	COLOR GRIS PLATA	VERSION GL Flotille	CANTIDAD PLACAS 0	NUM. SERIE MALA75NC9HM457438
No. DE MOTOR G4LA GM048381	REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	POLIZA 739A000113
<input checked="" type="checkbox"/> AUISTERO <input type="checkbox"/> TIPICO <input type="checkbox"/> A/C	<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD	<input type="checkbox"/> RECUP. ROBO	<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA	<input type="checkbox"/> EXPORTADO <input checked="" type="checkbox"/> TALLER
<input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO	<input type="checkbox"/> AUTOMATICO	<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> GARANTIA	<input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input checked="" type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA

1.- VALOR INDEMNIZADO	
<input type="checkbox"/> EBC <input type="checkbox"/> CONVENIO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA	110,200.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	0
* REFACCIONES DE HP INICIALES	0
* MANO DE OBRA INICIAL	4001
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	62600
TOTAL DAÑOS	66,601.00
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	5,510.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	72,111.00
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	38,089.00
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	1,904.45
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	36,184.55
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

Observaciones y/o recomendaciones a ejecutivos de talleres de la versión del vehículo cuenta con llaves de llaves, controles de alarma, adaptaciones e instalaciones, etc

Vehículo cuenta con llave de encendido. Vehículo presenta múltiples daños px en carrocería y motor. Unidad en condiciones deplorables. Por lo cual se sugiere realizar un demerito del 15% al valor de la unidad.

TABLA DE VALORES COMERCIALES	
GUJA	EBC
MES	Marzo
PAG.	144
VALOR	104,800.00
% DAÑOS	63.55 %
% DAÑOS	60.44 %



NUMERO DE MOTOR
G4LA GM048381

PLACA V.I.N.
MALA75NC9HM457438

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

MARIANO C. MARAÑÓN
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE
NOE DELGADILLO MIER.
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO P.T.

Seguros

B59496760

Aviso de Privacidad

17/3/26
13:55

Inventario de vehículo dañado auto

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcatrines Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de seguro: B59496760
 Marca: HYUNDAI
 Submarca: GMMN 110
 Tipo / cilindro: HB
 Modelo: 2017
 Placas: MZC
 Cantidad de placas: (0)
 Año: 2017
 Color: Gasolina
 Kilometraje: 1/4 1/2 3/4
 Correo electrónico: F

Inventario

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Inventario

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Inventario

No.	Inventario	Sí	No
29.	Sabicerada		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espero lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Inventario

No.	Inventario	Sí	No
42.	Sabicerada		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espero lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Inventario

No.	Inventario	Sí	No
55.	Almohada camioneta		
56.	Botón de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Inventario

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espelo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perrilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Inventario

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Banda de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

Inventario

No.	Inventario	Sí	No
120.	Ganastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Heramientas		
124.	Manija de llave		
125.	Quita nieve		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora
 ¿Es visible? No Sí
 Observaciones:

Batería
 ¿Funciona? No Sí
 Marca:

Tipos de llaves
 Normal
 Código de encendido
 Tarjeta

Auto estereo
 Estéreo Sí No
 ¿Funciona? Sí No
 Marca:

Adicionales
 Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: TAG Sí No

Llantas
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD:
 TI:
 DI:
 TI:
 R:
 ¿Fundas o cubiertas? Sí No
 DD: Delantera derecha No Delantera izquierda
 TI: Trasera derecha No Trasera izquierda
 R: Refacción

Rines
 Marca:
 Original Especial
 Aleación Acero
 No. (1) (2) (3) (4)
 No. (1) (2) (3) (4)

Volante
 Marca:
 Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
 Nombre y firma del ajustador que recibe
 Razón social de la grúa
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.