

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): Gdl AO TRASLADO(PROV): exentrica

MARCA: <u>Hyundai</u>	TIPO: <u>1.70</u>
VIN: <u>MLA84BC3LM379677</u>	PLACA: <u>SP</u>
SINIESTRO: <u>B770652CA</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14-08-26</u> COLOR:	AÑO: <u>2020</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES: Sin objetos personales

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Oswaldo</u>	<u>Carlos RM</u>	<u>Oswaldo</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza		Inciso / certificado		Número de serie	
B77065269	846C5E0B51		I		LM379677	
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje		Modelo	Color	
Hyundai	I 10			20	Rojo	
Lugar	Fecha	Placas		Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina
El Salto	Día 7 Mes 8 Año 26	JA 5705A		(0) (1) 2	20	1/4 1/2 3/4 1
Atención a:	Nombre del interesado		Celular		Correo electrónico	
Assegurado ☐ Afectado no. ☐	Jesús Arredondo		Perez			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero									
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Otros	
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior				Computadora
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor				¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
4.	Cofre			68.	Viseras				¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero				Observaciones:
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)				Marca:
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreó				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado				 Llaves
9.	Parrilla			73.	Control calefacción				 Tipo de llaves
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico				Normal ☐
11.	Facia			75.	Guantera				Código de encendido ☐
12.	Molduras			76.	Consola				Tarjeta ☐
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				Auto estéreo
15.	Spoiler			79.	Cenicero				 Tarjeta de circulación
Trasero				80.	Palanca de velocidades			¿Estéreo ☐ Sí ☒ No ☐	
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No ☐	
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			Marca:	
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			Adicionales	
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐	
22.	Reflejantes			87.	Cinturones de seguridad			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			Marca:	
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			TAG ☐ Sí ☒ No ☐	
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra				
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28.	Escape								
Lado derecho				Motor					
29.	Salpicadera			93.	Alternador				
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)				
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)				
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor				
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección				
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor				
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión				
36.	Puerta trasera			100.	Bobina				
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de cláxon				
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica				
40.	Estribo			104.	Boster de frenos				
41.	Molduras			105.	Cables bujías				
Lado izquierdo				General					
42.	Salpicadera			120.	Canastilla				
43.	Cuarto luz lateral			121.	Alarma				
44.	Espejo lateral			122.	Tapón de gasolina				
45.	Cristal aleta			123.	Herramientas				
46.	Puerta delantera			124.	Sensor de reversa				
47.	Cristal puerta delantera			125.	Quemacocos				
48.	Manija de puerta delantera			126.	Toldo				
49.	Puerta trasera			127.	Gancho de arrastre				
50.	Cristal puerta trasera			128.	Tapón gancho de arrastre				
51.	Manija de puerta trasera			129.	Calcomanía de verificación				
52.	Cristal costado			130.	Tapón birlo				
53.	Estribo			131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				
54.	Molduras								
Cajuela									
55.	Alfombra cartón cajuela								
56.	Birlo de seguridad								
57.	Cables pasa corriente								
58.	Extintidor								
59.	Gato								
60.	Gato hidráulico								

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

**Nombre y firma del ajustador
que recibe**

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe