

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

Fecha 5/08/26 Hora 14:52 No. De Reporte AGB0230 No. De siniestro B73216769

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Hyundai Tipo Granito Modelo 2024 Color Azul

No. De Serie MALB25AC1TM695186 Placas SIP No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENSOS	/	
CABLES BUJIA	/	
AIRE ACONDICIONADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR

ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	/	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

SI NO

CATALIZADOR	/	
-------------	---	--

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANILAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ	/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ

ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANILAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS	/	
PARRILLA	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL

ANTENA	/	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FUSELES	/	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	/	
OTROS	/	
REDILLAS	/	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Con golpe
Trasero

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: dalton Hyundai
Av. Americas

ELABORO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Kevin

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

*Operador: Kevin Garcia
GMA - Ares*



6

ADGBO230
Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 505, Colonia Juárez, Alameda Central, Cód. Postal 06600, México, D.F., en adelante "BBVA Seguros México", por medio de la presente informa a los clientes de la compañía que la información que se genera en el presente inventario de vehículo dañado es confidencial y que la misma será tratada de acuerdo a la política de privacidad de la compañía, la cual puede consultarse en el sitio web de BBVA Seguros México.

La presente información se formula de conformidad con la legislación en la materia y de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscritas con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de registro: B73216769 Poliza: 826C580APG Insure / certificado: 01
Marca: Hyundai Subvención: Gran 110 Tipo / cilindros: HB Modelo: 2026 Color: Azul
Licencia: Zep Jal Fecha: 06/07/2026 Placa: KMU457A Cantidad de placas: (1) (1) (2)
Asegurado: Obsetina Pérez Rosales

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
Delantero				Interior				Otros			
1	Pasajeros	/		65	Cielo de fondo	/		Computadora		Batería	
2	Placa de limpiacristales	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? SI ☒ No ☐		¿Es visible? SI ☒ No ☐	
3	Placa de limpiacristales	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:		Marca: original	
4	Cofre	/		68	Vitrinas	/		Llaves		Tipo de llaves	
5	Cuadros de luz	/		69	Tablero	/		¿Llave de encendido? SI ☒ No ☐		Normal ☐	
6	Faro delantero (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Funciona? SI ☒ No ☐		Código de encendido ☐	
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/		Cantidad:		Tarjeta ☐	
8	Faro de neblina (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Auto estereo		Tarjeta de circulación	
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Estereo: SI ☐ No ☐		SI ☐ No ☐	
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		¿Funciona? SI ☐ No ☐			
11	Luces	/		75	Guantero	/		Marca:			
12	Molduras	/		76	Consola	/		Adicionales			
13	Repillas de faja	/		77	Porta vasos	/		Pantalla GPS: SI ☐ No ☐ Pantalla TV: SI ☐ No ☐			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Tarjeta GPS SD: SI ☐ No ☐ Marca:			
15	Spoiler	/		79	Censero	/		TAG: SI ☐ No ☐			
Trasero				Motor				Llantas			
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidad	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)		Vida	
17	Limpiacristales	/		81	Perilla palanca	/		DD: DD			
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/		TD: TD			
19	Tapa cajuela / tapa puerta	/		83	Asiento delantero izquierdo (derecho)	/		DI: DI			
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/		TI: TI			
21	Calaveras (2)	/		85	Manija de puertas (2)	/		R: R			
22	Reflejos	/		86	Bocinas radio	/		¿Fund o cubierta? SI ☐ No ☐			
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/		DD: Delantero derecha DI: Delantero izquierda R: Refacción			
24	Molduras	/		88	Banc de asiento trasero	/		TD: Trasero derecha TI: Trasero izquierda			
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/					
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)	/					
27	Spoiler	/		91	Altavoz	/					
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/					
Lado derecho				General				Observaciones			
29	Salpicadera	/		93	Alternador	/		Vehículo con			
30	Cuarto luz lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Tapeto Doble y			
31	Espejo lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Co protector de			
32	Cristal aleta	/		96	Brindas de motor	/		accidente			
33	Puerta delantera	/		97	Rayoneta aceite dirección	/					
34	Cristal puerta delantera	/		98	Rayoneta aceite motor	/					
35	Manija de puerta delantera	/		99	Rayoneta aceite transmisión	/					
36	Puerta trasera	/		100	Bobina	/					
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/					
38	Manija de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
39	Cristal costado	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
40	Estribo	/		104	Boster de frenos	/					
41	Molduras	/		105	Cables bujías	/					
Lado izquierdo				Volante							
42	Salpicadera	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
43	Cuarto luz lateral	/		107	Deposito de chisgueros	/					
44	Espejo lateral	/		108	Distribuidor	/					
45	Cristal aleta	/		109	Filtro gasolina	/					
46	Puerta delantera	/		110	Marcha	/					
47	Cristal puerta delantera	/		111	Motor limpiaparabrisa	/					
48	Manija de puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
49	Puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/					
50	Cristal puerta trasera	/		114	Radiador	/					
51	Manija de puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
52	Cristal costado	/		116	Transmisión (STP) (AUT)	/					
53	Estribo	/		117	Tapón aceite motor	/					
54	Molduras	/		118	Tapón radiador	/					
Cajuela				Adaptaciones equipo especial							
55	Altavoz cartón cajuela	/									
56	Birlo de seguridad	/									
57	Cables para cable	/									
58	Extinguidor	/									
59	Gato	/									
60	Gato resaca	/									
61	Llave de carretera	/									
62	Señal de carretera	/									
63	Tapete cuero llanta	/									
64	Tapa sombrerera	/									

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado: _____

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que los mismos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los documentos originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: María Angélica Velasco M.

Nombre y firma del ajustador que recibe: José Carlos

Razón social de la grúa: DLP

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: _____