



gruasforza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 28/07/2020 Hora 13:53

No. De Reporte A0630200

No. De siniestro B75760163

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Hyundai Tipo Creta Modelo 2020 Color Plata

No. De Serie UB2C32AC5LM670976 Placas SLP No. De Motor

DESCRIPCIÓN	MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR		11	
BATERIA		11	
BAYONETA ACEITE MOTOR		11	
CLAXON		11	
BOMBA AGUA		11	
BOMBA GASOLINA		11	
BANDAS MOTOR		11	
SISTEMA FRENS		11	
CABLES BUJÍA		11	
AIRE ACONDICINADO		11	
COMPUTADORA MOTOR		11	
DEPOSITO LIMPIADORES		11	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA		11	
DISTRIBUIDOR		11	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		11	
GENERADOR		11	
MARCHA		11	
MONOBLOCK		11	
VENTILADOR		11	
RADIADOR		11	
TANQUE DE GASOLINA		11	
TAPON DE GASOLINA		11	
TAPON DE ACEITE		11	
TAPON RADIADOR		11	
TURBO CARGADOR		11	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	11	
ASIENTOS DELANTEROS	11	
ASIENTOS TRASEROS	11	
BOCINAS	11	
STEREO CD	11	
BOLSAS DE AIRE	11	
CABECERAS	11	
CENICEROS	11	
GUANTERA	11	
CINT. DE SEGURIDAD	11	
CODERAS	11	
CONSOLA	11	
CONTROL DE AIRE ACOND	11	
DEFROSTER	11	
ENCENDEDOR	11	
ESPEJO RETROVISOR	11	
INSTRUMENTOS TABLERO	11	
LUZ INTERIOR	11	
LUZ STOP	11	

CATALIZADOR	SI	NO
	11	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	11	
PALANCA DE VELOCIDADES	11	
RADIO STEREO AMFM	11	
RELOJ	11	
SEGUROS ELÉCTRICOS	11	
TABLERO	11	
TAPETES	11	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	11	
VESTIDURAS	11	
VOLANTE	11	
VICERAS	11	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	11	
CABLES PASACORRIENTE	11	
TAPA CAJUELA	11	
HERRAMIENTA	11	
GATO	11	
LLAVE DE RUEDA	11	
LLANTA DE REFACCIÓN	11	
SEÑALES DE CARRETERA	11	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	11	
COSTADOS	11	
ESPEJO EXTERIOR	11	
ESTRIBO	11	
MANIJAS EXTERIORES	11	
MOLDURAS	11	
PUERTAS DELANTERAS	11	
PUERTAS TRASERAS	11	
SALPICADERA	11	
TAPONES DE RUEDAS	11	
VIDRIOS LATERALES	11	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	11	
COFRE	11	
CUARTOS DE LUZ	11	
DEFENSA DELANTERA	11	
FAROS DE HALOGENO	11	
FAROS DE NIEBLA	11	
PARABRISAS	11	
PARRILLA	11	
PLUMAS LIMPIADORES	11	
PORTAPLACA	11	
CALAVERAS	11	
CAJUELA	11	
DEFENSA TRASERA	11	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
LIMPIADORES	11	
MEDALLON	11	
PORTA PLACA	11	
SISTEMA DE ESCAPE	11	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	11	
CANASTILLA	11	
SPOILERS D Y T	11	
FUSIBLES	11	
PLACAS	11	
RINES	11	
ALARMA	11	
EXTINGUIDOR	11	
OBJETOS PERSONALES	11	
PLACA VIN	11	
LLANTAS	11	
KILOMETRAJE	11	
OTROS	11	
REDILLAS	11	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con golpes en parte frontal.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: colonia ladron de guerra

ELABORO Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

BVA

Seguros

3

A00635200

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, México DF 06700, (Código telefónico) 55 55 55 55, con la finalidad de verificar tu identidad administrativa interna y dar cumplimiento a los requisitos y términos que establece y conforman esta Autorización, Consultas al Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestros canales y en línea en:


La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley sobre el Control de Seguros, así como las modificaciones generadas del Control de Seguros que el Estado tiene establecido con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Esta pasa veinte 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75760163	Número de póliza: 8766580703	Inicio / Certificado: 1	Placas: JSD 6661
Marca: Hyundai	Submarca: Creta	Tipo: SUV	Modelo: 2020
Nombre del conductor: Gustavo Estrada	Cédula: M048	Fotos:	Artículo deducible: ☒ SI ☐ No \$ 51
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afiliado	Nombre del interesado: Maná Fernando	Celular: 3320180625	Correo electrónico:
Ingos Aranda IMPORTANTE Con la presente se informa a los interesados del asegurado de las condiciones de la póliza arriba citada, así como la falta o inexistencia de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, en el momento de expedirse esta autorización, correspondiendo todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigentes o cancelados, a los interesados mencionados.			

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la documentación del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falta o inexistencia de declaración del beneficiario (terceros o asegurados), con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos al presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de haberla incurrido en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escribe el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 25-11-2022 Lugar de expedición: Gustavo Estrada Firma del conductor: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto online Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. el potrero # 51. Las Pintas Tel. 5652 365929

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos, se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración.

La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparación y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el quedado. El apudatado no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambios y/o reparaciones. En caso de ser necesario, el tiempo de reparación no la entrega de vehículo.

Los daños declarados en esta Autorización de servicio, están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.	Nombre y firma del interesado: [Firma]
Indemnización de daños: [Firma]	Asignación de taller: [Firma]
El asegurado declara que el vehículo reportado del que se otorga esta autorización de servicio, es el mismo que se encuentra en la situación reportada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y el acuerdo a los daños declarados en el presente documento, así como el tiempo de reparación, en el centro de valoración y/o taller designado por la compañía, quedando el asegurado responsable de los daños.	El asegurado declara que el vehículo reportado del que se otorga esta autorización de servicio, es el mismo que se encuentra en la situación reportada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y el acuerdo a los daños declarados en el presente documento, así como el tiempo de reparación, en el centro de valoración y/o taller designado por la compañía, quedando el asegurado responsable de los daños.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Fuente de datos en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "asunto" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

800 90 21 300

Afectados:

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

V-234

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de póliza
25760163-876580403	1	MB2C3ACSLN67976	
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
Hyundai	Creta	SUV	2020
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
CDMX	28/7/26	S/P	(1)
Atención a	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Asegurado	Maria Fernanda	3320 13 0625	
Afectado no			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lampara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birlo de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extintor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

Interior

65	Cielo de tecto		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisqueros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca:
Liaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☒ No ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☐

Adicionales Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No TAG ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No Marca:
--	--

Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4) DD: TD: DI: TI: R: ¿Fundado cubierta? ☐ Sí ☒ No DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	Vida (3/4 1/2 1/4)
---	------------------------------

Rines Marca: Original ☐ Especial ☐ Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4) No. (1) (2) (3) (4)

Volante Marca: Original ☐ Especial ☐

Observaciones NO

Objetos personales NO

Adaptaciones equipo especial NO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar multas, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el v para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos que **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe