

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Número de siniestro 38001961	Número de póliza 805E8B0400	Inciso / Certificado 01	Placas 47T2L4
Marca Suzuki	Submarca City	Tipo / Cilindraje 250	Modelo 2006
Nombre del ajustador José Luis Ruiz López	Clave RD72	Fotos SI	Aplica deducible ☐ SI ☒ NO \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado Osvaldo Gabriel Vaneegas Martínez	Celular 9428728209	Correo electrónico bolomessico@hotmail.com

Importante

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

☒ 1. Fairing ☒ 2. Faro ☒ 3. Parabrisas ☒ 4. Direccional (D) (T) ☒ 5. Espejo lateral ☒ 6. Palanca freno ☒ 7. Puño ☒ 8. Asiento ☒ 9. Colín ☒ 10. Portaplaca	☐ 11. Basculante ☐ 12. Posa pie (D) (T) ☐ 13. Pedal freno trasero ☐ 14. Tapa de motor ☐ 15. Tapa de clutch ☐ 16. Spoiler ☐ 17. Costado medio ☐ 18. Tapa costado ☐ 19. Llantá delantera ☐ 20. Rín delantero	 Lado derecho	 Lado izquierdo	☒ 21. Tablero ☐ 22. Espejo lateral ☒ 23. Palanca de clutch ☐ 24. Puño ☐ 25. Direccional (D) (T) ☐ 26. Salpicadera ☐ 27. Barra superior del ☐ 28. Tapa costado ☐ 29. Pedal de velocidad ☐ 30. Posapie (D) (T)	☐ 31. Escape ☐ 32. Calipers ☐ 33. Llantá trasera ☐ 34. Rín trasero ☐ 35. Loderá ☐ 36. Calavera ☐ 37. Bastidor ☐ 38. Tanque gasolina ☐ 39. Tapón gasolina ☐ 40. Manubrio
--	---	--	---	---	--

Daños mecánicos: **Disco de freno yugo interno superior**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70 - Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes


Lado izquierdo Descripción de daños:	Lado derecho Descripción de daños:
---	---------------------------------------

Datos depósito de deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible. Favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 9/9/20 Lugar de expedición: PRC Firma del ajustador:
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Auto Online Número de pase	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono) Santiago de Querétaro V. llus Apasco el Alto 300 3018 6to
---	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado 	Asignación de taller Nombre y firma del interesado 

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: Afectados:



Seguros

Inventario al vehículo dañado Motocicleta

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B80601961	Póliza 8C SE8B040Q	Inciso / certificado 01	Número de serie MB802208T8400043
Marca Suzuki	Submarca Gixxer	Tipo / cilindraje 250	Modelo 2026
Lugar QRO	Fecha Día 4 Mes 9 Año 26	Placas 4ATZL4	Cantidad de placas (0) 1
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.		Nombre del interesado Orcao Gabriel Vanegas mtz	Correo electrónico bolomessi@outlook.com
4428728204			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
Delantero				General				Otros
1.	Manubrio	☒		43.	Alforjas no.	☒		Computadora
2.	Parabrisas	☒		44.	Asiento copiloto	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Fairing	☒		45.	Asiento piloto	☒		Observaciones
4.	Faros no.	☒		46.	Bastidor	☒		Batería
5.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		47.	Cuadro de instrumentos	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
6.	Toma de aire	☒		48.	Emblema no.	☒		Marca:
7.	Costado medio	☒		49.	Intermitentes	☒		
8.	Tapa costado	☒		50.	Kit de herramienta	☒		
9.	Salpicadera	☒		51.	Reflejeante no.	☒		Liaves
10.	Defensa	☒		52.	Switch de encendido	☒		Llave de encendido
11.	Bocina de claxon	☒		53.	Tanque de gasolina	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
12.	Spoiler	☒		54.	Tapón de gasolina	☒		Cantidad: 1
Trasero				Motor				Auto estereo
13.	Colín	☒		55.	Barra de suspensión	☒		Estéreo ☐ Sí ☒ No
14.	Parrilla	☒		56.	Disco de freno (delantero) (trasero)	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
15.	Calavera	☒		57.	Sistema de freno caliper (delantero) (trasero)	☒		Marca:
16.	Foco de calavera	☒		58.	Chicote acelerador	☒		
17.	Basculante	☒		59.	Chicote de clutch	☒		Adicionales
18.	Porta placa	☒		60.	Chicote de freno	☒		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No
19.	Lodera	☒		61.	Depósito de freno	☒		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No
Lado derecho				62.	Bobina	☒		TAG ☐ Sí ☒ No
20.	Espejo lateral	☒		63.	Bujías no.	☒		
21.	Puño	☒		64.	Cable de bujías	☒		Llantas
22.	Palanca de freno	☒		65.	Motor ventilador	☒		Ejemplo: Continental TKC70 120/90 R17 64T TL
23.	Direccional (delantero) (trasera)	☒		66.	Radiador	☒		Delantera: MRF
24.	Tapa de motor	☒		67.	Tapón de radiador	☒		Trasera: MRF
25.	Tapa de clutch	☒		68.	Sprocket de tracción	☒		
26.	Pedal de freno	☒		69.	Cadena de tracción	☒		
27.	Posapie (delantero) (trasero)	☒		70.	Cubre cadena de tracción	☒		
28.	Agarradera	☒		71.	Carburador no.	☒		
Lado izquierdo				72.	Marcha	☒		
29.	Espejo lateral	☒		73.	Motor	☒		
30.	Puño	☒		74.	Filtro de aire	☒		
31.	Palanca de clutch	☒		75.	Tapón de aceite	☒		
32.	Mando de luces	☒		76.	Tapón de drenado de aceite	☒		
33.	Mando de direccionales	☒		77.	Transmisión (S/D) (AUT)	☒		
34.	Direccional (delantero) (trasera)	☒		78.	Amortiguador (S/D)	☒		
35.	Tapa de motor	☒		79.	Horquilla	☒		
36.	Pedal de arranque	☒		80.	Silenciador	☒		
37.	Pedal de velocidades	☒		81.	Cubierta de silenciador	☒		
38.	Parador lateral	☒		82.	Escape	☒		
39.	Parador central	☒						
40.	Posapie (delantero) (trasero)	☒						
41.	Compartimiento	☒						
42.	Agarradera	☒						
Adaptaciones equipo especial				Objetos personales				Observaciones

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado



06-LE9K

BBUN.

A0000181
INVENTARIO
DE MOTOCICLETA
direccion.general@gruasforza.com



F. 12785

MARCA: Suzuki TIPO: G1XX cr.
VIN: MB8ED22E378100043 PLACA: 77

SINIESTRO: B80601961
OPERADOR: Ycyson Albino Guadalupe
FECHA: 05-09-2026
COLOR: AZUL AÑO: 2026

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
COMPUTADORA MOTOR			X
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPA DE GASOLINA			X
SUSPENSION DELANTERA			X
SILLON			X
FARO			X
DIRECCIONALES DELANTERAS			X
BOMBA FRENO DELANTERO	X		
TAPA ACEITE MOTOR	X		
MANUBRIO			X
BATERIA	X		
COMANDO DE LUCES	X		
CLAXON	X		
CLUTCH	X		
PALANCA FRENO DELANTERO	X		
GUARDA FANGO DELANTERO			X
DIRECCIONALES TRASERA	X		
SWICHE ENCENDIDO	X		
TRIPIE		X	
LLANTAS	X		X
RINES			X
STOP	X		
FORRO COJIN		X	

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
TACOMETRO	X		X
VELOCIMETRO	X		X
MOFLE	X		
PEDAL FRENO TRASERO	X		
CADENA	X		
CRANK		X	
TAPAS LATERALES			X
TANQUE DE ACEITE	X		
POSAPIES TRASEROS			
PARRILLA		X	
GUARDAFANGO TRASERO			X
PLACA		X	
PORTA PLACA		X	
FRENO DE DISCO TRASERO	X		
CAJA FILTRO	X		
LLAVES	X		
LLAVERO		X	
PALANCA DE CAMBIOS	X		X
GUARDA CADENA	X		
AMORTIGUADOR	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan Carlos Guadalupe NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA: Ycyson Albino Guadalupe NOMBRE Y FIRMA
RECIBE: Juan Carlos Guadalupe NOMBRE Y FIRMA