

ANEXOS JANTES

FORZA

20:15

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOYUCAN ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: VW	TIPO: VENTO
VIN: MEXS12605CT049369	PLACA: 5/P.
SINIESTRO: 374478360	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 17/07/26	COLOR: VINO
	AÑO: 2020

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
RAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS			
CABLES BULBOS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHE			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR ACEITE			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRE			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOBINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: BBVA0360731B10009	Número de póliza: 011	Inciso / Certificado: 011	Placas: NL G501B
Marca: VW	Submarca: Vento	Tipo: Vento	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: Fred Barrera	Claves: X198	Fotos: SI	Color: VINO
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: ESCOVILL ENINASES	Celular: 5540857675	Correo electrónico: esobg.r-s@hotma.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Lado derecho



Trasero




Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Chocar Manija a consecuencia de la Colisión**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Los sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.


Daños preexistentes



Lado derecho



Frontal



Trasero



Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 16/1/20 Lugar de expedición: EDOMEX Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online Número de pase: [Número]	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Cd. Cruz M. Reyes - Hidráulica, Tl. H. 110

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Pablo Javier Rojas Nombre y firma del interesado	Asignación de taller [Firma] Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 / 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales o en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / paginado	Número de serie
B-4478360	7B/1100089	011	MEX51205LTC19369
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
VW	Vento	4	2020
Lugar	Fecha	Placa	Cantidad de placas
EDOMEX	17/07/2020	RLG 501B	(0) (1) (2)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Asegurado ☐ Afectado no ☐	EXOWILL FANASES	334085765	pube@r-s@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ No ☒	¿Es visible? ☐ No ☒		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4	Cofre			68	Viseras			No abra cofre			
5	Cuartos de luz			69	Tablero			 Llaves	 Tipo de llaves		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			¿Funciona? ☐ No ☐	Código de encendido ☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐		
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo	 Tarjeta de circulación		
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estereo ☐ No ☐	Sí ☐ No ☒		
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☐ No ☐			
12	Molduras			76	Consola			Marca:	VW		
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			 Adicionales			
14	Porta placa			78	Encendedor			Pantalla GPS ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ No ☒		
15	Spoiler			79	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ No ☒	Marca:		
Trasero				80	Palanca de velocidades			TAG ☐ No ☒			
16	Medallón			81	Perilla palanca			 Llantas			
17	Limpiadores			82	Botones puerta			 Vida			
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)			
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			DD: ☒ AKCOK (4) 1/2			
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			TI: ☐			
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			R: ☐			
22	Reflejantes			87	Cinturones de seguridad			¿Funda o cubierta? ☐ No ☐			
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			DD: Delantera derecha ☐ No ☐ D: Delantera izquierda ☐ No ☐ R: Refacción			
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			TD: Trasera derecha ☐ No ☐ TI: Trasera izquierda ☐ No ☐			
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
26	Cámara de reversa			91	Alfombra						
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4) (5)						
28	Escape			Motor				Marca: VW			
Lado derecho				93	Alternador			Original ☒ Especial ☐			
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero ☐			
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			No. (1) (2) (3) (4)			
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			No. (1) (2) (3) (4)			
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección						
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor						
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión						
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina						
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon						
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica						
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estríbo			105	Cables bujías						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros						
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)						
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estríbo			119	Tapón depósito líquido de frenos						
54	Molduras			General				Observaciones			
Cajuela				120	Canastilla			NO			
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma						
56	Bordo de seguridad			122	Tapón de gasolina						
57	Cables para corriente			123	Herramientas						
58	Extintidor			124	Sensor de reversa						
59	Gato			125	Quemacocos						
60	Gato hidráulico			126	Toldo						
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación						
64	Tapa sombrerera			130	Tapón bota						
				131	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Pablo Juan Reyes
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Pablo Juan Reyes
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Frederick Barrera
Nombre y firma del ajustador que recibe

Guerra
Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe