

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0776

G-For 29

OP.

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV): Aotb - Orsy

MARCA: VW	TIPO: VENTO
VIN: HEX522602KT068487	PLACA: SIP
SINIESTRO: B77 248467	ASEGURADORA: BVA
FECHA: 09-08-2019	AÑO: 2019
COLOR: Cafe	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BEGINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
COXERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRE			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES: cafe cerrado

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77248467	Número de póliza: 766A530918	Inciso / Certificado: 01	Placas: N6V360A
Marca: VW	Submarca: Vento	Tipo: Vento	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Daniel Cruz	Claves: X274	Fotos: X274	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ P.Te
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Bogard Candino Gonzalez	Celular: 5523264363	Correo electrónico: karenlenacandino@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente corresponda en todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

① Faro Izq
② Faja Delantera
③ Susp. Delantera Izq
④ Espejo lat. Izq
⑤ Vidrio Delantera Izq
⑥ Puerta Delantera Izq
⑦ Susp. Delantera Izq
⑧ Llanta Delantera Izq con Rín
⑨ Faja Trasera
⑩ Puerta Trasera Izq

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en error a la institución de la presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o pueden restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Daños preexistentes:

Lado derecho: Puerta Trasera Derecha, Susp. Derecha, Faja Derecha
Frontal: Faja Derecha
Trasero: Puerta Derecha
Lado izquierdo: Puerta Trasera Izquierda

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: _____ Lugar de expedición: _____ Firma del ajustador: _____
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoonline Número de pase: _____	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Calle Olivo 19, Recursos Hidráulicos, 54913, Buena Vista, Méx.

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Bogard Candino Gonzalez Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

800 90 21 300

Afectados:

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro 377248467	Póliza 766A530918	Inciso / certificado 01	Número de serie MEX1522602KT068487
Marca VW	Submarca Vento	Tipo / cilindraje 2019	Color Beige
Lugar Calz. Vallejo/GAM	Fecha Día 9 Mes 8 Año 26	Placas N6V360A	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Bogard Cuncho Gonzalez	Celular 5523264363	Correo electrónico kurenlenuncundo@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐		
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estéreo	☒	☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐		
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐		
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐		
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐		
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐		
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero								Auto estéreo	
16	Medallón	☒	☐	80	Palanca de velocidades	☒	☐	Estéreo ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☐ Sí ☐ No
17	Limpiadores	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	Marca:	
18	Lámpara stop	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐		
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
20	Emblema cajuela	☒	☐	84	Coderas	☒	☐		
21	Calaveras (2) (4)	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
22	Reflejos	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐		
23	Defensa	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐		
24	Molduras	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐		
25	Porta placa	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
26	Cámara de reversa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (4) (5)	☒	☐		
27	Spoiler	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐		
28	Escape	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
Lado derecho								Adicionales	
29	Salpicadera	☒	☐	93	Alternador	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Taga GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca:
31	Espejo lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
32	Cristal aleta	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐		
33	Puerta delantera	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐		
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐		
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐		
36	Puerta trasera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐		
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐		
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐		
39	Cristal costado	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
40	Estribo	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐		
Lado izquierdo								Llantas	
42	Salpicadera	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	Vida
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	107	Depósito de chisgueteros	☒	☐	DD: Pirelli	1/2
44	Espejo lateral	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐	TD: Firestone	1/2
45	Cristal aleta	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐	DI: No	1/2
46	Puerta delantera	☒	☐	110	Marcha	☒	☐	TI: Firestone	
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐	R: Firestone	
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐	¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No	
49	Puerta trasera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	116	Transmisión (STD) (4)	☒	☐		
53	Estribo	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐		
Cajuela								Rines	
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐	Marca:	
56	Barras de seguridad	☒	☐	☐ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4)					
57	Cables para corriente	☒	☐	☐ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)					
58	Extintor	☒	☐	Volante					
59	Gato	☒	☐	Marca: ☐ Original ☐ Especial					
60	Gato hidráulico	☒	☐	Observaciones					
61	Llave de rueda	☒	☐						
62	Señales de carretera	☒	☐	Objetos personales					
63	Tapete cubre llanta	☒	☐						
64	Tapa ventanera	☒	☐	Adaptaciones equipo especial					
General									
120	Canastilla	☒	☐	121	Alarma	☒	☐		
122	Tapón de gasolina	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐		
124	Sensor de reversa	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐		
126	Toldo	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐		
128	Gancho de arrastre	☒	☐	129	Calcomanía de ventilación	☒	☐		
130	Tapón birla	☒	☐	131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

OTORGÓ MI CONSENTIMIENTO A BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según correspondencia. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora

Bogard Cuncho Gonzalez
Nombre y firma del asegurado, titular o interesado que entrega el vehículo

Daniel Cue
Nombre y firma del ajustador que recibe

Gneis Royal
Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe