

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74000008 8766210640	Número de póliza: 001	Inciso / Certificado: UE-708	Placas: UE-708
Marca: UCV	Submarca: Uento	Tipo: Sedan	Modelo: 2006
Color: gris	Nombre del ajustador: Jorge Luis Rosendo	Claves: 2000 SE	Fotos: Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 9592
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Leonardo Daniel Marcial Alvarez	Celular: 4924294630	Correo electrónico: leonardo.alvarez@bbva.mx

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Mecánico por colisión**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **General**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 11/08/26 Lugar de expedición: Guatemala
---	---

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) Nombre del taller: Auto online Número de pase: El taller es el mismo que el de la póliza	Donde indique el número exterior e interior, color y teléfonos: Santiago de Guatemala - Villa Apasco 0111
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Leonardo Daniel Marcial Alvarez
Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Leonardo Daniel Marcial Alvarez	

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 200
Afectados: 800 92 62 002



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	BBVA 008008 846600 690 001	Placa / certificado	001 12XSB 00767090
Marca	VW	Submarca	Vento
Lugar	Exterior	Fecha	11/08/16
Atención a:	segurado	Nombre del interesado	Leonardo Daniel Mancera
	Afectado no	Celular	492 4715636
		Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
Delantero				Interior				Otros
1.	Parabrisas	/		65.	Cielo de toldo	/		Computadora
2.	Brazos de limpiadores	/		66.	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	/		67.	Espejo retrovisor	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
4.	Cofre	/		68.	Viseras	/		Observaciones: <u>funciona</u>
5.	Cuartos de luz	/		69.	Tablero	/		Batería
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71.	Botones de estéreo	/		Marca: <u>funciona</u>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72.	Control aire acondicionado	/		
9.	Parrilla	/		73.	Control calefacción	/		Liaves
10.	Emblemas	/		74.	Control eléctrico	/		Liave de encendido
11.	Facia	/		75.	Guantero	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
12.	Molduras	/		76.	Consola	/		Cantidad: ☒ Tarjeta ☐
13.	Rejillas de facia	/		77.	Porta vasos	/		Auto estéreo
14.	Porta placa	/		78.	Encendedor	/		Estéreo ☒ Sí ☐ No
15.	Spoiler	/		79.	Cenicero	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/		Marca: <u>funciona</u>
16.	Medallón	/		81.	Perilla palanca	/		Adicionales
17.	Limpiadores	/		82.	Botones puerta	/		Pantalla GPS: ☒ Sí ☐ No
18.	Lámpara stop	/		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		Pantalla TV: ☒ Sí ☐ No
19.	Tapeta cajuela / quita puerta	/		84.	Coderas	/		Tarjeta GPS: ☒ Sí ☐ No
20.	Emblema cajuela	/		85.	Manijas de puertas (2) (4)	/		Tarjeta: ☒ Sí ☐ No
21.	Calaveras (2) (4)	/		86.	Bocinas radio	/		TAS: ☒ Sí ☐ No
22.	Reflejos	/		87.	Cinturones de seguridad	/		
23.	Defensa	/		88.	Banca de asiento trasero	/		Llantas
24.	Molduras	/		89.	Respaldo de asiento trasero	/		Vida
25.	Porta placa	/		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		Ejemplo: Llantera DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
26.	Cámara de reversa	/		91.	Alfombra	/		DD: <u>195/65/14</u>
27.	Spoiler	/		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		TD: <u>195/65/14</u>
28.	Escape	/		Motor				DI: <u>195/65/14</u>
Lado derecho				93.	Alternador	/		TI: <u>195/65/14</u>
29.	Salpicadera	/		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		R: <u>195/65/14</u>
30.	Cuarto luz lateral	/		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		¿Fundamento? ☒ Sí ☐ No
31.	Espejo lateral	/		96.	Bandas de motor	/		DD: <u>195/65/14</u>
32.	Cristal aleta	/		97.	Bayoneta aceite dirección	/		DI: <u>195/65/14</u>
33.	Puerta delantera	/		98.	Bayoneta aceite motor	/		TI: <u>195/65/14</u>
34.	Cristal puerta delantera	/		99.	Bayoneta aceite transmisión	/		R: <u>195/65/14</u>
35.	Manija de puerta delantera	/		100.	Bobina	/		¿Fundamento? ☒ Sí ☐ No
36.	Puerta trasera	/		101.	Bocina de claxon	/		DD: <u>195/65/14</u>
37.	Cristal puerta trasera	/		102.	Bomba de agua	/		DI: <u>195/65/14</u>
38.	Manija de puerta trasera	/		103.	Bomba dirección hidráulica	/		TI: <u>195/65/14</u>
39.	Cristal costado	/		104.	Boster de frenos	/		R: <u>195/65/14</u>
40.	Estribo	/		105.	Cables bujías	/		¿Fundamento? ☒ Sí ☐ No
41.	Molduras	/		106.	Compresor aire acondicionado	/		DD: <u>195/65/14</u>
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	/		DI: <u>195/65/14</u>
42.	Salpicadera	/		108.	Distribuidor	/		TI: <u>195/65/14</u>
43.	Cuarto luz lateral	/		109.	Filtro gasolina	/		R: <u>195/65/14</u>
44.	Espejo lateral	/		110.	Marcha	/		¿Fundamento? ☒ Sí ☐ No
45.	Cristal aleta	/		111.	Motor limpiadores	/		DD: <u>195/65/14</u>
46.	Puerta delantera	/		112.	Motor ventilador	/		DI: <u>195/65/14</u>
47.	Cristal puerta delantera	/		113.	Porta filtro de aire	/		TI: <u>195/65/14</u>
48.	Manija de puerta delantera	/		114.	Radiador	/		R: <u>195/65/14</u>
49.	Puerta trasera	/		115.	Sistema de inyección	/		¿Fundamento? ☒ Sí ☐ No
50.	Cristal puerta trasera	/		116.	Transmisión (STD) (AUT)	/		DD: <u>195/65/14</u>
51.	Manija de puerta trasera	/		117.	Tapón aceite motor	/		DI: <u>195/65/14</u>
52.	Cristal costado	/		118.	Tapón radiador	/		TI: <u>195/65/14</u>
53.	Estribo	/		119.	Tapón depósito líquido de frenos	/		R: <u>195/65/14</u>
54.	Molduras	/		General				¿Fundamento? ☒ Sí ☐ No
Cajuela				120.	Canastilla	/		DD: <u>195/65/14</u>
55.	Alfombra cartón cajuela	/		121.	Alarma	/		DI: <u>195/65/14</u>
56.	Birio de seguridad	/		122.	Tapón de gasolina	/		TI: <u>195/65/14</u>
57.	Cables pasa corriente	/		123.	Herramientas	/		R: <u>195/65/14</u>
58.	Extintor	/		124.	Sensor de reversa	/		¿Fundamento? ☒ Sí ☐ No
59.	Gato	/		125.	Quemacocos	/		DD: <u>195/65/14</u>
60.	Gato hidráulico	/		126.	Toldo	/		DI: <u>195/65/14</u>
61.	Llave de rueda	/		127.	Gancho de arrastre	/		TI: <u>195/65/14</u>
62.	Señales de carretera	/		128.	Tapón gancho de arrastre	/		R: <u>195/65/14</u>
63.	Tapete cubre llanta	/		129.	Calcomanía de verificación	/		¿Fundamento? ☒ Sí ☐ No
64.	Tapa sombrerera	/		130.	Tapón birlo	/		DD: <u>195/65/14</u>
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/		DI: <u>195/65/14</u>
								TI: <u>195/65/14</u>
								R: <u>195/65/14</u>

15.	Spoiler	
Trasero		
16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejos	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho		
29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo		
42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela		
55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birio de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extinguidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor		
93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisgueteros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General		
120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birio	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐	☐ Sí ☐ No ☐
¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	
Marca:	

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
TAG ☐ Sí ☐ No ☐	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)		
DD:		
TD:		
DI:		
TI:		
R:		
¿Fundamento? ☐ Sí ☐ No ☐		
DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Pinos	
Marca:	
Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)

Valapte	
Marca:	
Original ☐ Especial ☐	

Observaciones
No de objetos de valor.

Objetos personales
NO

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Leonardo Daniel Morcial Alvarez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Leonardo Daniel Morcial Alvarez

[Firma]

Grupos Dan.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS DANI
FCIRZA

33-LE-40.
INVENTARIO VEHICULO

BBVA- 109703

MARCA: UW TIPO: Vento.
VIN: Mex 582627GT040996 PLACA: 3/p

SINIESTRO: 874008068
OPERADOR: Cesal Mejia
FECHA: 31-08-2026
COLOR: Plata AÑO: 2016

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			<u>PUESTA</u>

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			<u>NO VIENE</u>
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENO			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			<u>NO VIENE</u>
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			<u>NO VIENE</u>
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA			<u>NO VIENE</u>
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SENALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

Manija de Refaccion
Puesta
No trae cna Manija
en Rin de Aluminio



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan Carlos Mejia ENTREGA: Cesal Mejia RECIBE: Juan Carlos Mejia
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA