AOGB0619

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4740

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Volkswagen	TIPO:	Vento
VIN:	MEXSAZ603NT038390	PLACA:	S1P
SINIESTRO:	B8166 3860	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	26/10/26	COLOR:	Gris
		AÑO:	2022

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Golpe frontal
Golpe bajo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alan Arcos	Ixmelda	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Gruas Tapatias

CEL. 33 3719 7839 TEL. 33 3649 6554

INVENTARIO DE VEHICULO

SINIESTRO	POLIZA	NOMBRE	DIA	MES	AÑO
RF46356O			23	10	26

PLACA VIN	SI	NO	LLAVES	SI	NO	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR
						VOLKSWAGEN	Vento	2022	GRIS

No. DE SERIE	RECOGER EN	ENTREGAR EN
3VWSA26M3N038390	ZACATECAS	COL

No.	INVENTARIO	SI	NO
	MOTOR		
1	ALTERNADOR	✓	
2	BANDAS DE MOTOR	✓	
3	BAYONETA DE ACEITE HIDRAULICO		✓
4	BAYONETA DE ACEITE MOTOR	✓	
5	BAYONETA DE ACEITE TRANSMISION		✓
6	BOBINA	✓	
7	BOCINA CLAXON	✓	
8	BOMBA DE AGUA	✓	
9	BOMBA DE GASOLINA	✓	
10	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA		✓
11	BOSTER DE FRENOS	✓	
12	CABLES BUJIAS		✓
13	CARBURADOR		✓
14	COMPRESORA AIRE ACONDICIONADO	✓	✓
15	COMPUTADORA	✓	
16	DEPOSITO AGUA LIMPIA	✓	
17	DISTRIBUIDOR		✓
18	ENCENDIDO ELECTRONICO		✓
19	FILTRO CARBURADOR		✓
20	FILTRO GASOLINA		✓
21	MARCHA	✓	
22	MOTOR LIMPIADORES	✓	
23	MOTOR ORIGINAL	✓	
24	MOTOR VENTILADOR	✓	
25	RADIADOR	✓	
26	REGULADOR		✓
27	SEMIEJES		✓
28	SISTEMA DE INYECCION	✓	
29	SISTEMA DE GAS		✓
30	TANQUE DE GAS		✓
31	TAPON ACEITE MOTOR	✓	
32	TAPON RADIADOR		✓
	INTERIOR		
33	ALFOMBRA	✓	
34	ASIENTOS DELANTEROS	✓	
35	ASIENTOS TRASEROS	✓	
36	BOCINAS RADIO	✓	
37	BOTONES DE PUERTA	✓	
38	BOTONES DE RADIO O ESTEREO	✓	
39	CABECERAS	✓	
40	CAJUELA DE GUANTES	✓	
41	CENICERO		✓
42	CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
43	CODERAS		✓
44	CONSOLA		✓
45	CONTROL AIRE ACONDICIONADO	✓	
46	CONTROL CALEFACCION	✓	
47	CONTROL ELECTRICO		✓
48	ENCENDEDOR		✓
49	ESPEJO RETROVISOR	✓	
50	EXTINGUIDOR		✓
51	LUZ INTERIOR	✓	
52	MANIJAS INTERIORES	✓	
53	PERILLA PALANCA	✓	
54	PALANCA DE VELOCIDADES	✓	

No.	INVENTARIO	SI	NO
55	RELOJ		
56	TABLERO		
57	TAPETES		
58	VICERAS		
	CAJUELA		
59	CABLES PASA CORRIENTE		
60	CARTON CAJUELA	✓	
61	EXTINGUIDOR		
62	GATO		
63	GATO HIDRAULICO		
64	HERRAMIENTAS		
65	LLANTA REFACCION		
66	LLAVE DE RUEDA		
67	SEÑALES DE CARRETERA		
68	TAPETE CUBRE LLANTA		
	LADO DERECHO		
69	ANTENA		✓
70	CRISTAL PUERTA DELANTERA	✓	
71	CRISTAL PUERTA TRASERA	✓	
72	EMBLEMAS		✓
73	ESPEJOS EXTERIORES	✓	
74	MANIJAS EXTERIORES	✓	
75	MOLDURAS		✓
76	PUERTA DELANTERA	✓	
77	PUERTA TRASERA	✓	
78	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		✓
79	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		✓
80	SALPICADERA		✓
81	TAPONES RUEDA		✓
	LADO IZQUIERDO		
82	ANTENA		✓
83	CRISTAL PUERTA DELANTERA	✓	
84	CRISTAL PUERTA TRASERA	✓	
85	EMBLEMAS		✓
86	ESPEJOS EXTERIORES	✓	
87	MANIJAS EXTERIORES	✓	
88	MOLDURAS		✓
89	PUERTA DELANTERA	✓	
90	PUERTA TRASERA	✓	
91	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		✓
92	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		✓
93	SALPICADERA	✓	
94	TAPONES RUEDA		✓
	DELANTERO		
95	BISEL		✓
96	BRAZOS DE LIMPIADORES	✓	
97	COFRE	✓	
98	CUARTOS DE LUZ		✓
99	DEFENSA LATERAL		✓
100	EMBLEMAS		✓
101	FACIA DELANTERA		✓
102	FAROS DE HALOGENO	✓	
103	FAROS DE NIEBLA		✓
104	MOLDURAS		✓
105	PARABRISAS	✓	
106	PARRILLA		✓

No.	INVENTARIO	SI	NO
107	PLUMAS LIMPIADORAS		
108	PORTA PLACA		
109	SPOILER		
	TRASERA		
110	CALAVERAS	✓	
111	DEFENSA TRASERA		✓
112	EMBLEMA CAJUELA		✓
113	FACIA TRASERA	✓	
114	LAMPARA STOP		✓
115	LIMPIADORES		✓
116	MEDALLON	✓	
117	MOLDURAS		✓
118	PORTA PLACA		✓
119	SPOILER		✓
120	TAPA CAJUELA	✓	
	GENERAL		
121	CANASTILLA		✓
122	ALARMA		✓
123	COMPUTADORAS		✓
124	SPOILERS		✓
125	TAPON GASOLINA	✓	
126	CABINA		✓
127	CAJA BATEA		✓
128	BARRA CARDAN		✓
129	FLECHAS DIFERENCIALES		✓
130	CAJA DE TRANSMISION	✓	
131	ESCAPE (CATALIZADOR)	✓	
132			
133			
134			
135			

OTROS

BATERIA
MARCA:

ECUALIZADOR - COMPACT DISC - ESTEREO - RADIO
MARCA:

LLANTA DELANTERA DERECHA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA TRASERA DERECHA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA TRASERA IZQUIERDA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA REFACCION %DE VIDA
MARCA: JUE


RINES: ESPECIAL [ ] NORMAL [✓]

VOLANTE: ESPECIAL [ ] NORMAL [✓]

OTROS:
MARCA

NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O EL ESTADO DE CONSERVACION

VISTA DEL VEHICULO



OBSERVACIONES

Aldo Nieves
NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE O QUIEN RECIBE

Nº 861

NOMBRE Y FIRMA
TALLER RESPONSABLE O QUIEN ENTREGA

CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA
OPERADOR DE GRUA

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **www.bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B81663860	Póliza: 836C5800R6	Inciso / certificado: 01	Número de serie: MEX8A2603NT038390	
Marca: VW	Submarca: Vento	Tipo / cilindraje: Sedan	Modelo: 2022	Color: Plata
Lugar: Zacatecas	Fecha: Día 12 Mes 9 Año 26	Placas: -	Cantidad de placas: (0) (1)	Kilometraje: No encende	Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F
Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no. ___	Nombre del interesado: Jaime Martinez Hernandez	Celular	Correo electrónico		

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz		/
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: ☑ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		/
9	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia		/
12.	Molduras		/
13.	Rejillas de facia		/
14.	Porta placa		/
15.	Spoiler		/

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores		/
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (2) (4)	/	
22.	Reflejantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa		/
26.	Cámara de reversa		/
27.	Spoiler	/	
28.	Escape	/	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral		/
31.	Espejo lateral	/	
32.	Cristal aleta		/
33.	Puerta delantera	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado	/	
40.	Estribo	/	
41.	Molduras	/	

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	/	
43.	Cuarto luz lateral		/
44.	Espejo lateral	/	
45.	Cristal aleta		/
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras	/	

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	/	
56.	Birlo de seguridad		/
57.	Cables pasa corriente		/
58.	Extinguidor		/
59.	Gato		/
60.	Gato hidráulico		/
61.	Llave de rueda		/
62.	Señales de carretera		/
63.	Tapete cubre llanta		/
64.	Tapa sombrerera		/

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67	Espejo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estéreo	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor	/	
79.	Cenicero		/
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas		/
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero	/	
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	/	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96.	Bandas de motor	/	
97.	Bayoneta aceite dirección	/	
98.	Bayoneta aceite motor	/	
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	
100.	Bobina	/	
101.	Bocina de cláxon	/	
102.	Bomba de agua	/	
103.	Bomba dirección hidráulica	/	
104.	Boster de frenos	/	
105.	Cables bujías	/	
106.	Compresor aire acondicionado	/	
107.	Depósito de chisgueteros	/	
108.	Distribuidor	/	
109.	Filtro gasolina	/	
110.	Marcha	/	
111.	Motor limpiadores	/	
112.	Motor ventilador	/	
113.	Porta filtro de aire	/	
114.	Radiador	/	
115.	Sistema de inyección	/	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	
117.	Tapón aceite motor	/	
118.	Tapón radiador	/	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		/
121.	Alarma	/	
122.	Tapón de gasolina	/	
123.	Herramientas		/
124.	Sensor de reversa		/
125.	Quemacocos		/
126.	Toldo	/	
127.	Gancho de arrastre		/
128.	Tapón gancho de arrastre		/
129.	Calcomanía de verificación	/	
130.	Tapón birlo		/
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		/

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca: Nissan

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Marca: Agenci

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☑

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ No ☑
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca: ___
TAG Sí ☐ No ☑

Llantas — **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: Royal Black Touring 185/60R15 3/4
TD: Goodyear Side Lesing 185/60R15 1/4
DI: Royal Black Touring 185/60R15 3/4
TI: Goodyear Side Lesing 185/60R15 1/4
R: ___
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☑
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Acero

Original	Especial
Aleación	Acero

No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: VW

Original	Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
	Gabriel A. Escobedo	Gruas Biro	

REV.05

FDDO-346

Escaneado con CamScanner

AOG130619

Zacatecas

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	VOLKSWAGEn	Serie	MEX5A2603NT038390
Tipo	VENTO	Placas	S/P
Modelo	2022	**Siniestro**	B81663860
Color	GRIS	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	//	**Folio**	16606616
Proveedor Asignado		**TAPATIAS**	
Fecha de Asignacion		**lunes, 19 de octubre de 2026**	

Observaciones

ORIGEN: : TALLER SALZAC, Andador Ferrocarril 106, 98070 Zacatecas, Zacatecas Telefono: 492 924 7164

DESTINO: AUTO ONLINE GUADALAJARA C. el Potrerito 31, 45615 Las Pintas, Jal.GRUAS FORZA GUADALAJARA https://maps.app.goo.gl/Ru6e6TLsvkruBoWs9,

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Julio

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos			
Fecha de Entrega			
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo			
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

FDGL-143

REV. 00

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

Escaneado con CamScanner