



FOLIO

25608

FECHA

25 04 26

CLIENTE

LUMO

LUMCO1207

ORIGEN

[Empty box for origin]

DESTINO

Cuatitlan

NUMERO DE SERIE

ME X 5 A 2 6 0 4 M T 1 4 8 9 1 4

NUMERO DE MOTOR

[Empty box for motor number]

MARCA

Wolks wagon

MODELO

[Empty box for model]

TIPO



Vento

COLOR

[Empty box for color]

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR	/		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO	/		VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	AGS-BMJ		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR	[Empty box]	
LUCES DELANTERAS	X	X	TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR	[Empty box]	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/			[Empty box]	
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/			[Empty box]	
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADDBLU		X		[Empty box]	
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/			[Empty box]	
CLAXON	/		BAYONETA	/			[Empty box]	
LIMPIADORES	/		OTROS	/			[Empty box]	



OBSERVACIONES

Passabilis q uebiada calu dañado, dactena delantera rota (llego en gusa) Balsas de Aire delanteras fusa sola, motor casado bateria de la caja dañado y computadora sin usar y llantas delanteras parte de enfrente del vehiculo desechos soltados

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN		RECIBO DE UNIDAD OPERADOR		ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE	
NOMBRE	Antonio Siddiqui G.S	NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA	[Signature]	FIRMA		FIRMA	
FECHA	25/04/26	FECHA		FECHA	
HORA		HORA		HORA	

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO 1207



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 94525

E S

PROYECTO	GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - DIF MORELOS	SC	GOL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TALLER BRAN - Eje 3 Ote 114, Valle del Sur, Iztapalapa, 09800 Ciudad de México, CDMX, ENCARGADO EN TURNO. 55 2333 3565

SERIE: MEX5A2604MT148914 MARCA: VOLKSWAGEN SUBMARCA: VENTO MODELO: 2021

PLACAS: A65BMJ EDO EMPLACAMIENTO: COMX PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL: / / FINAL: / / COLOR: Blanco FECHA DE ENTREGA: 24-04-2020


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO		
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
FAROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C. PASA CORRIENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LUCES CUARTOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PINZAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CALAVERAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESARMADORES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PARRILLA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXTINTOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
EMBLEMAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TESTIGOS ENCENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LIMPIADORES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SISTEMA DE FRENOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELEVADORES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FALLO ALTERNADOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ()	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHECK ENGINE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SENSOR DE LLANTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CARROCERIA SIN GOLPES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ENGOMADO				
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AMARILLO	<input type="checkbox"/>	ROSA		
GATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROJO	<input type="checkbox"/>	VERDE		
MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE SEGURO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL	<input type="checkbox"/>	S/ENGOMADO		
LLAVE "L"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC VIGENTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AÑO	<input type="checkbox"/>	1ER	<input type="checkbox"/>	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MULTA	<input type="checkbox"/>			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA				
						0	00	EX		

TRANSMISIÓN: A M

TRACCIÓN: ~~4X2~~ 4X4

VESTIDURAS: ~~SUCIAS~~ LIMPIAS

CILINDRAJE: ~~4~~ V6 V8 V1



OBSERVACIONES:
 El vehiculo tiene fuerte golpe delantero
 Coffre doblado y faros y parrilla Motor dañado
 llantas usadas totalmente en Mal Estado

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<i>Francisco Juan Ortiz Santos</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<i>Regina Ruiz</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	24-04-2020 FECHA	24/04/24 FECHA