SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4235

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	VW	TIPO:	Vento
VIN:	MEXSG2600LT056325	PLACA:	X
SINIESTRO:	B8086476G2	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	7-09-26	COLOR:	GRIS
		AÑO:	2020

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO		X	
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Sin objetos personales

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
oswaldo		oswaldo
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

AOCB0373

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
B800867662	0856210PCP	01	HWE 115A

Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:
VW	Vento	Sedan	2020	Plata

Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
Jose Lumas	M12	ok	☑ Sí ☐ No $ 5%V.C

Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
☑ Asegurado ☐ Afectado Nº ___	Eduardo Marchena Rios	3331746827	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro




Lado derecho



Frontal


Trasero




Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Motor Chasis Motor X

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en error a la(s) institución(es) dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes


Lado derecho



Frontal



Trasero


Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 06 09 2026

Lugar de expedición: Zapotlanejo

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
MTOONLINE	El Retiro #31 Las Pintas
Número de pase	

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Eduardo Marchena Rios

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el **"asunto"** del correo el **número de siniestro.**
En el **"cuerpo"** del correo, coloca tu **número telefónico.**

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:	Afectados:
800 90 21 300	800 83 62 003

Atención de **lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.**

REV.00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B8086V662	Póliza: 8856210PCP	Inciso / certificado: 01	Número de serie: MEX5926006T056325		
Marca: VW	Submarca: Vento	Tipo / cilindraje: Sedan	Modelo: 2020	Color: Plata	
Lugar: Zap Jal	Fecha: Día 06 Mes 09 Año 2026	Placas: HWE115	Cantidad de llaves: (0) (1) (NO)	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 F
Atención a: [X] Asegurado [ ] Afectado no.	Nombre del interesado: Eduardo Marchena Rios	Celular:	Correo electrónico:		

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas	✓	
2	Brazos de limpiadores	✓	
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre	✓	
5	Cuartos de luz		✓
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7	Focos [ ] Halógeno [ ] Xenón [ ] Led		✓
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9	Parrilla	Suelto	
10	Emblemas	Suelto	
11	Facia	Suelto	
12	Molduras	Suelto	
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		✓
15	Spoiler		✓
Trasero			
16	Medallón	✓	
17	Limpiadores		✓
18	Lámpara stop	✓	
19	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2) (4)	✓	
22	Reflejantes	✓	
23	Defensa	✓	
24	Molduras	✓	
25	Porta placa	✓	
26	Cámara de reversa		✓
27	Spoiler	✓	
28	Escape	✓	
Lado derecho			
29	Salpicadera	✓	
30	Cuarto luz lateral		✓
31	Espejo lateral	✓	
32	Cristal aleta	NO	✓
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Puerta trasera	✓	
37	Cristal puerta trasera	✓	
38	Manija de puerta trasera	✓	
39	Cristal costado	✓	
40	Estribo	✓	
41	Molduras	✓	
Lado izquierdo			
42	Salpicadera	✓	
43	Cuarto luz lateral		✓
44	Espejo lateral	✓	
45	Cristal aleta		✓
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado	✓	
53	Estribo	✓	
54	Molduras	✓	
Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela	✓	
56	Birlo de seguridad		✓
57	Cables pasa corriente		✓
58	Extinguidor		✓
59	Gato	✓	
60	Gato hidráulico		✓
61	Llave de rueda	✓	✓
62	Señales de carretera		✓
63	Tapete cubre llanta		✓
64	Tapa sombrerera		✓

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puertas		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	8	
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de cláxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisguetero		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120	Canastilla	✓	✓
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas		✓
124	Sensor de reversa		✓
125	Quemacocos		✓
126	Toldo	✓	
127	Gancho de arrastre		✓
128	Tapón gancho de arrastre		✓
129	Calcomanía de verificación		✓
130	Tapón birlo		✓
131	Tapón [ ] Centro [ ] de rueda (1) (2) (3) (4)	NO	✓

Inventario
Otros
Computadora — ¿Es visible? Sí [ ] No [ ] Observaciones:
Batería — ¿Es visible? Sí [ ] No [ ] Marca: Duralast
Llaves — Llave de encendido ¿Funciona? Sí [ ] No [ ] Cantidad:
Tipo de llaves — Normal [ ] Código de encendido [ ] Tarjeta [ ]
Auto estéreo — Estéreo Sí [ ] No [ ] ¿Funciona? Sí [ ] No [ ] Marca: Original
Tarjeta de circulación — Sí [ ] No [ ]
Adicionales — Pantalla GPS Sí [ ] No [ ] Pantalla TV Sí [ ] No [ ] Tarjeta GPS SD Sí [ ] No [ ] Marca: TAG Sí [ ] No [ ]
Llantas — Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: TD: DI: TI: R: NO SI ¿Funda o cubierta? Sí [ ] No [ ] DD: Delantera derecha TD: Trasera derecha DI: Delantera izquierda TI: Trasera izquierda R: Refacción
Rines — Marca: Original / Especial; Aleación / Acero; No. (1) (2) (3) (4)
Volante — Marca: Original / Especial
Observaciones
Objetos personales
Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Eduardo Marchena Rios	José Ramos	Sangrues de Cadi
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa / Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner