

INVENTARIO VEHÍCULO

AOT-00017

RESGUARDO(CCAO): TECOCUILPAN TRASLADO(PROV): _____
OP. JONATHAN BARRAGAN INGRESO 13:38
GRUAS - FORZA 14:20

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>VENTO</u>
VIN: <u>MEXE6G2G03HT085280</u>	PLACA: _____
SINIESTRO: <u>362937665</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>17/4/26</u>	AÑO: <u>2017</u>
COLOR: <u>GRIS</u>	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CAJASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES: Bomba gasolina n/n

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

12:30

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub Teltitlen TRASLADO(PROV): _____

AOTB0013

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>Vento</u>
VIN: <u>MEX S 69 60 3 H T O 8 S 2 X</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>BG2939665</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14-04-2017</u>	AÑO: <u>2017</u>
COLOR: <u>GRIS</u>	

SI NO DAÑO

BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPUTADORA MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOMBA GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CATALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAYONETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOMBA AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BANDAS MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMA FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABLES BUJIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEPOSITO LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDIDO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONOBLOCK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR DE A/C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPON RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TURBO CARGADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CUARTOS DE LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BALASTRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS DE NIEBLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLUMAS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTAPLACA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COSTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEFENSA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMPIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDALLON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTAPLACA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COSTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BOLSA DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINT. SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTROL A/C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEFROSTER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSTRUMENTOS TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEGUROS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELEVADORES ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABLES PASACORRIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SENALES DE CARRETERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPOILERS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EXTINGUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANASTILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ADAPTACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



OBSERVACIONES: Fronte danado

ELABORA <u>José Guillermo P</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Eduardo Mender</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>José Guillermo P</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones Generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: 1362932665	Número de póliza: 76PBO203HF	Inciso / Certificado: 169	Placas: LWG047C
Marca: VW	Submarca: VENTO	Tipo: SEDAN	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: ROBERTO SILVA	Claves: X285	Fotos: X285	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 6,000.00
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: FABIAN HERIBERTO GOMIRA MIRAMONTES	Celular: 5577951458	Correo electrónico: fabian.gomira@gmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 16-4-2017 Lugar de expedición: AZCAPOTLAN CO COMU Firma del ajustador: [Firma]
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLIVO 19, RECURSOS HIDRAULICOS, 54913, BUENA VISTA, EDOMEX
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: [Firma]	
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Asignación de taller: Fabian Gomira Miramontes Nombre y firma del interesado: [Firma]
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: _____	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B62932665	Póliza 76PB0203HF	Inciso / certificado 64	Número de serie H7085230
Marca VW	Submarca VENTO	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2017
Lugar AZCAPOTZALCO	Fecha Día 16 Mes 4 Año 2016	Placas SS7795145B	Cantidad de placas (1) 133591
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado FABIAN HERIBERTO GAMBON MIRAMONTES	Celular 557795145B	Cotrope electrónico fabian.gambon@gnia.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	↑		65.	Cielo de toldo	↑		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca L7H
4.	Cofre			68.	Viseras			Llaves	Tipo de llaves
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led			71.	Botones de estéreo			Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
11.	Facia			75.	Guantera			Adicionales	
12.	Molduras			76.	Consola			Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca:
14.	Porta placa	↓		78.	Encendedor			TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Llantas	
Trasero				80.	Palanca de velocidades			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
16.	Medallón	↑		81.	Perilla palanca			DD: 1/4	(3/4, 1/2, 1/4)
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			TD: 9	
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TI: 9	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			R: 9	
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) <input checked="" type="checkbox"/>			¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda
22.	Reflejantes			87.	Cinturones de seguridad			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			Rines	
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			Marca:	
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4)
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra			<input type="checkbox"/> Aleación <input type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) <input checked="" type="checkbox"/>			Volante	
28.	Escape			Motor				Marca:	
Lado derecho				93.	Alternador			<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	
29.	Salpicadera	↑		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Observaciones	
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			[Handwritten signature]	
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			Objetos personales	
32.	Cristal aleta			97.	Bayoneta aceite dirección			[Handwritten signature]	
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			Adaptaciones equipo especial	
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			[Handwritten signature]	
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina				
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de cláxon				
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua				
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica				
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos				
40.	Estribo			105.	Cables bujías				
41.	Molduras	↓		106.	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros				
42.	Salpicadera	↑		108.	Distribuidor				
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina				
44.	Espejo lateral			110.	Marcha				
45.	Cristal aleta			111.	Motor limpiadores				
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador				
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador				
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (SD) (AUT)				
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor				
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador				
53.	Estribo			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
54.	Molduras	↓		General					
Cajuela				120.	Canastilla				
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma				
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina				
57.	Cables pasa corriente			123.	Herramientas				
58.	Extintidor			124.	Sensor de reversa				
59.	Gato			125.	Quemacocos				
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo				
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre				
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación				
64.	Tapa sombrerera			130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, y que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo únicamente cuando el vehículo se encuentre en posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Fabian Gambon Miramontes**

Nombre y firma del ajustador que recibe: **ROBERTO SILVA**

Razón social de la grúa: **Esclavos**

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **[Handwritten signature]**