

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>VENTO</u>
VIN: <u>MEX5G2607KT051573</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>B62/84168</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>24/7/26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2019</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
RAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: inspeccionada parte
Frontal

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Nesto</u>	<u>VAEL JANTES</u>	<u>Nesto</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**


La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B62184168	Número de póliza: 8C46210II2	Inciso / Certificado: 01	Placas: XVP SFTC
Marca: VW	Submarca: VENTO	Tipo: SD	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: ROBERTO H2EC		Claves: A027	Fotos: SI
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°		Nombre del interesado: FLAVIA HILARIO CASTAÑEDA	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
		Celular: 2321886584	Correo electrónico: flaviacastaneda2016@gmail.com
IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.			
Daños del siniestro			

Daños del siniestro



DAÑOS MECÁNICOS, INTERIORES DE VEHÍCULO Y BASTIDORES:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes






Lado derecho **LUNDA** **TRAF. GEN** **FOLIO**
 Lado izquierdo **P.TA.** **COSTA**

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

 Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u> El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: <u>09 / 04 / 2026</u> Lugar de expedición: <u>JOJUTLA MORELAS</u> _____ <u>Exma. del Jefe de...</u>
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller AUTOSERVICIO CHIAPAS	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) PR. JOSE G. PARRES 10.
Número de pase	CD. CENTRO INTERPEC TEL 3775645121.

5. El vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

Asegurados:	Afectados:
800 90 21 300	800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Asociación Morelos Automovilística, S.A. de C.V.

R.F.C. AMA8712086B4

Emiliano Zapata No. 218 Col. Tlaltenango Cuernavaca, Morelos. C.P. 62170



MIESTRO

BG2184168

FOLIO No. **8315**

NOMBRE Y NÚMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALÓN AMA

GRÚAS Y/O PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO

SEDIS





GRUAS AMA

FECHA 22-07-20

MODELO 2019

MEX5G260715T091573 COLOR ROJO

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO
1 COMPUTADORA DE MOTOR*	/		
2 COMPUTADORA DE CAJA AUT*		X	
3 BATERÍA*	/		
4 FARO DER*		suelto	
5 FARO IZQ*			
6 ESPEJO LAT DER*	/		
7 ESPEJO LAT IZQ*	/		
8 LLANTA DEL DER*	/		
9 LLANTA DEL IZQ*	/		
10 LLANTA TRA DER*			X
11 LLANTA TRA IZQ*	/		
12 CALAVERA DER*	/		
13 CALAVERA IZQ*	/		
14 LLANTA DE REFACCIÓN*	/		
15 LLAVES*	/		
16 ESTEREO O RADIO*		original	
17 EQ DE DVD*			
18 CATALIZADOR*	/		
19 COFRE			X
20 COSTADO L/IZQ	/		
21 COSTADO L/DER	/		
22 PARABRISAS	/		
23 MEDALLÓN	/		

	SI	NO	DAÑADO
24 PUERTAS	/		
25 SALPICADERAS	/		
26 PARRILLA			X
27 ANTENA	/		
28 DEFENSA DEL			X
29 DEFENSA TRAS	/		
30 TAPA TRASERA	/		
31 VENTILADOR			X
32 BOBINA	/		
33 CARBURADOR		X	
34 FILTRO DE AIRE	/		
35 DISTRIBUIDOR		X	
36 BUJÍAS	/		
37 CABLES	/		
38 BOMBA DE GAS	/		
39 BOMBA DE INYECC	/		
40 INYECTORES	/		
41 COMPRESOR A/C	/		
42 TABLERO	/		
43 ASIENTOS	/		
44 BOCINAS	/		
45 GATO	/		
46 TAPON (ES) DE RUEDA		3	

*ES INFORMACIÓN OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

se elabora inventario y se toman fotos en presencia del Sr.

OBSERVACIONES

Marco Mancilla Rosales
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)