

# INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecolapucan

☐ TRASLADO(PROV):

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| MARCA: <u>VW</u>                          | TIPO: <u>Vento</u>       |
| VIN: <u>MEX5G260XK7039255</u>             | PLACA: <u>N/A</u>        |
| SINIESTRO: <u>B71549661</u>               | ASEGURADORA: <u>BBVA</u> |
| FECHA: <u>06-08-26</u> COLOR: <u>Cafe</u> | AÑO: <u>2019</u>         |

| MOTOR                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES   | /  |    |      |
| ALTERNADOR            | /  |    |      |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | /  |    |      |
| CLAXON                | /  |    |      |
| BOMBA AGUA            | /  |    |      |
| BANDAS MOTOR          | /  |    |      |
| SISTEMA FRENOS        | /  |    |      |
| CABLES BUJIAS         | /  |    |      |
| BOBINA                | /  |    |      |
| AIRE ACONDICIONADO    | /  |    |      |
| DEPOSITO LIMPIADORES  | /  |    |      |
| DIRECCION HIDRAULICA  | /  |    |      |
| DISTRIBUIDOR          | /  |    |      |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | /  |    |      |
| GENERADOR             | /  |    |      |
| MARCHA                | /  |    |      |
| MONOBLOCK             | /  |    |      |
| VENTILADOR            | /  |    |      |
| RADIADOR              | /  |    |      |
| RADIADOR DE A/C       | /  |    |      |
| TANQUE DE GASOLINA    | /  |    |      |
| TAPON DE GASOLINA     | /  |    |      |
| TAPON DE ACEITE       | /  |    |      |
| TAPON RADIADOR        | /  |    |      |
| TURBO CARGADOR        | /  |    |      |

| PARTE FRONTAL      | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | /  |    |      |
| COFRE              | /  |    |      |
| CUARTOS DE LUZ     | /  |    |      |
| DEFENSA DELANTERA  | /  |    |      |
| FAROS              | /  |    |      |
| BALASTRE           | /  |    |      |
| BULBOS             | /  |    |      |
| FAROS DE NIEBLA    | /  |    |      |
| PARABRISAS         | /  |    |      |
| PARRILLA           | /  |    |      |
| PLUMAS LIMPIADORES | /  |    |      |
| PORTAPLACA         | /  |    |      |

| PARTE TRASERA     | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CAJUELAS          | /  |    |      |
| BULBOS            | /  |    |      |
| CAJUELA           | /  |    |      |
| DEFENSA TRASERA   | /  |    |      |
| LIMPIADOR         | /  |    |      |
| MEDALLON          | /  |    |      |
| PORTAPLACA        | /  |    |      |
| SISTEMA DE ESCAPE | /  |    |      |

| CAJUELA               | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA              | /  |    |      |
| CABLES PASACORRIENTES | /  |    |      |
| TAPA CAJUELA          | /  |    |      |
| HERRAMIENTA           | /  |    |      |
| GATO                  | /  |    |      |
| LLAVE DE RUEDA        | /  |    |      |
| SEÑALES DE CARRETERA  | /  |    |      |


| GENERAL            | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES | /  |    |      |
| SPOILERS           | /  |    |      |
| FUSIBLES           | /  |    |      |
| PLACAS             | /  |    |      |
| RINES              | /  |    |      |
| ALARMA             | /  |    |      |
| EXTINGUIDOR        | /  |    |      |
| ANTENA             | /  |    |      |
| PLACA VIN          | /  |    |      |
| KILOMETRAJE        | /  |    |      |
| CANASTILLA         | /  |    |      |
| ADAPTACION         | /  |    |      |

| INTERIOR               | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA               | /  |    |      |
| ASIENTOS DELANTEROS    | /  |    |      |
| ASIENTOS TRASEROS      | /  |    |      |
| BOCINAS                | /  |    |      |
| BOLSA DE AIRE          | /  |    |      |
| CABECERAS              | /  |    |      |
| CENICEROS              | /  |    |      |
| GUANTERA               | /  |    |      |
| CINT SEGURIDAD         | /  |    |      |
| CLAXON                 | /  |    |      |
| CODERAS                | /  |    |      |
| CONSOLA                | /  |    |      |
| CONTROL A/C            | /  |    |      |
| DEFROSTER              | /  |    |      |
| ENCENDEDOR             | /  |    |      |
| ESPEJO RETROVISOR      | /  |    |      |
| INSTRUMENTOS TABLERO   | /  |    |      |
| LUZ INTERIOR           | /  |    |      |
| LUZ STOP               | /  |    |      |
| MANIJAS                | /  |    |      |
| PALANCA DE VELOCIDADES | /  |    |      |
| RELOJ                  | /  |    |      |
| SEGUROS ELECTRICOS     | /  |    |      |
| TABLERO                | /  |    |      |
| TAPETES                | /  |    |      |
| ELEVADORES ELECTRICOS  | /  |    |      |
| VESTIDURAS             | /  |    |      |
| VOLANTE                | /  |    |      |
| VISERAS                | /  |    |      |

|                     | SI | NO | DAÑO |
|---------------------|----|----|------|
| BATERIA             | /  |    |      |
| COMPUTADORA MOTOR   | /  |    |      |
| ESTEREO             | /  |    |      |
| LLANTA DE REFACCION | /  |    |      |
| BOMBA GASOLINA      | /  |    |      |
| LLAVES              | /  |    |      |
| CATALIZADOR         | /  |    |      |

| COSTADO IZQUIERDO                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                            | /  |    |      |
| COSTADOS                          | /  |    |      |
| ESPEJO EXTERIOR                   | /  |    |      |
| ESTRIBO                           | /  |    |      |
| MANIJAS EXTERIORES                | /  |    |      |
| MOLDURAS                          | /  |    |      |
| PUERTA DELANTERA                  | /  |    |      |
| PUERTA TRASERA                    | /  |    |      |
| SALPICADERA                       | /  |    |      |
| LLANTAS                           | /  |    |      |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | /  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                 | /  |    |      |

| COSTADO DERECHO                   | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                            | /  |    |      |
| COSTADOS                          | /  |    |      |
| ESPEJO EXTERIOR                   | /  |    |      |
| ESTRIBO                           | /  |    |      |
| MANIJAS EXTERIORES                | /  |    |      |
| MOLDURAS                          | /  |    |      |
| PUERTA DELANTERA                  | /  |    |      |
| PUERTA TRASERA                    | /  |    |      |
| SALPICADERA                       | /  |    |      |
| LLANTAS                           | /  |    |      |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | /  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                 | /  |    |      |



OBSERVACIONES:

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| ELABORA              | ENTREGA            | RECIBE             |
| <u>Alfonso Maria</u> | <u>Yael Jantes</u> | <u>[Signature]</u> |
| NOMBRE Y FIRMA       | NOMBRE Y FIRMA     | NOMBRE Y FIRMA     |

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS  
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

|                                                                                                   |                                                            |                                    |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de siniestro:<br><b>B71548661</b>                                                          | Número de póliza:<br><b>816621058B</b>                     | Inciso / Certificado:<br><b>01</b> | Placas:<br><b>ACR154B</b>                                                                            |
| Marca:<br><b>VW</b>                                                                               | Submarca:<br><b>VENTO</b>                                  | Tipo:<br><b>SA</b>                 | Modelo:<br><b>2019</b>                                                                               |
| Nombre del ajustador:<br><b>ALBERTO VEZ</b>                                                       | Claves:<br><b>A027</b>                                     | Fotos:<br><b>SI</b>                | Aplica deducible:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>5%</b> |
| Atención a:<br><input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° | Nombre del interesado:<br><b>LOIS ALEJO ROSALES CHAVEZ</b> | Celular:<br><b>777 906 0641</b>    | Correo electrónico:<br><b>hoshier@gmail.com</b>                                                      |

**IMPORTANTE**  
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** **TOVA CAJUELAS HACIA TRAS. CAJUELA Y MOLE**  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos depósito deducible</b><br>Banco: BBVA<br>Cuenta / Convenio: 617482<br>Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B<br>Referencia 2: Deducible<br><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small> | Fecha de expedición: <b>22/06/2026</b><br>Lugar de expedición: <b>CORRENTA MANEJOS</b><br>Firma del ajustador: <b>[Firma]</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

|                                                   |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del taller:<br><b>FOTOSERVICIO CHIMPAS</b> | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono):<br><b>DR-JOSE G. MARTES 10 COL. CENTRO JUDEPEC TEL. 777 5645121.</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. |                                                                                                |
| <b>Indemnización de daños</b><br>Nombre y firma del interesado: <b>[Firma]</b>                                                                                                       | <b>Asignación de taller</b><br>Nombre y firma del interesado: <b>LOIS ALEJO ROSALES CHAVEZ</b> |

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respectivo, del que se otorga esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza designar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respectivo del que se otorga esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

[atencionclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionclientes.mx@bbva.com)

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

# Asociación Morelos Automovilística, S.A. de C.V.

R.F.C. AMA8712086B4

Emiliano Zapata No. 218 Col. Tlaltenango Cuernavaca, Morelos. C.P. 62170

SINIESTRO

FOLIO No. **8562**




NOMBRE Y NÚMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO  
CORRALÓN AMA

GRÚAS Y/O PROCEDENCIA  
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO  
SEDIS

FECHA 05/08/26  
MODELO 2019  
COLOR blanco

DAÑOS PREEXISTENTES



|                            | SI | NO | DAÑADO |                        | SI | NO | DAÑADO |
|----------------------------|----|----|--------|------------------------|----|----|--------|
| 1 COMPUTADORA DE MOTOR*    | /  |    |        | 24 PUERTAS             | /  |    |        |
| 2 COMPUTADORA DE CAJA AUT* | /  |    |        | 25 SALPICADERAS        | /  |    |        |
| 3 BATERÍA*                 | /  |    |        | 26 PARRILLA            | /  |    |        |
| 4 FARO DER*                | /  |    |        | 27 ANTENA              | /  |    |        |
| 5 FARO IZQ*                | /  |    |        | 28 DEFENSA DEL         | /  |    |        |
| 6 ESPEJO LAT DER*          | /  |    |        | 29 DEFENSA TRAS        | /  |    |        |
| 7 ESPEJO LAT IZQ*          | /  |    |        | 30 TAPA TRASERA        | /  |    |        |
| 8 LLANTA DEL DER*          | /  |    |        | 31 VENTILADOR          | /  |    |        |
| 9 LLANTA DEL IZO*          | /  |    |        | 32 BOBINA              | /  |    |        |
| 10 LLANTA TRA DER*         | /  |    |        | 33 CARBURADOR          | /  |    |        |
| 11 LLANTA TRA IZQ*         | /  |    |        | 34 FILTRO DE AIRE      | /  |    |        |
| 12 CALAVERA DER*           | /  |    |        | 35 DISTRIBUIDOR        | /  |    |        |
| 13 CALAVERA IZQ*           | /  |    |        | 36 BUJÍAS              | /  |    |        |
| 14 LLANTA DE REFACCIÓN*    | /  |    |        | 37 CABLES              | /  |    |        |
| 15 LLAVES*                 | /  |    |        | 38 BOMBA DE GAS        | /  |    |        |
| 16 ESTEREO O RADIO*        | /  |    |        | 39 BOMBA DE INYECC     | /  |    |        |
| 17 EQ DE DVD*              | /  |    |        | 40 INYECTORES          | /  |    |        |
| 18 CATALIZADOR*            | /  |    |        | 41 COMPRESOR A/C       | /  |    |        |
| 19 COFRE                   | /  |    |        | 42 TABLERO             | /  |    |        |
| 20 COSTADO L/IZQ           | /  |    |        | 43 ASIENTOS            | /  |    |        |
| 21 COSTADO L/DER           | /  |    |        | 44 BOCINAS             | /  |    |        |
| 22 PARABRISAS              | /  |    |        | 45 GATO                | /  |    |        |
| 23 MEDALLÓN                | /  |    |        | 46 TAPON (ES) DE RUEDA | /  |    |        |

\*ES INFORMACIÓN OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES.

OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)