

CCAO-COL.

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 7-07-2018 Hora 5:00 No. De Reporte 10030102 No. De siniestro B73K41369

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca VW Tipo vento Modelo 2019 Color Gris

No. De Serie Mex5G2C0XK1068156 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BOYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENO	☒	☐
CABLES BUJIA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☐	☒
DISTRIBUIDOR	☐	☒
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☐	☒
GENERADOR	☐	☒
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☐	☒

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

	SI	NO
CATALIZADOR	☒	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES
Sin objetos personales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
San Juan de los rios

ELABORO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <u>833144369</u>	Número de póliza: <u>73425300WV</u>	Inciso / Certificado: <u>01</u>	Placas: <u>JS42227</u>
Marca: <u>VW</u>	Submarca: <u>Vento</u>	Tipo: <u>Sedán</u>	Modelo: <u>2019</u>
Nombre del ajustador: <u>Michael Hernandez</u>	Claves: <u>126A</u>	Fotos:	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: <u>Liliana Gabriela Felon Veloz</u>	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: <u>06-07-26</u> Lugar de expedición: <u>San Juan de los Lagos</u> Firma del ajustador: <u>[Firma]</u>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <u>Taller Perdidos Autoonline</u> Número de pase: <u>[Firma]</u>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>C. Potrerito #31 col las Pintas</u>
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <u>[Firma]</u>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <u>[Firma]</u>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300
 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Index At Press 1866

© 2005 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized use or distribution of this work is prohibited. For more information, contact Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

Copyright © 2005 by Elsevier Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Elsevier Inc. All rights reserved.

[illegible]

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario	
Exterior				Interior				Otros	
1	Antena			1	Asiento de todos			Computadora	Bateria
2	Asiento de pasajeros			2	Asiento interior			¿Es visible? Si ☐ No ☒	¿Es visible? Si ☒ No ☐
3	Asiento conductor			3	Asiento trasero			Observaciones:	Marca:
4	Asiento			4	Asiento trasero				
5	Asiento de copiloto			5	Asiento de copiloto				
6	Asiento de copiloto			6	Asiento de copiloto				
7	Asiento de copiloto			7	Asiento de copiloto				
8	Asiento de copiloto			8	Asiento de copiloto				
9	Asiento de copiloto			9	Asiento de copiloto				
10	Asiento de copiloto			10	Asiento de copiloto				
11	Asiento de copiloto			11	Asiento de copiloto				
12	Asiento de copiloto			12	Asiento de copiloto				
13	Asiento de copiloto			13	Asiento de copiloto				
14	Asiento de copiloto			14	Asiento de copiloto				
15	Asiento de copiloto			15	Asiento de copiloto				
16	Asiento de copiloto			16	Asiento de copiloto				
17	Asiento de copiloto			17	Asiento de copiloto				
18	Asiento de copiloto			18	Asiento de copiloto				
19	Asiento de copiloto			19	Asiento de copiloto				
20	Asiento de copiloto			20	Asiento de copiloto				
21	Asiento de copiloto			21	Asiento de copiloto				
22	Asiento de copiloto			22	Asiento de copiloto				
23	Asiento de copiloto			23	Asiento de copiloto				
24	Asiento de copiloto			24	Asiento de copiloto				
25	Asiento de copiloto			25	Asiento de copiloto				
26	Asiento de copiloto			26	Asiento de copiloto				
27	Asiento de copiloto			27	Asiento de copiloto				
28	Asiento de copiloto			28	Asiento de copiloto				
29	Asiento de copiloto			29	Asiento de copiloto				
30	Asiento de copiloto			30	Asiento de copiloto				
31	Asiento de copiloto			31	Asiento de copiloto				
32	Asiento de copiloto			32	Asiento de copiloto				
33	Asiento de copiloto			33	Asiento de copiloto				
34	Asiento de copiloto			34	Asiento de copiloto				
35	Asiento de copiloto			35	Asiento de copiloto				
36	Asiento de copiloto			36	Asiento de copiloto				
37	Asiento de copiloto			37	Asiento de copiloto				
38	Asiento de copiloto			38	Asiento de copiloto				
39	Asiento de copiloto			39	Asiento de copiloto				
40	Asiento de copiloto			40	Asiento de copiloto				
41	Asiento de copiloto			41	Asiento de copiloto				
42	Asiento de copiloto			42	Asiento de copiloto				
43	Asiento de copiloto			43	Asiento de copiloto				
44	Asiento de copiloto			44	Asiento de copiloto				
45	Asiento de copiloto			45	Asiento de copiloto				
46	Asiento de copiloto			46	Asiento de copiloto				
47	Asiento de copiloto			47	Asiento de copiloto				
48	Asiento de copiloto			48	Asiento de copiloto				
49	Asiento de copiloto			49	Asiento de copiloto				
50	Asiento de copiloto			50	Asiento de copiloto				
51	Asiento de copiloto			51	Asiento de copiloto				
52	Asiento de copiloto			52	Asiento de copiloto				
53									

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero
o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador
que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe

REV.06

EL CONDUCTOR BAJO SONIDO Y COSAS VARIAS

FDDO-346

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B73144369	Póliza 734A5300WV 01	Inciso / certificado	Número de serie MEK5G260XKTO 68156
Marca VW	Submarca Vento	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2019
Lugar San Lando los lgo	Fecha Día 06 Mes 07 Año 2019	Placas 1542227	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no. _____	Nombre del interesado Guion Gabriel Folco Veloz	Celular	Kilometraje 10 Gasolina ☐ E ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F
Correo electrónico			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☒ Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí ☒ No ☐ Marca: LTH
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☒ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☒ Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Trasero

16.	Medallón		
-----	----------	--	--

Adicionales

Pantalla GPS	Sí ☒ No ☐	Pantalla TV	Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS	Sí ☒ No ☐	Marca:	