



Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: 374674068	Número de póliza: 771A 000014	Inciso / Certificado: 118915	Placas: A 71A MW	
Marca: Volkswagen	Submarca: Vento	Tipo: High line	Modelo: 2017	Color: Grís
Nombre del ajustador: Hector Buenausta	Claves: Rosa	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 6300	
Atección a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: BBVA Seguros	Celular: 5540483290	Correo electrónico: a.floresm12@att.net	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **No se conocen / Por magnitud de daños**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 18-7-76 Lugar de expedición: Chiligran Firma del ajustador:
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Calle de Salvamento BBVA Villas Aposeca el Alto
Número de pase: -	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó designar, en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____ Afectados: _____



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
374674068	771A000014	118a15	Mexs J2607HT099472
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
Volkswagen	Vento	Highline	2017
Lugar	Fecha	Placas	Color
Ullagran	18/07/26	5PLACAS	Grís
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☒ Asegurado ☐ Afectado no	BBVA México / Alfredo	55 46483790	gltcreim12@outlook.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Observaciones:
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Claves	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (defectuoso)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos: ☐ Halógeno ☒ Xenón ☐ LED			71	Botones de estéreo			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (defectuoso)			72	Control aire acondicionado			Cantidad: 1	Tarjeta ☐
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estéreo ☐ Sí ☒ No	Sí ☐ No ☒
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	
12	Molduras			76	Consola			Marca:	
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Adicionales	
14	Porta placa			78	Encendedor			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
15	Spoiler			79	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
Trasero				80	Palanca de velocidades			TAG ☐ Sí ☒ No	
16	Medallón			81	Perilla palanca			Llantas	
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GRS II 195/65 R14	Vida
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (defectuoso)			DD: Yokohama 185 60 R15	DD: Yokohama 185 60 R15
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			TD: Yokohama 185 60 R15	TD: Yokohama 185 60 R15
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			DI: Yokohama 185 60 R15	DI: Yokohama 185 60 R15
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			TI: Yokohama 185 60 R15	TI: Yokohama 185 60 R15
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			R: Yokohama 185 60 R15	R: Yokohama 185 60 R15
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			¿Fundas o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
26	Cámara de reversa			91	Alfombra				
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape			Motor					
Lado derecho				93	Alternador				
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (defectuoso)				
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (defectuoso)				
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor				
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección				
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor				
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión				
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina				
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon				
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua				
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estribo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueteros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (5D) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General					
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de g. 2.ª línea				
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas				
58	Extinguidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)				

Observaciones

Objetos personales
Sin objetos personales

Adaptaciones equipo especial

14	Porta placa		
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (1) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho			
29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estríbo		
41	Molduras		

Lado izquierdo			
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estríbo		
54	Molduras		

Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birio de seguridad		
57	Cables pesa corriente		
58	Extintidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisqueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (SD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General			
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de glicerina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)		

Estéreo	Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☒
¿Funciona?	Si ☐ No ☐	
Marca:	W	

Adicionales			
Pantalla GPS	Si ☐ No ☒	Pantalla TV	Si ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD	Si ☐ No ☐	Marca:	
TAG	Si ☐ No ☒		

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GP5 195/55 R16	(3/4, 1/2, 1/4)	
DD: Yokohama 185 60 R15	DR: 185 60 R15	
TD: Yokohama 185 60 R15	TL: 185 60 R15	
TI: Yokohama 185 60 R15		
R: Yokohama 185 60 R15		
¿Funda o cubierta?	Si ☐ No ☒	
DD: Delantera derecha	DT: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines			
Marca:	W		
Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)	
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)	

Volante			
Marca:	W		
Original	Especial		

Observaciones			

Objetos personales			
Sin objetos personales			

Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Abdo Her Nava
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, partes, etc., ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Abdo Her Nava
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Hector Rosa
Nombre y firma del ajustador que recibe

Graciela Martínez
Razón social de la grúa

Sociedad Andino Rodríguez
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS
FORZA

INVENTARIO VEHICULO

Aog: 00119

PLACAS: 88-BC-7A

BBVA
109563

MARCA:

VIN: MEX5J2607HT099472

TIPO:

PLACA:

Vento
S/p

SINIESTRO:

OPERADOR:

FECHA:

COLOR:

B74674068
Jose Andres R.
28/07/26
gris AÑO: 2017

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

Fernando
NOMBRE Y FIRMA

Jose Andres Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA

Fernando
NOMBRE Y FIRMA