

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B58487269	Número de póliza: 87SC580954	Inciso / Certificado: 001	Placas: MZN 477B
Marca: VW	Submarca: VENTO	Tipo: SEDAN	Modelo: 2021
Nombre del ajustador: EDUARDO GONZALES	Claves: 2068	Fotos: SI	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$
Mención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: JOSE MARCOS MARTINEZ RAMIRES	Importante: IMPORTANTE	Correo electrónico: 446 112 7147

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **1) DIFUSIA DELANTERA 2) COFEE 3) PARABRISAS 4) ANB**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir con error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 08-03-2026 Lugar de expedición: QUERETARO
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	
Firma del ajustador	

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: CAR REGIN	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): CALLE A SIP SANTA ROSA 446 2129615
Número de pase: AVILLO VIAL FRA JUNIPERO SERRA #1430	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de repuestos y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no se responsabiliza por la cantidad de los daños y/o reparaciones de piezas. El tiempo de reparación no se entrega al vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado: Jose Marcos Martinez Ramirez</p> <p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	<p>Asignación de taller: Nombre y firma del interesado</p>
<p>Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: Jose Marcos Martinez Ramirez</p> <p>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</p>	<p>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la valuación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).</p>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

(15) CALAVIERA DELANTERA DERECHA
 (14) MARRON PARADOR.
 (13) LLAVIA DELANTERA DERECHA
 (12) PIN DELANTERO DERECHO
 (11) CALAVIERA DELANTERA DERECHA
 (10) COFEE DERECHO

(9) TOLDO (10) FAMILIA (11) PIN DELANTERO (12) CALAVIERA DELANTERA IZQ. (13) COFEE (14) COFEE DELANTERO (15) PIN DELANTERO (16) COFEE



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza B58187269	Placa B75C580954	Inciso / certificado 001	Número de serie MEX15M2606MT143754
Marca VW	Submarca VENTO	Tipo / cilindraje SEDAN	Modelo 2021
Lugar SECRETARÍA	Fecha Día: 15 Mes: 05 Año: 86	Placas NX2517B	Cantidad de placas (0) <input type="checkbox"/> (1) <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre del asegurado JA	Nombre del interesado JOSE MARCOS MARTINEZ RAMIREZ	Celular 446 112 7147	Kilometraje 7147
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.			Gasolina E <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1. Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
9. Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	
11. Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	
12. Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	
13. Reillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	
14. Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	
15. Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	

Trasero

16. Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	
17. Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	
18. Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	
19. Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	
20. Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	
21. Calaveras (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	
22. Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	
23. Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	
24. Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	
25. Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	
26. Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	
27. Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	
28. Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	

Lado derecho

29. Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	
30. Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
31. Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
32. Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	
33. Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
34. Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
35. Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
36. Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
37. Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
38. Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
39. Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	
40. Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	
41. Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	

Lado izquierdo

42. Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	
43. Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
44. Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
45. Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	
46. Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
47. Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
48. Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	
49. Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
50. Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
51. Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	
52. Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	
53. Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	
54. Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	
56. Birlo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	
57. Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	
58. Extintidor	<input checked="" type="checkbox"/>	
59. Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	
60. Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	
61. Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	
62. Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	
63. Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	
64. Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	

Interior

65. Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
66. Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	
67. Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	
68. Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	
69. Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	
70. Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	
71. Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	
72. Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	
73. Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	
74. Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	
75. Guantero	<input checked="" type="checkbox"/>	
76. Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	
77. Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	
78. Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	
79. Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	
80. Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	
81. Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	
82. Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
84. Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	
85. Manijas de puertas (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	
86. Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	
87. Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	
88. Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	
89. Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	
91. Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Motor

93. Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
96. Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
97. Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	
98. Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
99. Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	
100. Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	
101. Bocina de cláxon	<input checked="" type="checkbox"/>	
102. Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	
103. Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	
104. Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	
105. Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	
106. Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	
107. Depósito de chisgueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	
108. Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	
109. Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	
110. Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	
111. Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	
112. Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	
113. Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	
114. Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	
115. Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	
116. Transmisión (STD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	
117. Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
118. Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	
119. Tapón depósito liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	

General

120. Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	
121. Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	
122. Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	
123. Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	
124. Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	
125. Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	
126. Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
127. Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	
128. Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	
129. Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	
130. Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones: 0	Batería ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca:	Tarjeta de circulación <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
 TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: **KUMHO 195 55 R16** 3/4
 TD: **KUMHO 175 55 R16** 3/4
 DI: **KUMHO 175 55 R16** 3/4
 TI: **KUMHO 175 55 R16** 3/4
 R: **3/4**
 ¿Fundas o cubiertas? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **VW**

Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **VW**

Original Especial

Observaciones

Objetos personales

No dejen objetos personales

Adaptaciones equipo especial

10.	Emblemas	
11.	Facia	
12.	Molduras	
13.	Rejillas de facia	
14.	Porta placa	
15.	Spoiler	

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (4)	
22.	Reflejantes	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extintuidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llantera	
64.	Tapa sombrerera	

74.	Control eléctrico	
75.	Guantero	
76.	Consola	
77.	Porta vasos	
78.	Encendedor	
79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisgueteros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	

¿Funciona? Sí No
 Cantidad: Código de encendido
 Tarjeta
Auto estéreo
 Estéreo Sí No
 ¿Funciona? Sí No
 Marca: _____

Adicionales
 Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAG Sí No

Llantas Vida
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
 DD: Kumho 195 55 R16 3/4
 TD: Kumho 195 55 R16 3/4
 DI: Kumho 195 55 R16 3/4
 TI: Kumho 195 55 R16 3/4
 R: 3/4
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
 Marca: VW
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante
 Marca: VW
 Original Especial

Observaciones

Objetos personales
 No dejen objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma debe permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, así como correspondiente. Te pedimos por favor: **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Jose Marcos Navarrete **GLZ** **GNAS BARRON** **Maria Elena Gonzalez**
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS BAR RON
FORZA

54-14-10
INVENTARIO VEHICULO
A060 00009

0504H 109278

SINIESTRO: B58 487269
OPERADOR: Miguel Gonzalez Meza
FECHA: 15-05-2026
COLOR: Plata AÑO: 2021

MARCA: VW TIPO: UENJO
VIN: MEX3M2606MT143754 PLACA: 3/P

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES		X	
COFRE		X	
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA		X	
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA		X	
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO		X	
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan Carlos Lopez
ENTREGA: Miguel Gonzalez Meza
RECIBE: Juan Carlos Lopez