

CCAO-COL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 24/7/26 Hora 2:00

No. De Reporte 16600185

No. De siniestro B73589463

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☐ No ☒

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca VW Tipo Polo Modelo 2016 Color BCO

No. De Serie MEX612602GT036203 Placas ————— No. De Motor —————

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐
CABLES BUJIA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐

OTROS	☒
REDILLAS	☒

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad volcada
SUSPENSIÓN CON DAMAJO
Grande budo

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Trasladado San Luis Potosí

ELABORO

Aldo Aceves

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73589963	Número de póliza: 73PB0206A8	Inciso / Certificado: 1	Placas: VBFB42D
Marca: vw	Submarca: Folo	Tipo: NB	Modelo: 2016
Nombre del ajustado: Victor M. Hernandez		Claves: W51	Fotos: SI
Atención a: ☒ Segurado ☐ Afectado N°		Nombre del interesado: Guadalupe Yordira Castillo Martinez	Aplica deducible: ☒ SI ☐ No \$ 5% VC
		Celular: 4443797219	Correo electrónico: yuri-0200@gmail.com
IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, <u>acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.</u>			
Daños del siniestro			

[illegible]

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.		Fecha de expedición: <u>09/07/26</u> Lugar de expedición: <u>SCP</u> Firma del ajustador: _____
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)		
Nombre del taller Número de pase	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Los daños marcados en esta autorización de servicio están sujetos a revisión.	
Nombre y firma del interesado ☐ Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños _____ Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un diagnóstico de daños.	Asignación de taller _____ Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **Afectados:**

Afectados:	Afectados:
800 90 21 300	800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza B735899 G3	Póliza 1BPB020GA8	Inciso / certificado J	Número de serie MEK612602GT036203
Marca VW	Submarca Polo	Tipo / cilindros HB	Modelo 2016
Lugar SLP	Fecha 09/07/2016	Placas UBF642D	Kilometraje 300
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Guadalupe Yuridia Castillo Martinez	Cel. 3612602GT036203	Combustible Gasolina

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Bracos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒	¿Es visible? ☒
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐		
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estérreo	☒	☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐		
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐		
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐		
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐		
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐		
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero				Motor				Adicionales	
16	Medallón	☒	☐	80	Palanca de velocidades	☒	☐	Pantalla GPS ☐	Pantalla TV ☐
17	Limpiadores	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐	Tarjeta GPS ☐
18	Lámpara stop	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐	TAG ☐	Marca:
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
20	Emblema cajuela	☒	☐	84	Coderas	☒	☐		
21	Calaveras (4)	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
22	Reflejantes	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐		
23	Defensa	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐		
24	Molduras	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐		
25	Porta placa	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
26	Cámara de reversa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
27	Spoiler	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐		
28	Escape	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
Lado derecho				General				Llantas	
29	Salpicadera	☒	☐	93	Alternador	☒	☐	Ejemplo: Llantas DO: 195/65/14	Vida
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	DO: 195/65/14	14
31	Espejo lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TI: 195/65/14	14
32	Cristal aleta	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐	TI: 195/65/14	14
33	Puerta delantera	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	TI: 195/65/14	14
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐	TI: 195/65/14	14
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	TI: 195/65/14	14
36	Puerta trasera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐	TI: 195/65/14	14
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐	TI: 195/65/14	14
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐	TI: 195/65/14	14
39	Cristal costado	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐	TI: 195/65/14	14
40	Estribo	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐	TI: 195/65/14	14
41	Molduras	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐	TI: 195/65/14	14
Lado izquierdo				Volante				Observaciones	
42	Salpicadera	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐	Marca: ORIGINAL	
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	107	Depósito de chisqueros	☒	☐	Original Especial	No (1) (2) (3) (4)
44	Espejo lateral	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐	Alcación Acero	No (1) (2) (3) (4)
45	Cristal aleta	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐		
46	Puerta delantera	☒	☐	110	Marcha	☒	☐	Marca: ORIGINAL	
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐	Original Especial	
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐		
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	116	Transmisión (STD) (4AT)	☒	☐		
53	Estribo	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐		
Cajuela				Objetos personales				Adaptaciones equipo especial	
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	120	Canastilla	☒	☐		
56	Birlo de seguridad	☒	☐	121	Alarma	☒	☐		
57	Cables para volante	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐		
58	Extintor	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐		
59	Gato	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐		
60	Gato hidráulico	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐		
61	Tapón de rueda	☒	☐	126	Toldo	☒	☐		
62	Cables de carretera	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐		
63	Tapete cubre llanta	☒	☐	128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
64	Tapa sombrerera	☒	☐	129	Calcomanía de verificación	☒	☐		
				130	Tapón birlo	☒	☐		
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se trate mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe