

MARCA: VW

TIPO: Polo

VIN: HX612608J3050374

PLACA: S/P

SINIESTRO: B92456969

OPERADOR: yael Gantes

FECHA: 11/01/2018

COLOR: Azul

AÑO: 2018

SI NO DAÑO

BATERÍA	☒		
COMPUTADORA MOTOR	☒		
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCIÓN	☒		

31BBVA

G/Force

SI NO DAÑO

BOMBA GASOLINA	☒		
LLAVES	☒		
CATALIZADOR	☒		

AOT-OTB00327

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR	☒		☒
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENOS	☒		
CABLES BUJIAS	☒		
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO			☒
DEPOSITO LIMPIADORES			☒
DIRECCION HIDRAULICA			☒
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO		☒	
GENERADOR	☒		
MARCHA	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR			☒
RADIADOR			☒
RADIADOR DE A/C			☒
TANQUE DE GASOLINA	☒		
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR			☒
TURBO CARGADOR		☒	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	☒		
CABLES PASACORRIENTERAS	☒	☒	
TAPA CAJUELA	☒		
HERRAMIENTA		☒	
GATO		☒	
LLAVE DE RUEDA	☒		
SEÑALES DE CARRETERA		☒	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE			☒
CUARTOS DE LUZ			☒
DEFENSA DELANTERA		☒	
FAROS			☒
BALASTRAS		☒	
BULBOS		☒	
FAROS DE NIEBLA			☒
PARABRISAS	☒		
PARRILLA		☒	
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA		☒	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	☒		
BULBOS	☒		
CAJUELA	☒		
DEFENSA TRASERA	☒		
LIMPIADOR	☒		
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA	☒		
SISTEMA DE ESCAPE	☒		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES	☒		
SPOILERS	☒		
FUSIBLES	☒		
PLACAS		☒	
RINES	☒		
ALARMA	☒		
EXTINGUIDOR		☒	
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE	☒		
CANASTILLA		☒	
ADAPTACIÓN		☒	



DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS			
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO	☒		☒
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS	☒		
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA			☒
LLANTAS			☒
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		☒	
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO	☒		
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS	☒		
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA			☒
LLANTAS			☒
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		☒	
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES: Cofre no habre

ELABORA

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Aut Fultin Ma ☐ TRASLADO(PROV): _____

602

AOTB00920

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>Polo</u>
VIN: <u>MEX612608L1058374</u>	PLACA: _____
SINIESTRO: <u>B72456962</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>30-06-16</u>	COLOR: <u>OLIV M</u> AÑO: <u>2018</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	☒	☐	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐	☐
ESTEREO	☒	☐	☐
LLANTA DE REFACCION	☒	☐	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐	☐
LLAVES	☒	☐	☐
CATALIZADOR	☒	☐	☐

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☐	☐	☐
ALTERNADOR	☐	☐	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☐	☐	☐
CLAXON	☐	☐	☐
BOMBA AGUA	☐	☐	☐
BANDAS MOTOR	☐	☐	☐
SISTEMA FRENS	☐	☐	☐
CABLES BUJAS	☐	☐	☐
BOBINA	☐	☐	☐
AIRE ACONDICIONADO	☐	☐	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☐	☐	☐
DIRECCION HIDRAULICA	☐	☐	☐
DISTRIBUIDOR	☐	☐	☐
ENCENDIDO ELECTRONICO	☐	☐	☐
GENERADOR	☐	☐	☐
MARCHA	☐	☐	☐
MONOBLOCK	☐	☐	☐
VENTILADOR	☐	☐	☐
RADIADOR	☐	☐	☐
RADIADOR DE AC	☐	☐	☐
TANQUE DE GASOLINA	☐	☐	☐
TAPON DE GASOLINA	☐	☐	☐
TAPON DE ACEITE	☐	☐	☐
TAPON RADIADOR	☐	☐	☐
TURBO CARGADOR	☐	☐	☐

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☐	☒	☐
COFRE	☐	☐	☒
CUARTOS DE LUZ	☐	☐	☒
DEFENSA DELANTERA	☐	☐	☒
FAROS	☐	☐	☒
BALASTRAS	☐	☐	☒
BULBOS	☐	☐	☒
FAROS DE NIEBLA	☐	☐	☒
PARABRISAS	☒	☐	☐
PARRILLA	☐	☐	☒
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☐	☒	☐

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☐	☒	☐
COSTADOS	☐	☐	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☐
ESTRIBO	☐	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☐	☒	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRASERA	☒	☐	☐
SALPICADERA	☐	☐	☒
LLANTAS	☒	☐	☐
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☐


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒	☐	☐
BULBOS	☒	☐	☐
CAJUELA	☒	☐	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐	☐
LIMPIADOR	☐	☒	☐
MEDALLON	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☐	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐	☐

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☐	☒	☐
COSTADOS	☐	☐	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☐
ESTRIBO	☐	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☐	☒	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRASERA	☒	☐	☐
SALPICADERA	☐	☐	☒
LLANTAS	☒	☐	☐
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☐

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒	☐	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐	☐
BOBINAS	☒	☐	☐
BOLSA DE AIRE	☐	☐	☒
CABECERAS	☒	☐	☐
CENICEROS	☐	☒	☐
GUANTERA	☒	☐	☐
CINT. SEGURIDAD	☒	☐	☐
CLAXON	☐	☐	☒
CODERAS	☐	☒	☐
CONSOLA	☒	☐	☐
CONTROLA/C	☒	☐	☐
DEFROSTER	☒	☐	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	☐
LUZ STOP	☒	☐	☐
MANIJAS	☒	☐	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
RELOJ	☒	☐	☐
SEGUROS ELECTRICOS	☒	☐	☐
TABLERO	☒	☐	☐
TAPETER	☒	☐	☐
ELEVADORES ELECTRICOS	☒	☐	☐
VESTIDURAS	☒	☐	☐
VOLANTE	☒	☐	☐
VISERAS	☒	☐	☐

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☐	☐	☐
CABLES PASACORRIENTES	☐	☐	☐
TAPA CAJUELA	☐	☐	☐
HERRAMIENTA	☐	☐	☐
GATO	☐	☐	☐
LLAVE DE RUEDA	☐	☐	☐
SENALES DE CARRETERA	☐	☐	☐

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	☐	☒	☐
SPOILERS	☐	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐	☐
PLACAS	☒	☐	☐
RINES	☒	☐	☐
ALARMA	☒	☐	☐
EXTINGUIDOR	☐	☒	☐
ANTENA	☐	☒	☐
PLACAVIN	☒	☐	☐
KILOMETRAJE	☐	☐	☐
CANASTILLA	☐	☒	☐
ADAPTACION	☐	☒	☐



OBSERVACIONES: Colpe traseiro

ELABORA <u>José Guillermo Leal</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Fernando Ros</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>José Guillermo Leal</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL



Seguros

AUTO ONLINE
Colonia Recursos Humanos
Autorización de servicio auto
PERSONA TOTAL EVIDENTE

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 872456962	Número de póliza: 8236210R0X	Inciso / Certificado: 01	Placas: NW 022A
Marca: NW	Submarca: Polo	Tipo: Sedan	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: Fernando P. ...	Claves: X	Fotos: 48	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 6,825
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Blanca ...	Celular: 558054931	Correo electrónico: vianacasere@gmail.com

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Bolsas de Aire, Relojador, Maneja de Diodes
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 30/06/26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador:
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: COTE AUTO ONLINE TUTORIA	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): VIA CONDO
Número de pase: PASEO DIGITAL PERSONA TOTAL EVIDENTE	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <u>Daniel Rodríguez Udz.</u>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo, con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloque su número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



LOTE AUTO QUE ME 'PERDIA TODA LA VIDA'

Inventario de vehículo dañado auto

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de sinistro 322456962	Póliza B7362107UX	Inciso / certificado 01	Número de serie MX612608JTO58374
Marca VW	Submarca Solo	Tipo / cilindraje 5721.1cc 4 cil	Modelo 2018
Lugar CDMX	Fecha Día 20 Mes 06 Año 18	Placas NWX 677A	Cantidad de placas 1
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Fernando Pinos	Celular 5528054931	Correo electrónico fpinos@guil.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3.	Plumas limpiadores			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Colre			68.	Viseras			22.5V 60W	
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Llaves	Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control calefacción			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control eléctrico			Auto estereo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Guantero			Estereo ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☐ Sí ☒ No
11.	Facia			75.	Consola			Marca: JBL	SPY CAM
12.	Molduras			76.	Porta vasos			Adicionales	
13.	Rejillas de facia			77.	Encendedor			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
15.	Spoiler			79.	Cenicero			TAG ☐ Sí ☒ No	
Trasero				80.	Palanca de velocidades			Llantas	
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			DD: (00554 C51)	(3/4, 1/2, 1/4)
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DI: 1/4	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			TI: 1/4	
20.	Emblema cajuela			85.	Manillas de puertas (2) (4)			R: 1/4	
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	
22.	Rellelentes			87.	Cinturones de seguridad			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			TI: Trasera derecha	R: Refacción
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero				
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra				
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28.	Escape			Motor				Rines	
Lado derecho				93.	Alternador			Marca: Aguas	
29.	Salpicadera			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☒ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			Volante	
32.	Cristal aleta			97.	Bayoneta aceite dirección			Marca: Aguas	
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			Original ☒ Especial	
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			Observaciones	
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina			NO	
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de claxon			Objetos personales	
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua			NO	
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica			Adaptaciones equipo especial	
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos			NO	
40.	Estríbo			105.	Cables buías				
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueros				
42.	Salpicadera			108.	Distribuidor				
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina				
44.	Espejo lateral			110.	Marcha				
45.	Cristal aleta			111.	Motor limpiadores				
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador				
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador				
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AT) (CVT)				
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor				
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador				
53.	Estríbo			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
54.	Molduras			General					
Cajuela				120.	Canastilla				
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma				
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina				
57.	Cables peso corriente			123.	Herramientas				
58.	Extintor			124.	Sensor de reversa				
59.	Gato			125.	Quemacocos				
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo				
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre				
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación				
64.	Tapa sombrerera			130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Ricardo Rodríguez H.
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. No pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Ricardo Rodríguez H.
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Fernando Pinos
Nombre y firma del ajustador que recibe

Arca S. Palomino
Razón social de la grúa

Fernando
Nombre y firma del operador de grúa que recibe