

MARCA: VW TIPO: Polo
 VIN: MEX6Z96006749629 PLACA: N/A

SINIESTRO: B62716265
 OPERADOR: Arturo Romero
 FECHA: 15-04-2015
 COLOR: Negro AÑO: 2016

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	XX		
ESTEREO	XX		
LLANTA DE REFACCION			X

G. FORZA

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

AOTB0009

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		X
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR	X		X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: - Bomba de gas NV
 - Claxon NV - Tapa
 y chasis
 - Daño Frente

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Ortiz Alex</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable (Grupo Financiero BBVA México) con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 519, Colonia Salto de Agua, Ciudad de México, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad administrativa, operar y dar seguimiento a tus pólizas y servicios que solicites o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en <http://www.bbva.com>

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. (Grupo Financiero BBVA México)

Número de póliza: **BBVA 00865** | Póliza: **2016710701P** | Inicio / capitulado: **15 de Agosto de 2016** | Color: **Blanco**
 Marca: **VW** | Submarca: **Polo** | Tipo / cilindraje: **1.9 TDI** | Modelo: **2016** | Cantidad de placas: **3652053317** | Observaciones: **por reparar**
 Lugar: **CDMX** | Fecha: **21** | Mes: **11** | Año: **2016** | Hora: **11:17 AM** | Celular: **5652053317** | Correo electrónico: **Reguercil@bbva.com**
 Atención a: **Segurado** | Afectado no: **NO**

No.	Inventario	SI	NO
1	Parabrisas	/	/
2	Brazos de limpiadores	/	/
3	Plumas limpiadores	/	/
4	Cofre	/	/
5	Cuartos de luz	/	/
6	Faro principal (zquierdo) (derecho)	/	/
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	/	/
8	Faro de niebla (zquierdo) (derecho)	/	/
9	Parrilla	/	/
10	Emblemas	/	/
11	Facia	/	/
12	Molduras	/	/
13	Rejillas de facia	/	/
14	Porta placa	/	/
15	Spoiler	/	/

No.	Inventario	SI	NO
65	Cielo de toldo	/	/
66	Luz interior	/	/
67	Especjo retrovisor	/	/
68	Miseras	/	/
69	Tablero	/	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71	Botones de estero	/	/
72	Control aire acondicionado	/	/
73	Control calefacción	/	/
74	Control eléctrico	/	/
75	Guantero	/	/
76	Consola	/	/
77	Porta vasos	/	/
78	Encendedor	/	/
79	Cenicero	/	/
80	Palanca de velocidades	/	/
81	Perilla palanca	/	/
82	Botones puerta	/	/
83	Asiento delantero (zquierdo) (derecho)	/	/
84	Coderas	/	/
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86	Bocinas radio	/	/
87	Cinturones de seguridad	/	/
88	Banca de asiento trasero	/	/
89	Respaldo de asiento trasero	/	/
90	Cabeceas (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91	Altombra	/	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

No.	Inventario	SI	NO
16	Medallón	/	/
17	Limpiaadores	/	/
18	Lampara stop	/	/
19	Tapa cajuela / quila puerta	/	/
20	Emblema cajuela	/	/
21	Calaveras (2) (4)	/	/
22	Relleantes	/	/
23	Defensa	/	/
24	Molduras	/	/
25	Porta placa	/	/
26	Camara de reversa	/	/
27	Spoiler	/	/
28	Escape	/	/

No.	Inventario	SI	NO
93	Alternador	/	/
94	Amortiguador delantero (zquierdo) (derecho)	/	/
95	Amortiguador trasero (zquierdo) (derecho)	/	/
96	Bandas de motor	/	/
97	Bayoneta aceite dirección	/	/
98	Bayoneta aceite motor	/	/
99	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100	Bobina	/	/
101	Bocina de claxon	/	/
102	Bomba de agua	/	/
103	Bomba dirección hidráulica	/	/
104	Boster de frenos	/	/
105	Cables bujias	/	/
106	Compresor aire acondicionado	/	/
107	Deposito de chisquetos	/	/
108	Distribuidor	/	/
109	Filtro gasolina	/	/
110	Marcha	/	/
111	Motor limpiadores	/	/
112	Motor ventilador	/	/
113	Porta filtro de aire	/	/
114	Radiador	/	/
115	Sistema de inyección	/	/
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117	Tapón aceite motor	/	/
118	Tapón radiador	/	/
119	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

No.	Inventario	SI	NO
29	Sabidadera	/	/
30	Cuarto luz lateral	/	/
31	Especjo lateral	/	/
32	Cristal aleta	/	/
33	Puerta delantera	/	/
34	Cristal puerta delantera	/	/
35	Manija de puerta delantera	/	/
36	Puerta trasera	/	/
37	Cristal puerta trasera	/	/
38	Manija de puerta trasera	/	/
39	Cristal costado	/	/
40	Estibdo	/	/
41	Molduras	/	/

No.	Inventario	SI	NO
120	Canastilla	/	/
121	Alarma	/	/
122	Tapón de gasolina	/	/
123	Herramientas	/	/

No.	Inventario	SI	NO
42	Sabidadera	/	/
43	Cuarto luz lateral	/	/
44	Especjo lateral	/	/
45	Cristal aleta	/	/
46	Puerta delantera	/	/
47	Cristal puerta delantera	/	/
48	Manija de puerta delantera	/	/
49	Puerta trasera	/	/
50	Cristal puerta trasera	/	/
51	Manija de puerta trasera	/	/
52	Cristal costado	/	/
53	Estribo	/	/
54	Molduras	/	/

No.	Inventario	SI	NO
120	Canastilla	/	/
121	Alarma	/	/
122	Tapón de gasolina	/	/
123	Herramientas	/	/

Computadora ¿ES visible? <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí Observaciones:	Batería ¿ES visible? <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí Marca: LI TH
Llaves Llave de encendido <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estero Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Otros	Adicionales Pantalla GPS: Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta GPS SD: Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> TAG: Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Llantas Ejemplo: Llantas DO de marca GP II (95/65R14) 144 144 144 DD: 1100 DI: 155 TI: 155	Vida
Marca: Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Alación: Acero	Rines No. (1) (2) (3) (4) No. (1) (2) (3) (4)
Marca: Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	Volante
Observaciones Z color	Objetos personales