

MARCA: VW TIPO: Polo
 VIN: MEX6B2607LT073594 PLACA: NO

SINIESTRO: B65480169
 OPERADOR: ANDRES RODESA
 FECHA: 06-05-26
 COLOR: BCC AÑO:

SI NO DAÑO

22:15

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

AUTB 0076

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PORTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO


ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: [Signature] ENTREGA: [Signature] RECIBE: [Signature]
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): Hob 101x911un

TRASLADO(PROV): _____

007B0015

MARCA: <u>VolKswagen</u>	TIPO: <u>Polo</u>
VIN: <u>MX166L60717013594</u>	PLACA: <u>ND</u>
SINIESTRO: <u>569 80169</u>	ASEGURADORA: <u>BZUH</u>
FECHA: <u>06-05-26</u>	COLOR: <u>Blanco</u>
	AÑO: <u>2010</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMBUSTIBLE MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCAH			
MONDLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

CERTIFICADO POR COLISION

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTALACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALVIERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTALACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
herramienta			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETRAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETRAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Admon Acuña</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Seguros

Autos con llave

Autorización de servicio auto

C. OLIVE 14, BUENOS HIDRAULICOS.

Aviso de Privacidad Buenavista, Edo Mex.

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B65480169	Número de póliza: 26A530444	Inciso / Certificado: 2.	Placas: PDU834H.
Marca: VW	Submarca: Polo	Tipo: HB.	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: Ivan	Claves: X234	Fotos: X234	Aplica deducible: \$1 Dño \$ 5.7
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Luis Enrique Rubio	Celular: 5633031606.	Correo electrónico: cf353021@gmail.com





Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: llave rayada, llave para colgar bolsa de Residuos.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: PAGO DIGITAL
Número de pase: [blank]
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): [blank]

Fecha de expedición: 6/5/26
Lugar de expedición: Jalisco

Firma del asegurador: [Signature]

Si el vehículo del Tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: [Signature]

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado: [Signature]

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización correspondiente en la forma y condiciones establecidas en el presente documento autorizo desahuciar en caso de ser necesario, en el Centro de Atención al Cliente y/o Integrarlo al taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? atencionacientes.mx@bbva.com
Centro nacional de atención a clientes Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Aviso de Privacidad

En BVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Integral en cualquiera de sus modalidades con la finalidad de verificar tu identidad administrativa, operar y dar seguimiento a tus productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BVA México

Número de siniestro: PE2180169 Poliza: 2015030114 Inceso / certificado: 11826290217023544 Número de serie: 11826290217023544
 Marca: BMW Submarca: Polo Tipo / cilindros: 118 Modelo: 020 Color: Plata
 Lugar: Tebeapala Fecha: 15 / 05 / 2015 Placas: P01011 Cantidad de placas: 01 (1) Gasolina: 1/4 1/2 3/4 F
 Atención a: Asegurado Afiliado no Wagner Cédula: 2526266 Correo electrónico: pe218016@gmail.com

No. 1 Inventario SI No. NO No. 1 Inventario SI No. NO No. 1 Inventario SI No. NO

Delantero

1.	Parabrisas	
2.	Brazos de limpiadores	
3.	Filtros limpiadores	
4.	Cofre	
5.	Cuartos de luz	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9.	Parrilla	
10.	Emblemas	
11.	Facia	
12.	Molduras	
13.	Rejillas de facia	
14.	Porta placa	
15.	Spoiler	

Interior

65.	Cielo de todo	
66.	Luz interior	
67.	Espelo retrovisor	
68.	Víseras	
69.	Tablero	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	
71.	Botones de estérero	
72.	Control aire acondicionado	
73.	Control calefacción	
74.	Control eléctrico	
75.	Guantería	
76.	Consola	
77.	Porta vasos	
78.	Encendedor	
79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Mantas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Barra de asiento trasero	
89.	Respaldos de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Altavoz	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Tasero

16.	Medellón	
17.	Limpadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejaritos	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Deposito de chispuetos	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón deposito liquido de frenos	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espelo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Rines

Marca:	Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Aceño		No. (1) (2) (3) (4)

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espelo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Volante

Marca:	Original	Especial	
--------	----------	----------	--

Cajuela

55.	Alfombra carton cajuela	
56.	Bino de seguridad	
57.	Cables pisa corriente	
58.	Extintidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapas sornbrerera	

Objetos personales

NIC

Adaptaciones equipo especial

NIC

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.
 Nombre y firma del interesado: _____

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán** repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el **vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrará en el vehículo: _____
 Nombre y firma del ajustador: _____
 Razon social de la grúa: _____
 Nombre y firma del operador: _____