SOLERA | AUTOonline AOGB0550.

Vehicle Claims

AO. 0781

INVENTARIO VEHICULO

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Yamaha TIPO: MT-03

VIN: MH3RH07P0HK003386 PLACA: S/P.


SINIESTRO: 37540636 7 ASEGURADORA: BBVA


FECHA: 14/10/24 COLOR: Negro AÑO: 2017

DESCRIPCION	SI	NO	DAÑO
TACOMETRO	X		
VELOCIMETRO	X		
MOFLE		X	
PEDAL FRENO TRASERO	X		
CADENA	X		
CRANK		X	
TAPAS LATERALES			X
TANQUE DE ACEITE	X		
REPOSAPIES TRASEROS			X
PARRILLA		X	
GUARDAFANGO TRASERO	X		
PLACA		X	
PORTA PLACA		X	
FRENO DE DISCO TRASERO	X		
CAJA FILTRO		X	
LLAVES		X	
LLAVERO		X	
PALANCA DE CAMBIOS	X		
GUARDA CADENA		X	
AMORTIGUADOR	X		

DESCRIPCION	SI	NO	DAÑO
COMPUTADORA MOTOR		X	
TANQUE DE GASOLINA	X		X
TAPA DE GASOLINA	X		
SUSPENSION DELANTERA	X		
SILLON	X		
FARO	X		
DIRECCIONALES DELANTERAS	X		
BOMBA FRENO DELANTERO	X		
TAPA ACEITE MOTOR	X		
MANUBRIO	X		
BATERIA		X	
COMANDO DE LUCES	X		
CLAXON		X	
CLUTCH	X		
PALANCA FRENO DELANTERO	X		
GUARDAFANGO DELANTERO			X
DIRECCIONALES TRASERAS	X		
SWICHE ENCENDIDO	X		
TRIPIE		X	
LLANTAS	X		
RINES	X		
STOP	X		
FORRO COJIN		X	

Operador - Juan José Gonzalez
Grúas - Ares





OBSERVACIONES: Unidad con daño en Tapas laterales
Batria no visible sin llave.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Edgar Rios		Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

4 AOG0550

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible] Vehículos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, [illegible] nuestros datos personales con la finalidad de verificar su identidad, administrar, ejecutar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitan o contratan con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad [illegible] en nuestras sucursales y en bbva.mx

[illegible] se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene [illegible] BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

No. de siniestro: B75406367	Póliza: 0A3547 00HB	Inciso / certificado: 1	Número de serie: MA3RH07P0HK003386				
Unidad: Yamaha	Submarca: 350	Tipo / cilindraje: M-320	Modelo: 2017	Color: Negro			
Taller: Guadalajara	Fecha: Día 24 Mes 07 Año 26	Placas: R2547M	Cantidad de placas (0): 0	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F		
Atención a: Asegurado / Afectado no. 1	Nombre del interesado: Javier Ezequiel Valdez Perez		Celular: 3326182170	Correo electrónico:			

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara (s)		
19	Tapa cajuela / puerta puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		
Lado derecho			
29	Salpicadera		
30	Cuarto de luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Salpicadera		
43	Cuarto de luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		
Cajuela			
55	Alfombra o tapete cajuela		
56	Llanta de refacción		
57	Caldera para carretera		
58	Extinguidor		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bancas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bateria		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidraulica		
104.	Booter de frenos		
105.	Cables bujias		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Deposito de limpiadores		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón deposito liquido de frenos		
General			
120.	Cenicero		
121.	Alarma		
122.	Tapon de gasolina		
123.	Cinturones		
124.	Seguro de ruedas		
125.	Quemacocos		
126.	Techo		

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

Ejemplo: Llanta	Marca	Medida	Vida
DD:	CST	265/65/14	3/4
TD:	Yoko		3/4
DI:			
TI:	Fred		3/4
R:			

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca:
Original ☐ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Manubrio
Original ☐ Especial ☐

Observaciones
Parte celular

Objetos personales

Escaneado con CamScanner