

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO
25532

FECHA

Lumo 00273

CLIENTE

Lumo

ORIGEN
Cuatitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE
AM3RH07P9K00

NUMERO DE MOTOR

MARCA
YAMAHA

MODELO

ELK 004302 TIPO

MT-03

COLOR
Negro

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1893L7		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADLBU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL B. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

~~Daños generales en vehículo asiento rojo sin esponja~~

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN
 NOMBRE: Arturo Siddorthe G.S.
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 26/03/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR
 NOMBRE: Ricardo J. Acosta
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 26-3-16

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
 NOMBRE:
 FIRMA:
 FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tuititlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

10000273

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 93627			E	<input checked="" type="checkbox"/> S
	PROYECTO PROYECTO DOCTOR		GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller GCR: Calle Veracruz # 14, Santa Maria Chiconcuac, Edo. de Mex. Cp 56720, EDUARDO CHAVEZ, 7751242172

SERIE: MH3RH07P9JK004302	MARCA: YAMAHA	SUBMARCA: MT-03	MODELO: 2018
--------------------------	---------------	-----------------	--------------

PLACAS: 1893L7	EDO EMPLACAMIENTO: <i>ED AX</i>	PLACAS VIGENTES: SI NO
----------------	---------------------------------	------------------------

ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	COLOR: <i>Negro</i>	FECHA DE ENTREGA: <i>16-03-2016</i>
------------------	----------------	---------------------	-------------------------------------



EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO			
PARABRISAS		/	VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		X			
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		X			
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		X	PINZAS		X			
CALAVERAS	/		TAPETES		X	DESARMADORES		X			
PARRILLA		/	ESPEJO RETROVISOR		X	EXTINTOR		X			
EMBLEMAS	/		RADIO		X	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO			
LIMPIADORES		/	BOCINAS		X	SISTEMA DE FRENOS					
ANTENA		/	ENCENDEDOR		X	ACEITE					
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		X	TEMPERATURA					
CHAPAS	/		ELEVADORES		X	FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()			CHECK ENGINE					
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO	N/A	ROSA	N/A		
GATO		X	PERMISO			ROJO	N/A	VERDE	N/A		
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO			AZUL	N/A	S/ENGOMADO	N/A		
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE			AÑO	N/A	1ER	N/A	2DO	N/A
BIRLO DE SEGURIDAD		X				MULTA					
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			0	00	EX			

TRANSMISIÓN A <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/>	TRACCIÓN	VESTIDURAS SUCIAS <input type="checkbox"/> LIMPIAS <input checked="" type="checkbox"/>
---	----------	---




OBSERVACIONES:
La unidad se va en grupo


<i>Eme Carr</i> NOMBRE Y FIRMA 26-03-26 FECHA	<i>Ricardo J. Medina</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 26-03-2016 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	---	---

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE