

MARCA: MH FAB 1842S3129449 TIPO: Avanza
 VIN: TOYOTA PLACA: SIP

SINIESTRO: BC2486768
 OPERADOR: MIGUEL ROSAS
 FECHA: 13-05-26
 COLOR: GRIS AÑO: 2005

SI NO DAÑO G-Forza H-21110 SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

S-BBVA AOTB-107

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS			X
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

ELABORA <u>Jesus Hdez</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Jesus Hdez</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

Aviso de Privacidad

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Número de siniestro: 862180708		Número de póliza: 815CS80140		Inciso / Certificado: 1		Placas: WPS 700 B	
Marca: Volvo		Submarca: Aurora		Tipo: SUV		Modelo: 2005	
Nombre del ajustador: Gabriel Salinas Olvera		Claves: 0232		Fotos: 0232		Aplica deducible: \$ 500	
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°		Nombre del Intersegurado: Edwin Hernández		Cellular: 871840091		Correo electrónico: 871840091	

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Taller Samba Clara	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Talleres Vega, Meyra Carde 1615 Sfm Clara, Coahuila, SS 71007700
Número de pase: 202032712	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños	Nombre y firma del interesado: Edwin Hernández
Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: Edwin Hernández

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, declara haber leído y entendido el presente documento, en el que se detallan las condiciones de cobertura, así como las obligaciones de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300
 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.