

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>TOYOTA</u>	TIPO: <u>RAIZE</u>
VIN: <u>MHKAA1BA95J161947</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>B73007161</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>24/7/26</u> COLOR: <u>Azul</u>	AÑO: <u>2025</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE	X		
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTEPA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Impacto Parte Frontal

ELABORA <u>Nestar</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Yael J. J. J.</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Nestar</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, apoyarte y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales o en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 70 de la Ley sobre el Tratamiento de Seguros, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el asegurado firma celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B733007161	Noticia: 885G210 P21	Incidente / evento: 001	Historia de serie: MHKAAB9SJ161947
Marca: Toyota	Submarca: Raize	Tipo / categoría: XLE SUV	Año: 2015
Línea: COMV	Fecha: 04/07/16	Placa: MG MIZ366C	Color: Azul
Alcance: X Asegurado	Nombre del asegurado: Maria Liliana Haydee Espinosa Perez	Celular: 5561385408	Correo electrónico: haydee.liliana.2330@gmail.com

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería		
2	Brasos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? Si ☒ No ☐	¿Es visible? Si ☒ No ☐		
3	Puente limpiadores	/		67	Espín retrovisor	/		Observaciones	Marca: Agencia		
4	Caja	/		68	Visitas	/					
5	Cuentas de luz	/		69	Tablero	/					
6	Faro principal (izquierda) (derecha)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/					
7	Faros (Luz Halógena) (Luz Xenon) (Luz LED)	/		71	Botones de estéril	/					
8	Faro de neblina (izquierda) (derecha)	/		72	Control aire acondicionado	/					
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/					
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/					
11	Faros	/		75	Guantero	/					
12	Motor	/		76	Consola	/					
13	Revolvo de freno	/		77	Porta vasos	/					
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/					
15	Tapete	/		79	Cenicero	/					
Trasero				Motor				Adicionales			
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/		Pantalla GPS Si ☐ No ☐ Pantalla TV Si ☐ No ☐			
17	Limpiadores	/		81	Perrilla palanca	/		Tarjeta GPS SD Si ☐ No ☐ Marca:			
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/		TAG Si ☐ No ☐			
19	Tapa capota / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierda) (derecha)	/					
20	Emblemas capota	/		84	Coderas	/					
21	Cateteros (2)	/		85	Mangas de puertas (2)	/					
22	Reloj	/		86	Bocinas radio	/					
23	Defensas	/		87	Cinturones de seguridad	/					
24	Medallas	/		88	Banca de asiento trasero	/					
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/					
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4)	/					
27	Tapete	/		91	Altavoz	/					
28	Engrape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/					
Lado derecho				General				Llantas			
29	Seguidera	/		93	Alternador	/		Ejemplo: DD Goodyear 205/60-17			
30	Cuentas de luz lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierda) (derecha)	/		DD: 205/60-17			
31	Espín lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierda) (derecha)	/		TD: 205/60-17			
32	Cristal aler	/		96	Flanjas de motor	/		DI: 205/60-17			
33	Puerta delantera	/		97	Rayoneta aceite dirección	/		TI: 205/60-17			
34	Cristal puerta delantera	/		98	Rayoneta aceite motor	/		R: 205/60-17			
35	Mango de puerta delantera	/		99	Rayoneta aceite transmisión	/		¿Funda o cubierta? Si ☐ No ☒			
36	Puerta trasera	/		100	Botina	/		DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda RT: Retración			
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
38	Mango de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
39	Cristal costado	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
40	Estribos	/		104	Boster de frenos	/					
41	Medallas	/		105	Cables bujías	/					
Lado izquierdo				General				Volante			
42	Seguidera	/		106	Compresor aire acondicionado	/		Marca: Original			
43	Cuentas de luz lateral	/		107	Depósito de chequeteros	/		Original Especial No (1) (2) (3) (4)			
44	Espín lateral	/		108	Distribuidor	/					
45	Cristal aler	/		109	Filtro gasolina	/					
46	Puerta delantera	/		110	Marcha	/					
47	Cristal puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/					
48	Mango de puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
49	Puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/					
50	Cristal puerta trasera	/		114	Radiador	/					
51	Mango de puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
52	Cristal costado	/		116	Transmisión (STD) (AT) (CVT)	/					
53	Estribos	/		117	Tapón aceite motor	/					
54	Medallas	/		118	Tapón radiador	/					
Cajuela				General				Observaciones			
55	Almohada cartón cajuela	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
56	Bata de seguridad	/		120	Cargatilla	/					
57	Cables para corriente	/		121	Alarma	/					
58	Extintor	/		122	Tapón de gasolina	/					
59	Gas	/		123	Herramientas	/					
60	Gato hidráulico	/		124	Sensores de reversa	/					
61	Llave de rueda	/		125	Quemacables	/					
62	Señales de carretera	/		126	Carro	/					
63	Tapete cubre barra	/		127	Carrito de granolas	/					
64	Tapa sombrerera	/		128	Carro de granolas	/					
								Objetos personales			
								Adaptaciones equipo especial			
								Cableado de Cámara trasera			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Maria Liliana Haydee Espinosa Perez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar incidentes, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de rueda, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Maria Liliana Haydee Espinosa Perez
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Marcos Sierra
Nombre y firma del ajustador que recibe

E. E. Alejandro
Razón social de la grúa

E. E. Alejandro
Nombre y firma del operador de grúa que recibe