

MARCA: Toyota

TIPO: Avanza

VIN: YHKHC13E3FK008070

PLACA: 31P

SINIESTRO: 70146264

OPERADOR: Silvio Tomas

FECHA: 2-7-26

COLOR: Gris

AÑO: 2013

SI NO DAÑO

AOTB 337

SI NO DAÑO

BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

ELABORA

Arturo Campos
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE



Arturo Campos
NOMBRE Y FIRMA

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	X
COSTADOS		X	X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de sinistro B70146264	Póliza 873621010X	Inicio / certificado 00001	Número de serie M-1VMC13E3FK00PG10
Marca TEROFA	Submarca AVANZA	Tipo / cilindraje MIRAVAN	Modelo 2015
Lugar COYUNTAC	Fecha 11/06/2016	Placas MMD1811A	Kilometraje 28671
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado FILIBERTO MARTINEZ	Celular 559161839	Correo electrónico amapia@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estríbo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estríbo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estereo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Bosler de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisqueros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☒ No ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☐

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☒
 Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☒ Marca:
 TAG ☐ Sí ☒ No ☐

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 11/95/65/14 (3/4 1/2 1/4)
 DD: **MASSIMO 185/65 R14**
 TD: **BLAZER 185/65 R14**
 DI: **MASSIMO 185/65 R14**
 TI: **BLAZER 185/65 R14**
 R:
 ¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No ☐
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

1UMBAJPPDS FICONTAU
FRASERO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Alvaro Martinez Escamilla
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar** los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Alvaro Martinez Escamilla **JOSE GUZMÁN AGUILAR** **Gracias Hnos. Miranda Victor Hugo**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Valuación de Pérdida Total

23 ACUL

FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
11/06/2026		17/06/2026					
NUMERO	NO. DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO	MARCA VEHICULO		TIPO	
170146264	2657657690	MMS184A	☒ ASEG ☐ TERC	TOYOTA		AVANZA	
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	N. CILINDROS	NUM. SERIE
01/01/20	GRIS	PREMIUM	☐ 0 ☐ 1 ☒ 2		4	4	MHKMC13E3FK008070
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.		POLIZA	INCISO
NO VISIBLE		N/A		☐ SI ☒ NO		8736210S0X	00001
☒ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/C ☒ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☐ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☐ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA							

1.- VALOR INDEMNIZADO	
☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA	129,800.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	8351.01
* REFACCIONES DE HP INICIALES	39800
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	18895
TOTAL DAÑOS	67,046.01
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIG. INALES ☐ COPIAS ☐	0.00
5.- DEMÉRITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	6,490.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES DEMÉRITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	73,536.01
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	56,263.99
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	2,813.20
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	53,450.79
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JUNIO	JUNIO	
PAG.	323	DIGITAL	
VALOR	122,700.00	129,800.00	
% DAÑOS	54.64 %	51.65 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC)

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION.

NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos
PLACA V.I.N. MHKMC13E3FK008070
PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T.

R U A S T O R M O R

FOLIO 4673

INVENTARIO UNICO DE AUTOMOVILES

SERIE: 701902047	OPERADOR: MCH	FECHA: 2/1/26
MARCA: Toyota	TIPO: A0024	MODELO: 2015
VIN: MHEM03C3FK008070	COLOR: G	PLACAS:

PARTE DELANTERA	SI	NO	AVERIADA
1.- FACIA Y/O DEFENSA			/
2.- PORTA PLACA			/
3.- FARO DERECHO			/
4.- FOCO DE FARO DERECHO			/
5.- BALASTRA DE FARO DERECHO			/
6.- CUARTO DE LUZ DERECHO			/
7.- FARO DE NIEBLA DERECHO			/
8.- FOCO DE FARO DE NIEBLA DERECHO			/
9.- FARO IZQUIERDO			/
10.- FOCO DE FARO IZQUIERDO			/
11.- BALASTRA DE FARO IZQUIERDO			/
12.- CUARTO DE LUZ IZQUIERDO			/
13.- FARO DE NIEBLA IZQUIERDO			/
14.- FOCO DE FARO DE NIEBLA IZQUIERDO			/
15.- COFRE			/
16.- CHAPA DE COFRE			/
17.- PARRILLA			/
18.- EMBLEMA DE PARRILLA			/
19.- PARABRISAS			/
20.- BRAZO DE LIMPIADOR DERECHO			/
21.- PLUMA DE LIMPIADOR DERECHO			/
22.- BRAZO DE LIMPIADOR IZQUIERDO			/
23.- PLUMA DE LIMPIADOR IZQUIERDO			/

LADO DERECHO	SI	NO	AVERIADA
24.- SALPICADERA			/
25.- PUERTA DELANTERA			/
26.- PUERTA TRASERA			/
27.- CRISTALES DE PUERTAS			/
28.- MANIJAS DE PUERTAS			/
29.- ALETA DELANTERA			/
30.- ALETA TRASERA			/
31.- ESPEJO LATERAL			/
32.- ESTRIBO			/
33.- COSTADO			/
34.- MOLDURAS			/
35.- LLANTA DELANTERA			/
36.- CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON			/
37.- LLANTA TRASERA			/
38.- CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON			/
39.- RINES DE ALUMINO			/
40.- RINES DE FIERRO			/

LADO IZQUIERDO	SI	NO	AVERIADA
41.- SALPICADERA			/
42.- PUERTA DELANTERA			/
43.- PUERTA TRASERA			/
44.- CRISTALES DE PUERTAS			/
45.- MANIJAS DE PUERTAS			/
46.- ALETA DELANTERA			/
47.- ALETA TRASERA			/
48.- ESPEJO LATERAL			/
49.- ESTRIBO			/
50.- COSTADO			/
51.- MOLDURAS			/
52.- LLANTA DELANTERA			/
53.- CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON			/
54.- LLANTA TRASERA			/
55.- CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON			/
56.- RINES DE ALUMINO			/
57.- RINES DE FIERRO			/

PARTE TRASERA	SI	NO	AVERIADA
58.- FACIA Y/O DEFENSA			/
59.- REFLEJANTES DE FACIA			/
60.- PORTA PLACA			/
61.- CALAVERA IZQUIERDA			/
62.- CALAVERA DERECHA			/
63.- MEDALLON			/
64.- BRAZO DE LIMPIADOR			/
65.- PLUMA DE LIMPIADOR			/
66.- CAJUELA			/
67.- CHAPA DE CAJUELA			/
68.- EMBLEMA DE CAJUELA			/
69.- ESCAPE			/

INTERIOR DE CAJUELA	SI	NO	AVERIADA
70.- TAPA CAJUELA			/
71.- TAPETE DE HULE			/
72.- TAPETE DE ALFOMBRA			/
73.- LLANTA DE REFACCION			/
74.- LLAVE DE RUEDAS			/
75.- SEGURO DE RUEDA			/
76.- GATO			/
77.- HERRAMIENTAS PZA.			/
78.- SEÑALES DE EMERGENCIA			/
79.- CABLES PASA CORRIENTES			/
80.- EXTINGUIDOR			/

INTERIOR	SI	NO	AVERIADA
81.- VOLANTE			/
82.- PALANCA DE DIRECCIONALES			/
83.- PALANCA DE LIMPIADORES			/
84.- TABLERO			/
85.- INSTRUMENTOS DE TABLERO			/
86.- BOLSA DE AIRE			/
87.- GUANTERA DE TABLERO			/
88.- RADIO			/
89.- ESTEREO			/
90.- BOGINAS			/
91.- CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO			/
92.- CONTROLES DEFROSTER			/
93.- CENICERO			/
94.- ENCENDEDOR			/
95.- PALANCA DE VELOCIDADES			/
96.- CONSOLA			/
97.- ASIENTOS DELANTEROS			/
98.- ASIENTOS TRASEROS			/
99.- CABECERAS DELANTERAS			/
100.- CABECERAS TRASERA			/
101.- CODERAS			/
102.- CINTURONES DE SEGURIDAD			/
103.- VESTIDURAS			/
104.- ALFOMBRA			/
105.- TAPAS DE PUERTAS DELANTERAS			/
106.- TAPAS DE PUERTAS TRASERAS			/
107.- MANIJAS DE APERTURA DE PUERTAS			/
108.- MANIJA DE APERTURA DE VIDRIOS			/
109.- ELEVADORES ELECTRICOS			/
110.- SEGUROS ELECTRICOS			/
111.- QUEMA COCOS			/
112.- VICERAS			/
113.- ESPEJO RETROVISOR			/
114.- LUZ INTERIOR			/
115.- LUZ DE STOP			/
116.- TAPETES			/

MOTOR	SI	NO	AVERIADA
117.- COMPUTADORA DE MOTOR			/
118.- CATALIZADOR			/
119.- TURBO CARGADOR			/
120.- FILTRO DE AIRE			/
121.- CAJA DE FUSIBLES			/
122.- BATERIA			/
123.- MONOBLOK			/
124.- BOMBA DE AGUA			/
125.- BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR			/
126.- TAPON DE ACEITE DE MOTOR			/
127.- BANDAS DE MOTOR			/
128.- DIRECCION HIDRAULICA			/
129.- RADIADOR			/
130.- TAPON DE AGUA DEL RADIADOR			/
131.- DEPOSITO DE RADIADOR			/
132.- VENTILADOR DE RADIADOR			/
133.- RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO			/
134.- COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO			/
135.- ALTERNADOR			/
136.- GENERADOR			/
137.- MARCHA			/
138.- ENCENDIDO ELECTRONICO			/
139.- DISTRIBUIDOR			/
140.- BOBINA			/
141.- CABLES DE BUJIAS			/
142.- SISTEMA DE FRENOS			/
143.- DEPOSITO DE LIMPIADORES			/
144.- BOMBA DE GASOLINA			/
145.- TANQUE DE GASOLINA			/
146.- TAPON DE TANQUE DE GASOLINA			/
147.- CAJA DE VELOCIDADES			/
148.- CLAXON			/

OTROS	SI	NO	AVERIADA
149.- PLACA DE VIN			/
150.- DOCUMENTOS			/
151.- LLAVES			/
152.- PLACAS VEHICULARES			/
153.- OBJETOS PERSONALES			/
154.- ALARMA			/
155.- ANTENA			/
156.- CANASTILLA			/
157.- SPOILERS			/
158.- FUSIBLES			/
159.- KILOMETRAJE			/
160.- ACCESORIOS:			/

OBSERVACIONES:

ELABOR: <i>Michu</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGO NOMBRE Y FIRMA	RECIBIO <i>Arturo</i> NOMBRE Y FIRMA
--	--------------------------------------	---