SOLERA | AUTOonline AOGB0291

Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4048

RESGUARDO(CCAO): GDL TRASLADO(PROV): TGP mercado otero

MARCA:	Toyota	TIPO:	Avanza
VIN:	MHKMC13F8DK005221	PLACA:	S/P
SINIESTRO:	B760772266	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	20/8/26 7:40	COLOR:	Plata
		AÑO:	2015

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	C/D		✓
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE			✓
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓		
CODERAS		✓	
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER		✓	
ENCENDEDOR		✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ		✓	
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE			✓
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE	✓		
CUARTOS DE LUZ		✓	
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS	✓		
BALASTRE		✓	
BULBOS		✓	
FAROS DE NIEBLA		✓	
PARABRISAS	✓		
PARRILLA	✓		
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA		✓	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS		✓	
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA		✓	
SISTEMA DE ESCAPE	✓		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA		✓	
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA		✓	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES	✓		
PLACAS		✓	
RINES	C/D		✓
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE	✓		
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION	✓		
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS			✓
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS		✓	
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS		✓	
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRSERA			✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		






OBSERVACIONES: Suspension con daño
bolsas Avanadas

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Aldo Alcaraz	Carlos RM	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Inventario de vehículo dañado auto

8

Aviso de Privacidad

[illegible] Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba los datos personales, patrimoniales [illegible] www.bbva.mx

[illegible] información en la forma de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguros así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene [illegible] Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: 536077206	Póliza: 84562.1016	Inciso / certificado: 00001	Número de serie: K005721		
Marca: Toyota	Submarca: AVANZA	Tipo / cilindraje: 3CV	Modelo: 2015	Color: PLATA	
Lugar: AGATE	Fecha: Día 30 Mes 01 Año 20	Placas: KAT 904 A	Cantidad de placas: 2	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 (1)
Atención a: Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado: MARIA DEL PILAR RAMIREZ MARQUEZ	Celular:	Correo electrónico:		

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho) Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
7	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
8	Parrilla		
9	Emblemas		
10	Facia		
11	Molduras		
12	Rejillas de facia		
13	Porta placa		
14	Spoiler		
Trasero			
15	Medallón		
16	Limpiadores		
17	Lámpara stop		
18	Tapa cajuela / quita puerta		
19	Emblema cajuela		
20	Calaveras (2) (4)		
21	Reflejantes		
22	Defensa		
23	Molduras		
24	Porta placa		
25	Cámara de reversa		
26	Spoiler		
27	Escape		
Lado derecho			
28	Salpicadera		
29	Cuarto luz lateral		
30	Espejo lateral		
31	Cristal aleta		
32	Puerta delantera		
33	Cristal puerta delantera		
34	Manija de puerta delantera		
35	Puerta trasera		
36	Cristal puerta trasera		
37	Manija de puerta trasera		
38	Cristal costado		
39	Estribo		
40	Molduras		
Lado izquierdo			
41	Salpicadera		
42	Cuarto luz lateral		
43	Espejo lateral		
44	Cristal aleta		
45	Puerta delantera		
46	Cristal puerta delantera		
47	Manija de puerta delantera		
48	Puerta trasera		
49	Cristal puerta trasera		
50	Manija de puerta trasera		
51	Cristal costado		
52	Estribo		
53	Molduras		
Cajuela			
54	Alfombra cartón cajuela		
55	Birlo de seguridad		
56	Cables pasa corriente		
57	Extinguidor		
58	Gato		
59	Gato hidráulico		
60	Llave de rueda		
61	Señales de carretera		
62	Tapete cubre llanta		
63	Tapa sombrerera		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
64	Cielo de toldo		
65	Luz interior		
66	Espejo retrovisor		
67	Viseras		
68	Tablero		
69	Switch de encendido (start / stop engine)		
70	Botones de estéreo		
71	Control aire acondicionado		
72	Control calefacción		
73	Control eléctrico		
74	Guantera		
75	Consola		
76	Porta vasos		
77	Encendedor		
78	Cenicero		
79	Palanca de velocidades		
80	Perilla palanca		
81	Botones puerta		
82	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
83	Coderas		
84	Manijas de puertas (2) (4)		
85	Bocinas radio		
86	Cinturones de seguridad		
87	Banca de asiento trasero		
88	Respaldo de asiento trasero		
89	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
90	Alfombra		
91	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
92			
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de cláxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Inventario	
Otros	
Computadora	**Batería**
¿Es visible? Sí ☑ No ☐	¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones: SIN MARCA VISIBLE	Marca: SIN MARCA VISIBLE
Llaves	**Tipo de llaves**
Llave de encendido	Normal ☑
¿Funciona? Sí ☑ No ☐	Código de encendido ☐
Cantidad:	Tarjeta ☐
Auto estéreo	**Tarjeta de circulación**
Estéreo Sí ☑ No ☐	Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐	
Marca: GENERICO	

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	
DD: ANTIMAX	1/2
TD: "	1/2
DI: "	1/2
TI: "	1/2
R: NO VISIBLE	
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐	

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines

Marca:

Original	Especial
Aleación	Acero

No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

Original	Especial

Observaciones

NO

Objetos personales

NO

Adaptaciones equipo especial

NO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** *para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.*

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** *del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos* **no serán repuestos en caso de extravío.** *Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los respectivos, según corresponda. Te pedimos por favor* **no retires los accesorios originales** *(gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado* ***únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.***

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
X		GRUAS EXPRESS	

Escaneado con CamScanner