

CCAO-COL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 4-08-20 Hora 4:00

No. De Reporte A00130227

No. De siniestro P37027162

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca	Tipo	Modelo	Color
<u>Toyota</u>	<u>Huancha</u>	<u>2017</u>	<u>gris</u>
No. De Serie	Placas	No. De Motor	

DESCRIPCIÓN

MOTOR

SI NO

ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐
CABLES BUÍA	☒	☐
AIRE ACONDICINADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

SI NO

MANILAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANILAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA

SI NO

LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐

OTROS	
REDILLAS	

NOTAS Y OBSERVACIONES

SIN OBJETOS

Boutique

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

ELABORO

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en: Paseo de la Reforma número 505, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, nos comprometemos a tratar tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, apoyarte y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquier una de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: 27-027167	Procedente: RAMBOZOICB	Inscripción / certificado: 118	Número de placa: NAKLE53L4H KOIC010
Modelo: 2017	Marca: Avanza	Color: Blanco	
Fecha: 21/7/2017	Hora: 12:26	Lugar: 3349711077	
Atención a: Wei Hong Lin			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de traido	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brasos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es original? ☒ Sí ☐ No
3	Plumitas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones: NO	Marca: NO
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐	Llaves	Tipo de llaves
5	Cuarteros de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Normal ☒ Código de encendido ☐
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐	Cantidad	Tarjeta de circulación
7	Focos (Halógeno) (Xenón) (LED)	☒	☐	71	Botones de estéreos	☒	☐	Auto estéreo	Estéreo ☒ Sí ☐ No
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Marca: NO
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐	Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca: NO
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐	IAG ☒ Sí ☐ No	
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐	Adicionales	
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero				Motor				Llantas	
16	Medallón	☒	☐	80	Palanca de velocidades	☒	☐	Ejemplo: Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	Vida
17	Limpiadores	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	DD: NO - ABRE	
18	Lámpara stop	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐	DD: Delantera derecha	DT: Delantera izquierda
19	Tapo cajuela / quinta puerta	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
20	Emblema cajuela	☒	☐	84	Asiento trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
21	Calaveras	☒	☐	85	Coderas	☒	☐		
22	Reflejos	☒	☐	86	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
23	Defensa	☒	☐	87	Bocinas radio	☒	☐		
24	Molduras	☒	☐	88	Cinturones de seguridad	☒	☐		
25	Porta placa	☒	☐	89	Bandas de asiento trasero	☒	☐		
26	Cámara de reversa	☒	☐	90	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
27	Spoiler	☒	☐	91	Cabeceras (2) (4)	☒	☐		
28	Escape	☒	☐	92	Almohada	☒	☐		
Lado derecho				General				Objetos personales	
29	Salpicadera	☒	☐	93	Canastilla	☒	☐	Adaptaciones equipo especial	
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	94	Alarma	☒	☐		
31	Espejo lateral	☒	☐	95	Tapón de gasolina	☒	☐		
32	Cristal aleta	☒	☐	96	Herramientas	☒	☐		
33	Puerta delantera	☒	☐	97	Sensor de reversa	☒	☐		
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	98	Quemacocos	☒	☐		
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	99	Toldo	☒	☐		
36	Puerta trasera	☒	☐	100	Gancho de arrastre	☒	☐		
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	101	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	102	Calcomanía de verificación	☒	☐		
39	Cristal costado	☒	☐	103	Tapón bota	☒	☐		
40	Estribo	☒	☐	104	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	105	Compressor aire acondicionado	☒	☐		
Lado izquierdo				ajuela					
42	Salpicadera	☒	☐	55	Almohada cartón cajuela	☒	☐		
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	56	Cable de seguridad	☒	☐		
44	Espejo lateral	☒	☐	57	Cables para corriente	☒	☐		
45	Cristal aleta	☒	☐	58	Extintor	☒	☐		
46	Puerta delantera	☒	☐	59	Gato	☒	☐		
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	60	Gato hidráulico	☒	☐		
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	61	Llave de media	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	62	Señales de carretera	☒	☐		
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	63	Tapete cubre llanta	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	64	Tapo sombrerera	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐						
53	Estribo	☒	☐						
54	Molduras	☒	☐						

El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operado de grúa que recibe