AOM30212

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

Claro

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2871

☐ RESGUARDO/CCAO: Monterrey ☐ TRASLADO/PROV:

MARCA	Toyota	TIPO	Avanza
VIN	MHKMF53F6GK003626	PLACA	S/P
SINIESTRO	387611261	ASEGURADORA	BSURA
FECHA	29/10/26	COLOR	Gris
		AÑO	2016

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANCAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO			NV
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		NV
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		✓	
ASIENTOS DELANTEROS			✓
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS			NV
BOLSA DE AIRE			✓
CABECERAS	✓		
CENICEROS			NV
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓		
CODERAS		✓	
CONSOLA	[redacted]	✓	NO
CONTROL A/C	✓		NV
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR			NV
LUZ STOP			NV
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		NV
TABLERO	✓		
TAPETES		✓	
ELEVADORES ELECTRICOS			NV
VESTIDURAS		✓	
VOLANTE			✓
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BULBOS			✓
FAROS DE NIEBLA			✓
PARABRISAS	✓		
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA		✓	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR	✓		
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJUELA		✓	
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA		✓	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	✓	✓	
SPOILERS	✓		
FUSIBLES	✓		
PLACAS	✓	✓	
RINES	✓		
ALARMA			NV
EXTINGUIDOR	✓	✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			NV
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION	✓		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION		✓	
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		NV
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRASERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			✓
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		NV
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRASERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓	✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Andy Díaz	[signature]	[signature]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B8761126I	**Póliza**: 8A462160I5	**Inciso / certificado**: 1	**Número de serie**: MHKMF53FGGK003826
Marca: TOYOTA	**Submarca**: AVANZA	**Tipo / cilindraje**: 4 CIL	**Modelo**: 2016
Color: GRIS	**Lugar**: GRAL. ESCOBEDO, N.L.	**Fecha**: Día 29 Mes 10 Año 26	**Placas**: RSG567B
Cantidad de placas: (0) (1)	**Kilometraje**: 198,219	**Gasolina**: E 1/4 1/2 3/4 F	**Atención a**: [X] Asegurado [ ] Afectado no.
Nombre del interesado: JUAN MANUEL ALFEREZ HERNANDEZ	**Celular**: 8113288211	**Correo electrónico**: jmalferez129@gmail.com	

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas	–	
2	Brazos de limpiadores	–	
3	Plumas limpiadoras	–	
4	Cofre	–	
5	Cuartos de luz		–
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	–	
7	Focos [–] Halógeno [ ] Xenón [ ] Led	–	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		–
9	Parrilla	–	
10	Emblemas	–	
11	Facia	–	
12	Molduras	–	
13	Rejillas de facia	–	
14	Porta placa	–	
15	Spoiler		–

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16	Medallón	–	
17	Limpiadores		–
18	Lámpara stop	–	
19	Tapa cajuela / quita puerta	–	
20	Emblema cajuela	–	
21	Calaveras (2) (4)	–	
22	Reflejantes	–	
23	Defensa	–	
24	Molduras	–	
25	Porta placa	–	
26	Cámara de reversa		–
27	Spoiler		–
28	Escape	–	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29	Salpicadera	–	
30	Cuarto luz lateral		–
31	Espejo lateral	–	
32	Cristal aleta		–
33	Puerta delantera	–	
34	Cristal puerta delantera	–	
35	Manija de puerta delantera	–	
36	Puerta trasera	–	
37	Cristal puerta trasera	–	
38	Manija de puerta trasera	–	
39	Cristal costado	–	
40	Estribo	–	
41	Molduras		–

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42	Salpicadera	–	
43	Cuarto luz lateral		–
44	Espejo lateral	–	
45	Cristal aleta		–
46	Puerta delantera	–	
47	Cristal puerta delantera	–	
48	Manija de puerta delantera	–	
49	Puerta trasera	–	
50	Cristal puerta trasera	–	
51	Manija de puerta trasera	–	
52	Cristal costado	–	
53	Estribo	–	
54	Molduras		–

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55	Alfombra cartón cajuela	–	
56	Birlo de seguridad		–
57	Cables pasa corriente		–
58	Extinguidor		–
59	Gato		–
60	Gato hidráulico		–
61	Llave de rueda		–
62	Señales de carretera		–
63	Tapete cubre llanta		–
64	Tapa sombrerera		–

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de toldo	–	
66	Luz interior	–	
67	Espejo retrovisor	–	
68	Viseras	–	
69	Tablero	–	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	–	
71	Botones de estéreo	–	
72	Control aire acondicionado	–	
73	Control calefacción	–	
74	Control eléctrico	–	
75	Guantera	–	
76	Consola	–	
77	Porta vasos	–	
78	Encendedor	–	
79	Cenicero	–	
80	Palanca de velocidades	–	
81	Perilla palanca	–	
82	Botones puerta	–	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	–	
84	Coderas		–
85	Manijas de puertas (2) (4)	–	
86	Bocinas radio	–	
87	Cinturones de seguridad	–	
88	Banca de asiento trasero	–	
89	Respaldo de asiento trasero	–	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	–	
91	Alfombra	–	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	–	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93	Alternador	–	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	–	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	–	
96	Bandas de motor	–	
97	Bayoneta aceite dirección	–	
98	Bayoneta aceite motor	–	
99	Bayoneta aceite transmisión	–	
100	Bobina	–	
101	Bocina de cláxon	–	
102	Bomba de agua	–	
103	Bomba dirección hidráulica	–	
104	Boster de frenos	–	
105	Cables bujías	–	
106	Compresor aire acondicionado	–	
107	Depósito de chisgueteros	–	
108	Distribuidor	–	
109	Filtro gasolina	–	
110	Marcha	–	
111	Motor limpiadores	–	
112	Motor ventilador	–	
113	Porta filtro de aire	–	
114	Radiador	–	
115	Sistema de inyección	–	
116	Transmisión (STD) (AUT)	–	
117	Tapón aceite motor	–	
118	Tapón radiador	–	
119	Tapón depósito líquido de frenos	–	

General

No.	Inventario	Sí	No
120	Canastilla	–	
121	Alarma	–	
122	Tapón de gasolina	–	
123	Herramientas		–
124	Sensor de reversa		–
125	Quemacocos		–
126	Toldo	–	
127	Gancho de arrastre		–
128	Tapón gancho de arrastre	–	
129	Calcomanía de verificación		–
130	Tapón birlo		–
131	Tapón [ ] Centro [ ] de rueda (1) (2) (3) (4)		–

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí [X] No [ ]
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí [X] No [ ]
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí [X] No [ ]
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal [X]
Código de encendido [ ]
Tarjeta [ ]

Auto estéreo
Estéreo Sí [X] No [ ]
¿Funciona? Sí [X] No [ ]
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí [ ] No [X]

Adicionales
Pantalla GPS Sí [ ] No [X] Pantalla TV Sí [ ] No [X]
Tarjeta GPS SD Sí [ ] No [X] Marca:
TAG Sí [ ] No [X]

Llantas

	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	
DD: BFGOODRICH 185/65R14	1/4
TD:	
DI:	
TI:	
R: NO	

¿Funda o cubierta? Sí [ ] No [X]

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca:

Original / Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación / Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:
Original / Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Escaneado con CamScanner