

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4208

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>Toyota</u>	TIPO: <u>Avanza</u>
VIN: <u>MHNMF5CEKN004447</u>	PLACA: <u>01P</u>
SINIESTRO: <u>B63793164</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>4/9/26</u>	COLOR: <u>Arena</u>
	AÑO: <u>2014</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR		X	
RAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR	X	X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES		X	
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES		X	
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: golpe delantero

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Doracchar Alvarez</u>	<u>Luis Pedro</u>	<u>Doracchar Alvarez</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Posible PT

A00B0360

9

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 663793168	Número de póliza: 874580010	Inciso / Certificado: 1	PJcas: JSU2494
Marca: Toyota	Submarca: Avanza	Tipo: Miniva	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Miguel Aguilera	Claves: MOZ	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención al: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Angelica Acide Sanchez Davalos	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible		Fecha de expedición: 20/08/26 Lugar de expedición: Chapala Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)		
Nombre del taller: AutoOnline Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. El Potrero # 31 Cal Las Pintas	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

800 90 21 300

Afectados:

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	8740580810	Inciso / certificado	1	Número de serie	1M4KMF5CE KX0044U7
Marca	Toyota	Submarca	Avanza	Tipo	Minivan 4cl
Lugar	Chapala	Fecha	20/08/2019	Modelo	2019
Atención a	Assegurado	Placa	JSU2494	Cantidad de placas	(0) (1)
Asegurado	Afectado no	Nombre del interesado	Angelica Nide Sanchez Davila	Kilometraje	N/A
				Garantía	NO VISIBILE
				Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
Delantero								Otros
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:
4	Cofre			68	Viseras			Batería
5	Cuartos de luz			69	Tablero			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Marca:
7	Focos ☐ Halógeno ☒ LED			71	Botones de estéreo			 Llaves
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Llave de encendido
9	Parrilla			73	Control calefacción			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Código de encendido ☐
11	Facia			75	Guantera			Tarjeta ☐
12	Molduras			76	Consola			Auto estéreo
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Estéreo ☒ Sí ☐ No
14	Porta placa			78	Encendedor			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
15	Spoiler			79	Cenicero			Marca: <i>SIN LLAVE</i>
Trasero								Adicionales
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TAG ☐ Sí ☒ No
20	Emblema cajuela			84	Codera			
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)			 Llantas
22	Reflejos			86	Bocinas radio			DD: <i>Daño</i>
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad			DD: <i>John Hall</i>
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero			DD: <i>John Hall</i>
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero			DD: <i>John Hall</i>
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)			DD: <i>John Hall</i>
27	Spoiler			91	Alfombra			DD: <i>John Hall</i>
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			DD: <i>John Hall</i>
Lado derecho								 Vida
29	Salpicadera			93	Alternador			DD: <i>John Hall</i>
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: <i>John Hall</i>
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			DD: <i>John Hall</i>
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor			DD: <i>John Hall</i>
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			DD: <i>John Hall</i>
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			DD: <i>John Hall</i>
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			DD: <i>John Hall</i>
36	Puerta trasera			100	Bayoneta aceite dirección			DD: <i>John Hall</i>
37	Cristal puerta trasera			101	Bayoneta aceite motor			DD: <i>John Hall</i>
38	Manija de puerta trasera			102	Bayoneta aceite transmisión			DD: <i>John Hall</i>
39	Cristal costado			103	Bayoneta aceite dirección			DD: <i>John Hall</i>
40	Estribo			104	Bayoneta aceite motor			DD: <i>John Hall</i>
41	Molduras			105	Bayoneta aceite transmisión			DD: <i>John Hall</i>
Lado izquierdo								 ¿Fundó o cubierte? ☐ Sí ☒ No
42	Salpicadera			106	Compresor de aire acondicionado			DD: Delantera derecha
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de líquidos			DD: Delantera izquierda
44	Espejo lateral			108	Distribuidor			DD: Trasera derecha
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina			DD: Trasera izquierda
46	Puerta delantera			110	Marcha			
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores			 Rines
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador			Marca:
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire			Original ☐ Especial ☒
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador			No. (1) (2) (3) (4)
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección			Aleación ☐ Acero ☒
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)			No. (1) (2) (3) (4)
53	Estribo			117	Tapón aceite motor			
54	Molduras			118	Tapón radiador			 Volante
Cajuela								Marca:
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos			Original ☒ Especial ☐
56	Birlo de seguridad			 Observaciones				
57	Cables pas. corriente			<i>Posible PT</i>				
58	Extintidor			 Objetos personales				
59	Gato			<i>[Signature]</i>				
60	Gato hidráulico			 Adaptaciones equipo especial				
61	Llave de rueda			<i>[Signature]</i>				
62	Señales de carretera							
63	Tapete cubre llanta							
64	Tapa sombrerera							
General								
120	Canastilla							
121	Alarma							
122	Tapón de gasolina							
123	Herramientas							
124	Sensor de reversa							
125	Quemacocos							
126	Toldo							
127	Gancho de arrastre							
128	Tapón gancho de arrastre							
129	Calcomanía de verificación							
130	Tapón birlo							
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)							

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar pérdidas; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del opera de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346