

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

062116061

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

|  |                |  |              |  |  |                           |  |                 |  |
|--|----------------|--|--------------|--|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| <b>Datos del siniestro</b>   |                | Número de siniestro: 062116061                   |              | Número de póliza: 8856210KEJ   |  | Inciso / Certificado: 001 |  | Placas: MAC160A |  |
| Marca: Honda   | Submarca: BR-V | Tipo: SUV  | Modelo: 2024 | Cojos: Cms   |  |                           |  |                 |  |
| Nombre del ajustador: Hector Ojeda Hdz   |                | Claves: 2070                                     | Fotos: 01    | Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 20% DM |  |                           |  |                 |  |
| Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° |                | Nombre del interesado: Federico Rodriguez Garcia |              | Celular:   |  | Correo electrónico:       |  |                 |  |

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** Partes bajas (Rediada, Marco, Carburador)  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Datos depósito deducible</b>   |  | Fecha de expedición: 09/04/2020   |  |
| Banco: BBVA   |  | Lugar de expedición: [Firma]  |  |
| Cuenta / Convenio: 617482   |  | Firma del ajustador   |  |
| Referencia 1: Escribe el número de siniestro sin la letra B   |  |   |  |
| Referencia 2: Deducible   |  |   |  |
| El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes. |  |   |  |
| <b>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)</b>  |  |   |  |
| Nombre del taller: Honda Corregidora  |  | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Carretera Cuernavaca - O.V. 2108 |  |
| Número de pase: 2026031776  |  | Papanoq. 4429470700   |  |

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

|  |  |
|--|--|
| Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.   |  |
| <p><b>Indemnización de daños</b></p> <p>Nombre y firma del interesado: Federico Rodriguez Garcia</p>   | <p><b>Asignación de taller</b></p> <p>Nombre y firma del interesado: Federico Rodriguez Garcia</p>   |
| <p>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio autorizó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó disimular en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</p> | <p>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).</p> |

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
[atencionclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionclientes.mx@bbva.com)

Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: 800 00 21 200 Afectados: 800 00 60 000



|                        |   |
|------------------------|---|
| 12. Molduras           | ✓ |
| 13. Rejillas de fascia | ✓ |
| 14. Porta placa        | ✓ |
| 15. Spoiler            | ✓ |

**Trasero**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 16. Medallón                    | ✓ |
| 17. Limpiadores                 | ✓ |
| 18. Lámpara stop                | ✓ |
| 19. Tapa cajuela / quita puerta | ✓ |
| 20. Emblema cajuela             | ✓ |
| 21. Calaveras (4)               | ✓ |
| 22. Reflejantes                 | ✓ |
| 23. Defensa                     | ✓ |
| 24. Molduras                    | ✓ |
| 25. Porta placa                 | ✓ |
| 26. Cámara de reversa           | ✓ |
| 27. Spoiler                     | ✓ |
| 28. Escape                      | ✓ |

**Lado derecho**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 29. Salpicadera                | ✓ |
| 30. Cuarto luz lateral         | ✓ |
| 31. Espejo lateral             | ✓ |
| 32. Cristal aleta              | ✓ |
| 33. Puerta delantera           | ✓ |
| 34. Cristal puerta delantera   | ✓ |
| 35. Manija de puerta delantera | ✓ |
| 36. Puerta trasera             | ✓ |
| 37. Cristal puerta trasera     | ✓ |
| 38. Manija de puerta trasera   | ✓ |
| 39. Cristal costado            | ✓ |
| 40. Estribo                    | ✓ |
| 41. Molduras                   | ✓ |

**Lado izquierdo**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 42. Salpicadera                | ✓ |
| 43. Cuarto luz lateral         | ✓ |
| 44. Espejo lateral             | ✓ |
| 45. Cristal aleta              | ✓ |
| 46. Puerta delantera           | ✓ |
| 47. Cristal puerta delantera   | ✓ |
| 48. Manija de puerta delantera | ✓ |
| 49. Puerta trasera             | ✓ |
| 50. Cristal puerta trasera     | ✓ |
| 51. Manija de puerta trasera   | ✓ |
| 52. Cristal costado            | ✓ |
| 53. Estribo                    | ✓ |
| 54. Molduras                   | ✓ |

**Cajuela**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 55. Alfombra cartón cajuela | ✓ |
| 56. Birlo de seguridad      | ✓ |
| 57. Cables pasa corriente   | ✓ |
| 58. Extinguidor             | ✓ |
| 59. Gato                    | ✓ |
| 60. Gato hidráulico         | ✓ |
| 61. Llave de rueda          | ✓ |
| 62. Señales de carretera    | ✓ |
| 63. Tapete cubre llanta     | ✓ |
| 64. Tapa sombrerera         | ✓ |

|   |   |
|---|---|
| 76. Consola                                 | ✓ |
| 77. Porta vasos                             | ✓ |
| 78. Encendedor                              | ✓ |
| 79. Cenicero                                | ✓ |
| 80. Palanca de velocidades                  | ✓ |
| 81. Perilla palanca                         | ✓ |
| 82. Botones puerta                          | ✓ |
| 83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | ✓ |
| 84. Coderas                                 | ✓ |
| 85. Manijas de puertas (2) (4)              | ✓ |
| 86. Bocinas radio                           | ✓ |
| 87. Cinturones de seguridad                 | ✓ |
| 88. Banca de asiento trasero                | ✓ |
| 89. Respaldo de asiento trasero             | ✓ |
| 90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)           | ✓ |
| 91. Alfombra                                | ✓ |
| 92. Tapetes (1) (2) (3) (4)                 | ✓ |

**Motor**

|  |   |
|--|---|
| 93. Alternador                                   | ✓ |
| 94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | ✓ |
| 95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)   | ✓ |
| 96. Bandas de motor                              | ✓ |
| 97. Bayoneta aceite dirección                    | ✓ |
| 98. Bayoneta aceite motor                        | ✓ |
| 99. Bayoneta aceite transmisión                  | ✓ |
| 100. Bobina                                      | ✓ |
| 101. Bomba de claxon                             | ✓ |
| 102. Bomba de agua                               | ✓ |
| 103. Bomba dirección hidráulica                  | ✓ |
| 104. Boster de frenos                            | ✓ |
| 105. Cables bujías                               | ✓ |
| 106. Compresor aire acondicionado                | ✓ |
| 107. Depósito de chisgueteros                    | ✓ |
| 108. Distribuidor                                | ✓ |
| 109. Filtro gasolina                             | ✓ |
| 110. Marcha                                      | ✓ |
| 111. Motor limpiadores                           | ✓ |
| 112. Motor ventilador                            | ✓ |
| 113. Porta filtro de aire                        | ✓ |
| 114. Radiador                                    | ✓ |
| 115. Sistema de inyección                        | ✓ |
| 116. Transmisión (STD) (AT) (1)                  | ✓ |
| 117. Tapón aceite motor                          | ✓ |
| 118. Tapón radiador                              | ✓ |
| 119. Tapón depósito líquido de frenos            | ✓ |

**General**

|  |   |
|--|---|
| 120. Canastilla  | ✓ |
| 121. Alarma  | ✓ |
| 122. Tapón de gasolina   | ✓ |
| 123. Herramientas  | ✓ |
| 124. Sensor de reversa   | ✓ |
| 125. Quemacocos  | ✓ |
| 126. Toldo   | ✓ |
| 127. Gancho de arrastre  | ✓ |
| 128. Tapón gancho de arrastre  | ✓ |
| 129. Calcomanía de verificación  | ✓ |
| 130. Tapón birlo   | ✓ |
| 131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> Rueda (1) (2) (3) (4) | ✓ |

**Auto estéreo**  
 Estéreo  No   
 ¿Funciona?  No   
 Marca: \_\_\_\_\_

**Tarjeta de circulación**  
 Sí  No

**Adicionales**  
 Pantalla GPS  No  Pantalla TV  No   
 Tarjeta GPS SD  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG  No

**Llantas** **Vida**  
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: Goodyear  
 TD: \_\_\_\_\_  
 DI: \_\_\_\_\_  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_  
 ¿Fundas o cubiertas? Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Retención  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**  
 Marca: Honda  
 Original  Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**  
 Marca: Honda  
 Original  Especial

**Observaciones**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Objetos personales**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Adaptaciones equipo especial**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los **accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Federico Rodriguez Acetunovic Hor Bento Suarez  
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo      Nombre y firma del ajustador que recibe      Razón social de la grúa      Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUA: Casino

PLACAS: 805-EF-4 109476 RBVA

**FORZA**

INVENTARIO VEHICULO

Aog: 00080

SINIESTRO: B62.1160.67  
 OPERADOR: Carlos Casino.  
 FECHA: 25/06/26  
 COLOR: plata. AÑO: 2024

MARCA: Honda TIPO: BR-V  
 VIN: MHRD66889R001025 PLACA: 6/P

|                     | SI | NO | DAÑO   |
|---------------------|----|----|--------|
| BATERIA             | X  |    |        |
| COMPUTADORA MOTOR   | X  |    |        |
| ESTEREO             | X  |    |        |
| LLANTA DE REFACCION |    |    | puesta |

|                | SI | NO | DAÑO       |
|----------------|----|----|------------|
| BOMBA GASOLINA |    |    | No Visible |
| LLAVES         | X  |    |            |
| CATALIZADOR    | X  |    |            |

| MOTOR                 | SI | NO | DAÑO       |
|-----------------------|----|----|------------|
| CAJA DE VELOCIDADES   | X  |    |            |
| ALTERNADOR            | X  |    |            |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X  |    |            |
| CLAXON                | X  |    |            |
| BOMBA AGUA            |    |    | No Visible |
| BANDAS MOTOR          | X  |    |            |
| SISTEMA FRENSOS       | X  |    |            |
| CABLES BUJIAS         |    | X  |            |
| BOBINA                | X  |    |            |
| AIRE ACONDICIONADO    | X  |    |            |
| DEPOSITO LIMPIADORES  | X  |    |            |
| DIRECCION HIDRAULICA  | X  |    |            |
| DISTRIBUIDOR          | X  |    |            |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X  |    |            |
| GENERADOR             | X  |    |            |
| MARCHA                | X  |    |            |
| MONOBLOCK             | X  |    |            |
| VENTILADOR            | X  |    |            |
| RADIADOR              | X  |    |            |
| RADIADOR DE A/C       | X  |    |            |
| TANQUE DE GASOLINA    | X  |    |            |
| TAPON DE GASOLINA     | X  |    |            |
| TAPON DE ACEITE       | X  |    |            |
| TAPON RADIADOR        | X  |    |            |
| TURBO CARGADOR        |    |    | No Visible |

| CAJUELA                 | SI | NO | DAÑO |
|-------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA                | X  |    |      |
| CABLES PASACORRIENTERAS | X  |    |      |
| TAPA CAJUELA            | X  |    |      |
| HERRAMIENTA             | X  |    |      |
| GATO                    | X  |    |      |
| LLAVE DE RUEDA          | X  |    |      |
| SENALES DE CARRETERA    | X  |    |      |

| PARTE FRONTAL      | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X  |    |      |
| COFRE              |    |    | X    |
| CUARTOS DE LUZ     |    | X  | X    |
| DEFENSA DELANTERA  |    |    | X    |
| FAROS              |    |    | X    |
| BALASTRAS          |    | X  | X    |
| BULBOS             |    |    | X    |
| FAROS DE NIEBLA    |    |    | X    |
| PARABRISAS         | X  |    |      |
| PARRILLA           |    |    | X    |
| PLUMAS LIMPIADORES | X  |    |      |
| PORTAPLACA         |    | X  |      |

| PARTE TRASERA     | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS         | X  |    |      |
| BULBOS            | X  |    |      |
| CAJUELA           | X  |    |      |
| DEFENSA TRASERA   |    |    | X    |
| LIMPIADOR         | X  |    |      |
| MEDALLON          | X  |    |      |
| PORTAPLACA        | X  | X  |      |
| SISTEMA DE ESCAPE | X  |    |      |

| GENERAL            | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES |    |    | X    |
| SPOILERS           |    |    | X    |
| FUSIBLES           | X  |    |      |
| PLACAS             | X  |    |      |
| RINES              | X  |    |      |
| ALARMA             |    |    | X    |
| EXTINGUIDOR        | X  | X  |      |
| ANTENA             | X  |    |      |
| PLACA VIN          | X  | X  |      |
| KILOMETRAJE        | X  |    |      |
| CANASTILLA         |    |    | X    |
| ADAPTACION         |    |    | X    |

DOCUMENTOS:

| COSTADO IZQUIERDO                  | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                             | X  |    |      |
| COSTADOS                           | X  |    |      |
| ESPEJO EXTERIOR                    |    |    | X    |
| ESTRIBO                            | X  |    | X    |
| MANIJAS EXTERIORES                 | X  |    | X    |
| MOLDURAS                           |    |    | X    |
| PUERTA DELANTERA                   |    |    | X    |
| PUERTA TRASERA                     |    |    | X    |
| SALPICADERA                        |    |    | X    |
| LLANTAS                            | X  |    | X    |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                  | X  |    |      |

| COSTADO DERECHO                    | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                             | X  |    |      |
| COSTADOS                           | X  |    |      |
| ESPEJO EXTERIOR                    |    |    | X    |
| ESTRIBO                            | X  |    | X    |
| MANIJAS EXTERIORES                 | X  |    | X    |
| MOLDURAS                           |    |    | X    |
| PUERTA DELANTERA                   | X  |    | X    |
| PUERTA TRASERA                     |    |    | X    |
| SALPICADERA                        |    |    | X    |
| LLANTAS                            | X  |    | X    |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                  | X  |    |      |



OBSERVACIONES:

| INTERIOR               | SI | NO | DAÑO       |
|------------------------|----|----|------------|
| ALFOMBRA               | X  |    |            |
| ASIENTOS DELANTEROS    | X  |    |            |
| ASIENTOS TRASEROS      |    |    | No Visible |
| BOCINAS                | X  |    |            |
| BOLSA DE AIRE          | X  |    |            |
| CABECERAS              | X  |    |            |
| CENICEROS              |    | X  |            |
| GUANTERA               | X  |    |            |
| CINT. SEGURIDAD        | X  |    |            |
| CLAXON                 | X  |    | X          |
| CODERAS                | X  |    |            |
| CONSOLA                | X  |    |            |
| CONTROL A/C            | X  |    |            |
| DEFROSTER              | X  |    |            |
| ENCENDEDOR             | X  |    |            |
| ESPEJO RETROVISOR      | X  |    |            |
| INSTRUMENTOS TABLERO   | X  |    |            |
| LUZ INTERIOR           | X  |    |            |
| LUZ STOP               | X  |    |            |
| MANIJAS                | X  |    |            |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X  |    |            |
| RELOJ                  | X  |    |            |
| SEGUROS ELECTRICOS     | X  |    |            |
| TABLERO                | X  |    | X          |
| TAPETES                | X  |    |            |
| ELEVADORES ELECTRICOS  | X  |    |            |
| VESTIDURAS             | X  |    |            |
| VOLANTE                | X  |    |            |
| VISERAS                | X  |    |            |

ELABORA: Fernando Luis A. Carlos Casino Sorin  
 ENTRADA: Carlos Casino Sorin  
 RECIBE: Fernando Luis A.  
 NOMBRE Y FIRMA