

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0270

☐ RESGUARDO(CCAO): Tadloyuran

☐ TRASLADO(POV): Ad b - 00502

MARCA: <u>Suzuki</u>	TIPO: <u>Entrega</u>
VIN: <u>MHYNCS257RJ10327</u>	PLACA: <u></u>
SINIESTRO: <u>B72530067</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>21-7-26</u> COLOR: <u>Vino</u>	AÑO: <u>2024</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHEA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION			X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 872530067	Poliza 5356210472	Inciso / certificado 01	Número de serie M114NC32677R5103237
Marca Suzuki	Submarca Ertiga	Tipo / color 4 cil / 2024	Color Vino
Lugar Cuacalco	Fecha 30/06/26	Placas 347793	Cantidad de placas (0) (1) (2)
Atención a ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Dulce Belen Castro Villanueva	Celular	Kilometraje 7024
			Gasolina 1/4
			Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería		
2	Brasos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones	Marca original		
4	Cofre	/		68	Víseras	/		Llaves	Tipo de llaves		
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Llave de encendido	Normal ☒		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐		
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estéreo	/		Cantidad 4	Tarjeta ☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Auto estéreo	Tarjeta de circulación		
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Si ☐ No ☒		
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No			
11	Falco	/		75	Guantera	/		Marca original			
12	Molduras	/		76	Consola	/		Adicionales			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No		
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca		
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		TAG ☐ Sí ☒ No			
Trasero				80	Palanca de velocidades	/		Llantas			
16	Metalador	/		81	Perilla palanca	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 185/65/15 (3/4 x 204)	Vida		
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/		DD: Rumho 185/65/15	1/2		
18	Limpieza stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		TD: Rumho 185/65/15	1/2		
19	Tapo cajuela / quita puerta	/		84	Coderas	/		DI: Rumho 185/65/15	1/2		
20	Emblema cajuela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		TI: Rumho 185/65/15	1/2		
21	Cabeceras (2) (4)	/		86	Bocinas radio	/		R: Rumho 185/65/15	1/2		
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/		¿Fundea o cubierta? ☐ Sí ☒ No			
23	Defensas	/		88	Banca de asiento trasero	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		Refacción			
26	Cámara de reversa	/		91	Alfombra	/					
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/					
28	Escape	/		Motor				Rines			
Lado derecho				93	Alternador	/		Marca: original			
29	Suspensión	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Original ☒ Especial ☐	No (1) (2) (3) (4)		
30	Cuanto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Aleación ☐ Acero ☒	No (1) (2) (3) (4)		
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/		Volante			
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		Marca: original			
33	Cristal aleta	/		98	Bayoneta aceite motor	/		Original ☒ Especial ☐			
34	Puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/		Observaciones			
35	Cristal puerta delantera	/		100	Bobina	/					
36	Manija de puerta delantera	/		101	Bocina de claxon	/					
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
39	Cristal costado	/		104	Booster de frenos	/					
40	Estribos	/		105	Cables bujías	/					
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
Lado izquierdo				107	Deposito de chisgueros	/					
42	Suspensión	/		108	Distribuidor	/					
43	Cuanto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/					
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/					
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/					
46	Cristal aleta	/		112	Motor ventilador	/					
47	Puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/					
48	Cristal puerta delantera	/		114	Radiador	/					
49	Manija de puerta delantera	/		115	Sistema de inyección	/					
50	Puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/					
51	Cristal puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/					
52	Manija de puerta trasera	/		118	Tapón radiador	/					
53	Cristal costado	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
54	Estribos	/		General				Objetos personales			
55	Molduras	/		120	Cañastilla	/		SIN OBJETOS PERSONALES			
Cajuela				121	Alarma	/					
56	Alfombra cartón cajuela	/		122	Tapón de gasolina	/					
57	Birto de seguridad	/		123	Herramientas	/					
58	Cables pape corriente	/		124	Sensor de reversa	/					
59	Cargueador	/		125	Quemacables	/					
60	Gato	/		126	Tubo	/					
61	Gato hidráulico	/		127	Ganchos de arrastre	/					
62	Llave de rueda	/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
63	Señales de carretera	/		129	Cable sujeción de verificación	/					
64	Tapete cubre llanta	/		130	Tapón birto	/					
65	Tapete sombrerera	/		131	Tapón (1) Centro (2) de rueda (1) (2) (3) (4)	/		Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se trate mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos tener los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. La forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los recibos, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, herramientas, etc.). Este inventario será únicamente válido si el vehículo se encuentra en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

BBVA CASTRO
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Dante Guerrero
Nombre y firma del ajustador que recibe

Gras Amastias y
Razón social de la grúa

Saul Alvarez
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Valuación de Pérdida Total

24 B10

Seguros

FECHA SINIESTRO 30/06/2026		FECHA INGRESO CVI 04/07/2026		FECHA DETERMINADO PT 01/07/2026		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS																					
No. DE SINIESTRO B72530067		NO. DE SALVAMENTO 2652762454		PLACAS 59F793		INTERESADO ☒ ASEG. ☐ TERC.		MARCA VEHICULO SUZUKI																					
MODELO 01/01/20		COLOR VINO		VERSION BOOSTER (		CANTIDAD PLACAS ☐ 0 ☐ 1. ☒ 2.		N. PUERTAS 5																					
						N. CILINDROS 4		NUM. SERIE MHYNC32S7RJ103237																					
No. DE MOTOR K15BT1555477		REG. FED. DE AUTOMOVILES N/A		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV. ☐ SI. ☒ NO.		POLIZA 85562104FI																					
								INCISO 00001																					
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A AC ☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☒ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA																													
1.- VALOR INDEMNIZADO					TABLA DE VALORES COMERCIALES																								
☒ EBC ☐ CONVENIO ☐ AUTOMETRICA 281.200.00					<table border="1"> <tr> <th>GUIA</th> <th>EBC</th> <th>AUTOMETRICA</th> <th>CONDICIONES</th> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>JUNIO</td> <td>JUNIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAG.</td> <td>311</td> <td>DIGITAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>281.200.00</td> <td>280.900.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>50.22 %</td> <td>50.28 %</td> <td>0.00 %</td> </tr> </table>					GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES	MES	JUNIO	JUNIO		PAG.	311	DIGITAL		VALOR	281.200.00	280.900.00		% DAÑOS	50.22 %	50.28 %	0.00 %
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES																										
MES	JUNIO	JUNIO																											
PAG.	311	DIGITAL																											
VALOR	281.200.00	280.900.00																											
% DAÑOS	50.22 %	50.28 %	0.00 %																										
2.- DAÑOS					OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC																								
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 4768					UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION. SI SE NEGOCIA PDD SE SUGIERE REALIZAR AL 50\$ DEL VC DE LA UNIDAD																								
* REFACCIONES DE HP INICIALES 120378.9																													
* MANO DE OBRA INICIAL 0																													
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 16077.47																													
TOTAL DAÑOS 141.224.37																													
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																													
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00																													
4.- DEDUCCIONES																													
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00																													
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIGINALES ☐ COPIAS ☐ 0.00																													
5.- DEMERITOS																													
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 14,060.00																													
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00																													
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES																													
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 155.284.37																													
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																													
* VALOR DE SALVAMENTO 125.915.63																													
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 6.295.78																													
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 119.619.85																													
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO																													

NUMERO DE MOTOR
K15BT1555477

PLACA VIN

MHYNC32S7RJ103237

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T.