

AOT-BBVA0126

MARCA: Mitsubishi
VIN: MX2L6D1Y9RND03605

TIPO: xpander
PLACA: S/P

SINIESTRO: 866529463
OPERADOR: Fernando Palomino
FECHA: 18/05/26 20:15
COLOR: Blanco . AÑO: 2024

G. Forza

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	N		V.

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

por

operado

impacto

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA	X		
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Uob Julio 19/16a TRASLADO(Prov): _____

AOTB00132

MARCA: Mitsubishi TIPO: X Pander
 VIN: MK2LB01Y9RND003605 PLACA: UO
 SINISTRO: 86529465 ASEGURADORA: BZUW
 FECHA: 18.05.16 COLOR: Blanco AÑO: 2014

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPARTIM. MOTOR			
ESTEREO			
LAMPA DE REFRIG. C/CH			
BOMBA GASOLINA			
Llaves			
CATALIZADOR			

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BANQUETA ACEITE MOTOR			
CLAYON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENS			
CABLES BUJAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONDLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PIUMAS LIMPIADORES			
PORTALACA			

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
Llantas			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAMERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTALACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

COSTADO DERECHO


	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
Llantas			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SERVALES DE CARRETERA			

GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CAMASTILLA			
ADAPTACION			



OBSERVACIONES:

INTERIOR

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINA			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CMT. SEGURIDAD			
CLAYON			
COOPERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DERROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELENDADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

ELABORA: Admón. Remanente ENTREGA: Marcos Alvarez RECIBE: Adm. Q. A. G. G. G.
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.


Número de siniestro:	1366329463	Número de póliza:	746B05054R	Inciso / Certificado:	03	Placas:	179XC		
Marca:	M. Subst.	Submarca:	Xpander	Tipo:	SUV.	Modelo:	2024	Color:	Blco
Nombre del ajustador:	Fidel Tabares	Claves:	X186	Fotos:	X186	Aplica deducible:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO \$ DPA		
Atención a:	<input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado:	Localiza	Celular:	55 61 75127	Correo electrónico:			

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

- ① Tapa Cable C/Tapa Aire
- ② Tapa Trás A/B
- ③ Costado Derecho
- ④ Cofre Espaca
- ⑤ Tapa A/B
- ⑥ Cuentarías Trás
- ⑦ Bólsos de Aire
- ⑧ Bólsos de Aire
- ⑨ Cofre Espaca
- ⑩ Contorno dnt



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

SI PREEX

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller:	Aclo Online	Domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, teléfonos):	C. Olivos 19 Recusos Hidraulica
Número de pase:		Firma del ajustador:	X186

Si el vehículo del tercero afectado presenta datos mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado</p> <p><i>[Firma]</i></p>	<p>Nombre y firma del interesado</p> <p><i>[Firma]</i></p>
<p>Indemnización de daños</p> <p>Nombre y firma del interesado</p> <p><i>[Firma]</i></p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado</p> <p><i>[Firma]</i></p>

Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionalclientes.mx@bbva.com
En el "cuerpo" del correo coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados:
800 90 21 30
Atención de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.