

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4206

☒ RESGUARDO(CCAO):

☒ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Mirage</u>	TIPO: <u>H-B</u>
VIN: <u>ML3AA28J1JH002517</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B80380166</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>4/9/26</u> COLOR: <u>Azul</u>	AÑO: <u>2018</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	☒	☐	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐	☒
ESTEREO	☒	☐	☐
LLANTA DE REFACCION	☐	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☐	☒	☐
LLAVES	☒	☐	☐
CATALIZADOR	☒	☐	☐

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
ALTERNADOR	☒	☐	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐	☐
CLAXON	☒	☐	☐
BOMBA AGUA	☐	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐	☐
CABLES BUJIAS	☒	☐	☐
BOBINA	☒	☐	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☐	☐	☒
DIRECCION HIDRAULICA	☒	☐	☐
DISTRIBUIDOR	☐	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒	☐	☐
GENERADOR	☐	☒	☐
MARCHA	☒	☐	☐
MONOBLOCK	☒	☐	☐
VENTILADOR	☒	☐	☐
RADIADOR	☒	☐	☐
RADIADOR DE A/C	☒	☐	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐	☐
TURBO CARGADOR	☐	☒	☐

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐	☐
COFRE	☐	☐	☒
CUARTOS DE LUZ	☐	☐	☒
DEFENSA DELANTERA	☐	☐	☒
FAROS	☐	☐	☒
BALASTRE	☐	☒	☐
BULBOS	☐	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☐	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐	☐
PARRILLA	☐	☐	☒
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☐	☒	☐


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒	☐	☐
BULBOS	☐	☒	☐
CAJUELA	☒	☐	☐
DEFENSA TRASERA	☐	☐	☒
LIMPIADOR	☒	☐	☐
MEDALLON	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☐	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐	☐

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☐	☒	☐
CABLES PASACORRIENTES	☐	☒	☐
TAPA CAJUELA	☐	☒	☐
HERRAMIENTA	☐	☒	☐
GATO	☐	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☐	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☐	☒	☐

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	☐	☒	☐
SPOILERS	☐	☒	☐
FUSIBLES	☐	☒	☐
PLACAS	☐	☒	☐
RINES	☒	☐	☐
ALARMA	☐	☒	☐
EXTINGUIDOR	☐	☒	☐
ANTENA	☐	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐	☐
KILOMETRAJE	☒	☐	☐
CANASTILLA	☐	☒	☐
ADAPTACION	☐	☒	☐

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☐	☒	☐
COSTADOS	☒	☐	☐
ESPEJO EXTERIOR	☐	☐	☒
ESTRIBO	☐	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☐	☒	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRSERA	☐	☐	☒
SALPICADERA	☐	☐	☒
LLANTAS	☒	☐	☐
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☐

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☐	☒	☐
COSTADOS	☐	☐	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☒
ESTRIBO	☐	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☐	☒	☐
PUERTA DELANTERA	☐	☐	☒
PUERTA TRSERA	☒	☐	☐
SALPICADERA	☐	☐	☒
LLANTAS	☒	☐	☐
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☐



OBSERVACIONES:

Sin Perfecciones

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Gracias Fenix

Fernando Bautista

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 1500380166	Número de póliza: 8466210JAR	Inciso / Certificado:	Placas: JCX 948A
Marca: MITSUBISHI	Submarca: MIRAGE	Tipo: 11. B.	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: CARLOS GONZALEZ	Claves:	Fotos:	Color: AZUL
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: CARLOS ALBERTO CASILLAS	Aplica deducible: ☒ SI ☐ NO \$ 51	Correo electrónico: CASILLAS

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: MECANICA POR COLISION / (2) B/A FRONTALES
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 03/SEP/2026 Lugar de expedición: TONALA, JAL
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTO ONLY	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. EL ROTONDO #31, LAS PINTAS TON.
Número de pase: 2026	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Carlos Alberto Gonzalez	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza desmarcar en caso de ser necesario en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

- 800 90 21 300 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B80380166	Póliza: 8466270JAR	Inciso / certificado: _____	Número de serie: 1J1H002517
Marca: MITSUBISHI	Submarca: MIRAGE	Tipo / cilindraje: H.B.	Modelo: 2018
Lugar: TERAN, JAL	Fecha: 05/09/2026	Placa: JCX948A	Color: AZUL
Atención a: Assegurado	Nombre del interesado: CARLOS ALBERTO CANACHE CASILLAS	Celular: _____	Gasolina: N/A
		Correo electrónico: _____	

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

No.	Inventario	Sí	No
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

No.	Inventario	Sí	No
29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estríbo		
41	Molduras		

No.	Inventario	Sí	No
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estríbo		
54	Molduras		

No.	Inventario	Sí	No
55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birio de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extintuidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estereo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

No.	Inventario	Sí	No
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisqueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

No.	Inventario	Sí	No
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Inventario	
Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Observaciones: _____	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: _____
Llaves Llave de encendido ☒ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad: _____	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estereo Estereo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: _____	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales	
Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: _____
TAG ☐ Sí ☐ No ☐	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GRS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD: _____	DI: _____	
DT: _____	TI: _____	
R: _____		
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐		
DD: Delantera derecha	DT: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca: ☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
☐ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: ☒ Original ☐ Especial	

Observaciones	

Objetos personales	

Adaptaciones equipo especial	

a: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en e la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será lamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Carlos Alberto Canache
Casillas

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Carlos Gonzalez

Nombre y firma del ajustador que recibe

Fenix

Razón social de la grúa

[Firma]

Nombre y firma del operario de grúa que recibe