

GIRUAS

ECORRZA

INVENTARIO VEHICULO

F.

106437

MARCA: MITSUBISHI
VIN: ML3AA2854K H000293

TIPO: MIPAGE
PLACA: S/P

SINIESTRO: B70353063
OPERADOR: Alexis Martin
FECHA: 15-06-2026
COLOR: Naranja AÑO: 2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR			N/V
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES			
CATALIZADOR			N/V

AOT: BBVA 0238

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
RAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOUSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL 4/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
CORRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTALACA	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTALACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FISIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VINI	X		
KILOMETRAJE	X		
CAVASTILLA	X		
ADAPTACION	X		
DOCUMENTOS:			N/V



OBSERVACIONES:
Daño en la parte frontal y espejos exteriores, Puertas.

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
RAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Stum</i>	<i>Alexis Martin</i>	<i>Stum</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

GUARDO(CCAO): Aut. Loh. Han TRASLADO(PROV): _____

AOTB00220

MARCA: <u>Mitsubishi</u>	TIPO: <u>Mirage</u>
VIN:	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B70353063</u>	ASEGURADORA: <u>BWA</u>
FECHA: <u>150626</u> COLOR:	AÑO: <u>2019</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Adm'n Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Raul Ugaldé</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Adm'n Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

4725
523
1 2 3

alep@bbva.com

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B70353063	Número de póliza: BC26210G-JT	Inciso / Certificado: 01	Placas: LWK4B1C
Marca: Mitsubishi	Submarca: Mirage	Tipo: Sedan	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Jorge Vilchis Ochoa	Claves: 1032	Fotos: 5	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 2%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Alfonso Cruz Parayo	Celular: 7221255243	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro




Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

 Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 13-08-20 Lugar de expedición: Lerma México Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Grupo Farza Teltatlan	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Oliva 19 Recursos Naturales
Número de pase: Auto Online	CP 54000 Buenavista México

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Parayo Pickard Alfonso Cruz

Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes Asegurados:
 800 90 21 300 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas

FDDO

importante al reverso.

de nacimiento:



Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 8070353063	Póliza 8025710555	Inciso / certificado 01	Número de serie 4V12000293
Marca Mazda	Submarca Mazda	Tipo / cilindraje 3.0i	Modelo 2010
Lugar Barra	Fecha Día: 12 Mes: 12 Año: 2012	Placas UNR418	Cantidad de placas (0) (1) NO
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Alfonso Cruz Garcia	Celular 721255743	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interior			
65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros	
Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <u>Original</u>
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Trasero			
16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Calaveras (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motor			
93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101.	Bocina de cláxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104.	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105.	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107.	Depósito de chisgueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109.	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114.	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116.	Transmisión (STD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118.	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119.	Tapón depósito líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adicionales			
Pantalla GPS	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:	
TAG	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

Lado derecho			
29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD:	<u>Goodyear</u>	<u>1/2</u>
TD:	<u>Goodyear</u>	<u>1/2</u>
DI:	<u>Goodyear</u>	<u>1/2</u>
TI:	<u>Goodyear</u>	<u>1/2</u>
R:	<u>Temporales</u>	<u>3/4</u>
¿Fundas o cubiertas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Retacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Lado izquierdo			
42.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rines			
Marca:	<u>Mazda</u>		
Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)	
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)	

Cajuela			
55.	Alfombra cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56.	Birlo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58.	Extinguidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59.	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60.	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61.	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62.	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63.	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64.	Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

General			
120.	Camastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122.	Tapón de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123.	Tapón de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126.	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
127.	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
128.	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
129.	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130.	Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Volante	
Marca:	<u>Mazda</u>
Original	Especial

Observaciones	

Objetos personales	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en la mano de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será...