



gruasforza@outlook.com

**INVENTARIO DE VEHICULO**

Fecha 6-07-21 Hora 4:30pm

No. De Reporte A06B0092 No. De siniestro B73041064

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)  
BBUA

Llaves Si  No   
Transmisión Aut.  Std.

Marca Mitsubishi Tipo Mirage Modelo 2017 Color Plata

No. De Serie ML3AA2858 Placas HHC08633 No. De Motor SLP

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	1	
BATERIA	1	
BAYONETA ACEITE MOTOR	1	
CLAXON	1	
BOMBA AGUA	2	
BOMBA GASOLINA	2	
BANDAS MOTOR	1	
SISTEMA FRENOS	1	
CABLES BUJÍA	1	
AIRE ACONDICINADO	1	
COMPUTADORA MOTOR	2	
DEPOSITO LIMPIADORES	1	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	
DISTRIBUIDOR	1	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	1	
GENERADOR	1	
MARCHA	1	
MONOBLOCK	1	
VENTILADOR	1	
RADIADOR	1	
TANQUE DE GASOLINA	1	
TAPON DE GASOLINA	1	
TAPON DE ACEITE	1	
TAPON RADIADOR	1	
TURBO CARGADOR	1	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	
RADIO STEREO AMFM	1	
RELOJ		1
SEGUROS ELÉCTRICOS	1	
TABLERO	1	
TAPETES		1
ELEVADORES ELÉCTRICOS	1	
VESTIDURAS	1	
VOLANTE	1	
VICERAS		1

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	1	
CABLES PASACORRIENTE	1	
TAPA CAJUELA	1	
HERRAMIENTA		1
GATO		1
LLAVE DE RUEDA		1
LLANTA DE REFACCIÓN		1
SEÑALES DE CARRETERA		1

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	1	
COSTADOS	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	
ESTRIBO		1
MANIJAS EXTERIORES	1	
MOLDURAS		1
PUERTAS DELANTERAS	1	
PUERTAS TRASERAS	1	
SALPICADERA	1	
TAPONES DE RUEDAS	1	
VIDRIOS LATERALES	1	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	1	
COFRE	1	
CUARTOS DE LUZ	1	
DEFENSA DELANTERA	1	
FAROS DE HALOGENO	1	
FAROS DE NIEBLA	1	
PARABRISAS	1	
PARRILLA	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1	
PORTAPLACA	1	
CALAVERAS	1	
CAJUELA	1	
DEFENSA TRASERA	1	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	1	
ASIENTOS DELANTEROS	1	
ASIENTOS TRASEROS	1	
BOCINAS	2	
STEREO CD	1	
BOLSAS DE AIRE	1	
CABECERAS	1	
CENICEROS	1	
GUANTERA	1	
CINT. DE SEGURIDAD	1	
CODERAS		1
CONSOLA	1	
CONTROL DE AIRE ACOND	1	
DEFROSTER		1
ENCENDEDOR	1	
ESPEJO RETROVISOR	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1	
IZ INTERIOR	2	
IZ STOP	2	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	1	
MEDALLON	1	
PORTA PLACA	1	
SISTEMA DE ESCAPE	1	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	1	
CANASTILLA	1	
SPOILERS D Y T	1	
FUSIBLES	1	
PLACAS	1	
RINES	1	
ALARMA	2	
EXTINGUIDOR	1	
OBJETOS PERSONALES	1	
PLACA VIN	1	
LLANTAS	1	
KILOMETRAJE	NIV	
OTROS		
REDILLAS	NIV	

Operador Zeus Sanchez  
Grucas - Fenix

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con golpe frontal.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado Taxativo

ELABORO  
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO  
Zeus Sanchez

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO  
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL



Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro <b>873041064</b>	Póliza <b>793805036R</b>	Inciso / certificado <b>010</b>	Número de serie <b>ML3AA28J84H008633</b>
Marca <b>MAZDA</b>	Submarca <b>MIRAGE</b>	Tipo / categoría <b>SEDAN</b>	Modelo <b>2017</b>
Lugar <b>TLAQUEPAQUE, JALISCO</b>	Fecha <b>04/09/2016</b>	Placas <b>HY2489A</b>	Cantidad de placas <b>1</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado <b>PALLERIA</b>	Celular <b>MANTENIMIENTO Y MONTAJES</b>	Correo electrónico <b>NIP</b>

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
<b>Delantero</b>				<b>Interior</b>				<b>Otros</b>	
1	Parabrisas	/	/	65	Cielo de todo	/	/	Computadora	
2	Brazos de limpiadores	/	/	66	Luz interior	/	/	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3	Plumas limpiadoras	/	/	67	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:	
4	Cofre	/	/	68	Viseras	/	/	Batería	
5	Cuartos de luz	/	/	69	Tablero	/	/	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/	Marca:	
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71	Botones de estero	/	/	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72	Control aire acondicionado	/	/	Cantidad: _____	
9	Parrilla	/	/	73	Control calefacción	/	/	Normal <input type="checkbox"/>	
10	Emblemas	/	/	74	Control eléctrico	/	/	Código de encendido <input type="checkbox"/>	
11	Facia	/	/	75	Guantera	/	/	Tarjeta <input type="checkbox"/>	
12	Molduras	/	/	76	Consola	/	/	Auto estéreo	
13	Rejillas de facia	/	/	77	Porta vasos	/	/	Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
14	Porta placa	/	/	78	Encendedor	/	/	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
15	Spoiler	/	/	79	Cenicero	/	/	Marca: _____	
<b>Trasero</b>				<b>Motor</b>				<b>Adicionales</b>	
16	Medallón	/	/	80	Palanca de velocidades	/	/	Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
17	Limpiadores	/	/	81	Perilla palanca	/	/	Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
18	Lámpara stop	/	/	82	Botones puerta	/	/	Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
20	Emblema cajuela	/	/	84	Coderas	/	/	Marca: _____	
21	Calaveras (2) (4)	/	/	85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	<b>Llantas</b>	
22	Reflejantes	/	/	86	Bocinas radio	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 1195/65/14 (3/4 1/2 1)	
23	Defensa	/	/	87	Cinturones de seguridad	/	/	DD: <b>MEKEN 165/65R14</b>	
24	Molduras	/	/	88	Banca de asiento trasero	/	/	TD: <b>MEKEN 165/65R14</b>	
25	Porta placa	/	/	89	Respaldo de asiento trasero	/	/	DI: <b>MEKEN 165/65R14</b>	
26	Cámara de reversa	/	/	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/	TI: <b>HANKOOK 165/65R14</b>	
27	Spoiler	/	/	91	Alfombra	/	/	R: <b>N/A</b>	
28	Escape	/	/	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/	¿Fundas o cubiertas? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Lado derecho</b>				<b>General</b>				<b>Volante</b>	
29	Salpicadera	/	/	93	Alternador	/	/	Marca: <b>MITSUBISHI</b>	
30	Cuarto luz lateral	/	/	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	
31	Espejo lateral	/	/	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	No (1) (2) (3) (4)	
32	Cristal aleta	/	/	96	Bandas de motor	/	/	Alcación <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/>	
33	Puerta delantera	/	/	97	Bayoneta aceite dirección	/	/	No (1) (2) (3) (4)	
34	Cristal puerta delantera	/	/	98	Bayoneta aceite motor	/	/	<b>Observaciones</b>	
35	Manija de puerta delantera	/	/	99	Bayoneta aceite transmisión	/	/	<i>[Handwritten signature]</i>	
36	Puerta trasera	/	/	100	Bobina	/	/	<b>Objetos personales</b>	
37	Cristal puerta trasera	/	/	101	Bocina de claxon	/	/	<b>NO DEJE OBJETOS PERSONALES EN EL VEHICULO</b>	
38	Manija de puerta trasera	/	/	102	Bomba de agua	/	/	<i>[Handwritten signature]</i>	
39	Cristal costado	/	/	103	Bomba dirección hidráulica	/	/	<b>Adaptaciones equipo especial</b>	
40	Estribo	/	/	104	Bos de frenos	/	/	<i>[Handwritten signature]</i>	
41	Molduras	/	/	105	Cables bujes	/	/		
42	Salpicadera	/	/	106	Compresor aire acondicionado	/	/		
43	Cuarto luz lateral	/	/	107	Deposito de refrigerantes	/	/		
44	Espejo lateral	/	/	108	Distribuidor	/	/		
45	Cristal aleta	/	/	109	Filtro gasolina	/	/		
46	Puerta delantera	/	/	110	Marcha	/	/		
47	Cristal puerta delantera	/	/	111	Motor limpiadores	/	/		
48	Manija de puerta delantera	/	/	112	Motor ventilador	/	/		
49	Puerta trasera	/	/	113	Porta filtro de aire	/	/		
50	Cristal puerta trasera	/	/	114	Radiador	/	/		
51	Manija de puerta trasera	/	/	115	Sistema de inyección	/	/		
52	Cristal costado	/	/	116	Transmisión (STD) (AUT)	/	/		
53	Estribo	/	/	117	Tapón aceite motor	/	/		
54	Molduras	/	/	118	Tapón radiador	/	/		
55	Alfombra cartón cajuela	/	/	119	Tapón depósito liquido de frenos	/	/		
56	Birio de seguridad	/	/	120	Canastilla	/	/		
57	Cables pasa corriente	/	/	121	Alarma	/	/		
58	Extinguidor	/	/	122	Tapón de gasolina	/	/		
59	Gato	/	/	123	Herramientas	/	/		
60	Gato hidráulico	/	/	124	Sensor de reversa	/	/		
61	Llave de rueda	/	/	125	Quemacocos	/	/		
62	Señales de carretera	/	/	126	Toldo	/	/		
63	Tapete cubre llanta	/	/	127	Gancho de arrastre	/	/		
64	Tapa sombrerera	/	/	128	Tapón gancho de arrastre	/	/		
				129	Calcomanía de verificación	/	/		
				130	Tapón birlo	/	/		
				131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTRGO MI CONSENTIMIENTO A BBVA SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO PARA QUE SE TRATEN MIS DATOS PERSONALES Y PATRIMONIALES, CONFORME AL AVISO DE PRIVACIDAD.

*[Handwritten signature]*  
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.



Seguros

## Inventario de vehículo dañado auto

### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>873041064</b>	Póliza <b>793B05036R</b>	Inciso / certificado <b>010</b>	Número de serie <b>ML3AA28J84HC08633</b>
Marca <b>MITSUBISHI</b>	Submarca <b>MIRAGE</b>	Tipo / cilindraj <b>HEBUN</b>	Modelo <b>2017</b>
Lugar <b>TACUERAQUE, JAL</b>	Fecha Día <b>04</b> Mes <b>07</b> Año <b>2016</b>	Placas <b>KF2489A</b>	Cantidad de placas <b>01</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado <b>PALERIA MANTENIMIENTO Y MONTAJES</b>	Gasolina <b>NIP</b>	Kilometraje <b>NIP</b>

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
<b>Delantero</b>				<b>Interior</b>				<b>Otros</b>	
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de toldo	/	/	<b>Computadora</b>	<b>Batería</b>
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/		
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	X	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71.	Botones de estéreo	/	/		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/	<b>Llaves</b>	<b>Tipo de llaves</b>
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/	Llave de encendido	Normal <input type="checkbox"/>
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
11.	Facia	/	/	75.	Guantera	/	/	Cantidad: _____	Tarjeta <input type="checkbox"/>
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/	<b>Auto estéreo</b>	<b>Tarjeta de circulación</b>
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/	Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
14.	Porta placa	/	X	78.	Encendedor	/	/	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/	Marca: _____	
				80.	Palanca de velocidades	/	/		
				91.	Perilla palanca	/	/		

Adicionales