

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, COMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B91355758	Número de póliza: 8926210FAS	Inciso / Certificado: 1	Placas: GT7852E
Marca: Chrysler	Submarca: Attitude	Tipo: Sedan	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Bernabe Davila Alvarez	Claves: 2059	Fotos: SI	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 10%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Huan Alejandro Perles Barrios	Celular: 412 105 4667	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Marcos Bolidobx Mecanica por Colision

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

<p>Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible</p> <p><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small></p>	<p>Fecha de expedición: 13/12/23 Lugar de expedición: Comitambol Gto</p>
--	--

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Super Automotriz Chrysler	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Bvda Adolfo Lopez M 51 Jardines Celso Gto
Número de pase: 2023114092	Cerro de los Agustinos #109 Jardines Celso Gto

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, o tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Escane el código QR al "Servicio al Cliente" del número de siniestro

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **800 90 21 300**
Afectados: **800 83 62 003**



Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B41338738	Póliza 090210F03	Inciso / certificado 1	Número de serie MCSAB261HH010735
Marca Chrysler	Submarca Attitude	Tipo / cilindraje seton	Modelo 2017
Lugar Comofort	Fecha Día 13 Mes 12 Año 2018	Placas GTF90ZE	Cantidad de placas (0) <input type="checkbox"/> (1) <input checked="" type="checkbox"/>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Hern Alexander Parks Brando	Celular	Kilometraje Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F
Correo electrónico			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero GTF90ZE				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	67.	Especjo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Llaves	 Tipo de llaves
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de encendido	Normal <input type="checkbox"/>
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	75.	Guantero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	76.	Console	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
Trasero				80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Adicionales	
16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Llantas Vida	
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
21.	Calaveras (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DD: _____	
22.	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD: _____	
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DI: _____	
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TI: _____	
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R: _____	
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DD: Delantero derecha Dd: Delantero izquierda R: Refacción	
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Motor				TD: Trasera derecha Tl: Trasera izquierda	
29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Rines	
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Marca: <input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4) <input checked="" type="checkbox"/>
31.	Especjo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alcación <input type="checkbox"/> Azero	No. (1) (2) (3) (4) <input checked="" type="checkbox"/>
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Volante	
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	97.	Rayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Marca: Dodge	
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	98.	Rayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	99.	Rayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Observaciones	
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	101.	Bocina de cláxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
40.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	104.	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	105.	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
42.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
43.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	107.	Depósito de chisgueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
44.	Especjo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
45.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	109.	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
46.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
47.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
48.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
49.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
50.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	114.	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
51.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
52.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	116.	Transmisión (STD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
53.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
54.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	118.	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
 Cajuela				119.	Tapón depósito líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
55.	Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 General				 Objetos personales	
56.	Birio de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120.	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Polvo cubiertas	
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Documentos	
58.	Extintuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	122.	Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
59.	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	123.	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
60.	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
61.	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
62.	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	126.	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
63.	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	127.	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
64.	Tapa sombrera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	128.	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
				129.	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
				130.	Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda <input type="checkbox"/> (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
								 Adaptaciones equipo especial	

GRUAS 9/10/11 12/11/2011
FORZA

INVENTARIO VEHICULO

A09:00064

F. 109424

MARCA: Dodge TIPO: Attitude
 VIN: ML3AB26J7HH030935 PLACA: S/P

SINIESTRO: B91355758
 OPERADOR: Mayra Antonio R
 FECHA: 16/06/26
 COLOR: gris AÑO: 2017

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	No visible		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	No visible		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X	X	
GATO	X	X	
LLAVE DE RUEDA	X	X	
SEÑALES DE CARRETERA	X	X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X	X	
CUARTOS DE LUZ	X	X	
DEFENSA DELANTERA	X	X	
FAROS	X	X	
BALASTRAS	X	X	
BULBOS	X	X	
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X	X	
PARRILLA	X	X	
PLUMAS LIMPIADORES	X	X	
PORTAPLACA	X	X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X	X	
DEFENSA TRASERA	X	X	
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X	X	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X	X	
SPOILERS	X	X	
FUSIBLES	X	X	
PLACAS	X	X	
RINES	X	X	
ALARMA	X	X	
EXTINGUIDOR	X	X	
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X	X	
CANASTILLA	X	X	
ADAPTACION	X	X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X	X	
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X	X	
PUERTA TRASERA	X	X	
SALPICADERA	X	X	
LLANTAS	X	X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES	X	X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X	X	
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X	X	
PUERTA TRASERA	X	X	
SALPICADERA	X	X	
LLANTAS	X	X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES	X	X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X	X	
CENICEROS	X	X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X	X	
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X	X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X	X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X	X	
TAPETES	X	X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

- estereo sin hablar



OBSERVACIONES:

ELABORA: [Signature] ENTREGA: [Signature] RECIBE: [Signature]
 NOMBRE Y FIRMA: Fernando... NOMBRE Y FIRMA: Sen... NOMBRE Y FIRMA: Fernando...