MLE
48210

BBVA
Seguros

Autorización de servicio auto

Serie 5961635.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

## Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

| Número de siniestro: | Número de póliza: | Inciso / Certificado: | Placas: |
|---|---|---|---|
| B64577650 | 8626210R10 | 00001 | |

| Marca: | Submarca: | Tipo: | Modelo: | Color: |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Attitude | Sedan | 2017 | Rojo. |

| Nombre del ajustador: | Claves: | Fotos: | Aplica deducible: |
|---|---|---|---|
| Denis Pina Martinez | | | ☒Sí ☐No $ 11,360.00 |

| Atención a: | Nombre del interesado: | Celular: | Correo electrónico: |
|---|---|---|---|
| ☒ Asegurado ☐ Afectado N° | Susana Nayeli Pazos Rivera | 3311312884 | |

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

### Daños del siniestro

① sin batería ② Si estreo ③ Sin Herramientas ④ Antena ⑤ Sin focos de cuartos delanteros ⑥ Sin llave encendido




**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** Revisión Mecanica y electrica.

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

### Daños preexistentes




**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** _____

**Datos depósito deducible**
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

**Fecha de expedición:** 18 Octubre 2025
**Lugar de expedición:** San Juan del Río, Qro

**Firma del ajustador**

### Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

| Nombre del taller | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) |
|---|---|
| Nombre del taller: Vagcsa Queretaro (corregidora) | Av. Paseo Constituyentes 1075, El Pueblito, Santiago de Querétaro. |
| Número de pase | |

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Susana Nayeli Pazos Rivera.
Nombre y firma del interesado

**Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.**

| Indemnización de daños | Asignación de taller |
|---|---|

① Las llantas no corresponden a las que traía al momento del Robo

MLE 48210 Serie 5961635

Se entrega unidad
sin inventario, y copia de
orden de admición
~~Adrian~~ 10/10/26
Adrian Naranjo

GRUAS TREJO
FORZA

PL-LE-7A-
# INVENTARIO VEHICULO
A0400241

BBVA F. 109960

SINIESTRO: BAU577650
OPERADOR: Julio Trejo
FECHA: 12-10-2026
COLOR: ROJO AÑO: 2017

MARCA: DODGE TIPO: ATTITUDE.
VIN: ML32A32G5HH014261 PLACA: JNT-97-80

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERÍA | | X | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | | X | |
| LLANTA DE REFACCIÓN | | | X |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BOMBA GASOLINA | no disponible | | |
| LLAVES | | X | |
| CATALIZADOR | X | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | | no disponible | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | | X | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAHULICA | | | X |
| DISTRIBUIDOR | | X | X |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | | X |
| GENERADOR | | X | |
| MARCHA | | no disponible | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | | no disponible | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | X | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | | X |
| CABLES PASACORRIENTERAS | | X | |
| TAPA CAJUELA | | X | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | | | X |
| COFRE | | | X |
| CUARTOS DE LUZ | | X | |
| DEFENSA DELANTERA | | | X |
| FAROS | | | X |
| BALASTRAS | | X | |
| BULBOS | | | X |
| FAROS DE NIEBLA | | X | |
| PARABRISAS | | | X |
| PARRILLA | | | X |
| PLUMAS LIMPIADORES | | | X |
| PORTAPLACA | | X | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | | | X |
| BULBOS | | | X |
| CAJUELA | | | X |
| DEFENSA TRASERA | | | X |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |
| SISTEMA DE ESCAPE | | | X |


| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | | X |
| FUSIBLES | | 2 | |
| PLACAS | | | X |
| RINES | | X | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | | X | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | X | | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACIÓN | | | |

DOCUMENTOS:

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | | X |
| ASIENTOS DELANTEROS | | | X |
| ASIENTOS TRASEROS | | | X |
| BOCINAS | X | no disponibles | |
| BOLSA DE AIRE | | | X |
| CABECERAS | | X | |
| CENICEROS | X | | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | | | X |
| CODERAS | | | X |
| CONSOLA | | | X |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | | X | |
| ENCENDEDOR | | X | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | | | X |
| LUZ INTERIOR | X | | |
| LUZ STOP | X | | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | | X | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | | | X |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | | | X |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | | | X |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRASERA | | | X |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | | X | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | | | X |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | | | X |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRASERA | | | X |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | | | X |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | | X | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |











OBSERVACIONES:

ELABORA

Juan Carlos Trejo
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

Julio Trejo
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Juan Carlos Trejo
NOMBRE Y FIRMA