

CRISTIAN
FORZA
12:19

NOT. 0692

AO. 0892

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): 7EDLOWCAN ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>MITSUBISHI</u>	TIPO: <u>MIRAGE</u>
VIN: <u>ML3AF630KH004475</u>	PLACA: <u>51P</u>
SINIESTRO: <u>877713863</u>	ASEGURADORA: <u>3BVA</u>
FECHA: <u>14/01/26</u>	COLOR: <u>BLANCO</u> AÑO: <u>2019</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELE. VADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

SI NO DAÑO


BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO


ALETAS			
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA  NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA  NOMBRE Y FIRMA	RECIBE  NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B 77713863	Número de póliza: 0256210129	Inciso / Certificado: 01	Placas: E 71 BTV
Marca: Mitsubishi	Submarca: Mirage	Tipo: GLS	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: José Rodríguez tri	Claves: x34	Fotos: 10/11	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 19,815.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: José Hernández Lora	Celular: 9133886466	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VII, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 12/ agosto / 2026 Lugar de expedición: BBVA
Firma del ajustador	
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono): Calle Olivo # 19, Recursos Hidráulicas, Buenavista
Número de pase:	Toluca, Estado de México

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: José Alejandro Ponce Hernández	Asignación de taller
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado
Indemnización de daños: José Alejandro Ponce Hernández	El asegurado propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, indica tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.09

Información importante al reverso.

FDDO-342

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **José Alejandro Ponce Hernández**
Nombre y firma del ajustador que recibe: **José Rodríguez tri**
Razón social de la grúa: **Termineros del Paventa**
Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **José Antonio Ríos Vique**

FDDO-346

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrados con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Poliza: 8256210126 / certificado: ME3AT 36 Lok H 004475
Marca: Mitsubishi / Modelo: 2017 / Color: Blanco
Tipo / cilindros: 4 / 2017 / 73277
Placa: 21BTV (2) / 73277
Asegurado: para Hernandez Jose Aljondro / Correo electrónico: 753888-6968

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	¿Es visible? Si ☐ No ☒	Batería	¿Es visible? Si ☐ No ☒
2	Botones de limpiadores	/		66	Luz interior	/		Observaciones	Full power		
3	Plumas limpiadores	/		67	Espejo retrovisor	/		LLaves	LLave de encendido ☒	Tipo de llaves	Normal ☐
4	Cable	/		68	Viseras	/		¿Funciona? Si ☐ No ☒	Código de encendido	Tarjeta ☐	
5	Cuadros de luz	/		69	Tablero	/		Auto estéreo	Estéreo Si ☐ No ☒	Tarjeta de circulación	Si ☐ No ☒
6	Faro principal (izquierdo/derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Funciona? Si ☐ No ☒	Original	N/A Retirada	
7	Faro auxiliar (izquierdo/derecho)	/		71	Botones de estéreo	/		Mapa			
8	Faro de niebla (izquierdo/derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Adicionales			
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Pantalla GPS SD Si ☐ No ☒			
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		Tarjeta GPS SD Si ☐ No ☒			
11	Pala	/		75	Guantero	/		TAG Si ☐ No ☒			
12	Modulador	/		76	Consola	/					
13	Rejilla de faros	/		77	Porta vasos	/					
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/					
15	Espejo	/		79	Cenicero	/					
Trasero				80	Palanca de velocidades	/					
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/					
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/					
18	Lampara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/					
19	Tapa caudales / quita puerta	/		84	Coderas	/					
20	Emblema caudales	/		85	Manijas de puertas (2) (3) (4)	/					
21	Cable (2) (3) (4)	/		86	Bocinas radio	/					
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/					
23	Defensas	/		88	Banca de asiento trasero	/					
24	Modulador	/		89	Respaldo de asiento trasero	/					
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/					
26	Espejo de reversa	/		91	Alfombra	/					
27	Espejo	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4) (5)	/					
28	Escape	/		Motor							
Lado derecho				93	Alternador	/					
29	Seguradora	/		94	Amortizador delantero (izquierdo) (derecho)	/					
30	Cuadro luz lateral	/		95	Amortizador trasero (izquierdo) (derecho)	/					
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/					
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/					
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/					
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/					
35	Manija de puerta delantera	/		100	Botina	/					
36	Puerta trasera	/		101	Botina de claxon	/					
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
39	Cristal trasero	/		104	Booster de frenos	/					
40	Espejo	/		105	Cables bujías	/					
41	Modulador	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	/					
42	Seguradora	/		108	Distribuidor	/					
43	Cuadro luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/					
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/					
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/					
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/					
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/					
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AT)	/					
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/					
52	Cristal trasero	/		118	Tapón radiador	/					
53	Espejo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
54	Modulador	/		General							
Cajuela				120	Canastilla	/					
55	Alfombra cartón caudales	/		121	Alarma	/					
56	Bolsa de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/					
57	Cable para conectar	/		123	Herramientas	/					
58	Extintor	/		124	Sensor de reversa	/					
59	Cable	/		125	Quemacables	/					
60	Cable hidráulico	/		126	Toldo	/					
61	Luces de neblina	/		127	Ganchos de arrastre	/					
62	Setillos de cartería	/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/					
64	Tapa sombriera	/		130	Tapón turbo	/					
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma debe ser firmada por el propietario del vehículo para la firma de los responsables, con correos electrónicos y pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) El inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en posesión de la compañía aseguradora.

Jose Alejandro Ponce Aljondro (Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo)
Jorge Luis del Pantoja (Nombre y firma del operador de grúa que recibe)
Alondra Mota (Nombre y firma del operador de grúa que recibe)