

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4212

☒ RESGUARDO(CCAO):

☒ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Mitsubishi</u>	TIPO: <u>L200</u>
VIN: <u>MMBBL45GxJH026964</u>	PLACA: <u>31P</u>
SINIESTRO: <u>B78192561</u>	ASEGURADORA: <u>BSVA</u>
FECHA: <u>4/9/20</u>	COLOR: <u>plate</u>
	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Diferencia
Obeco y surto

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Dido Aguero</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., nos comprometemos a proteger tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 378192561	Póliza 33NB0202LN	Inciso / certificado 81	Número de serie MMBM14SGXJH020964
Marca Mitsubishi	Submarca L200	Tipo / cilindraje Pickup	Modelo 2018
Color Gris	Placas TE1543	Cantidad de placas 20	Kilometraje 1/4 1/2 3/4
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Distribuidor Automotriz G	Celular 4444358340	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒	☐	65.	Cielo de tolo	☒	☐	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐	66.	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐	67.	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒	☐	68.	Viseras	☒	☐		
5.	Cuartos de luz	☒	☐	69.	Tableros	☒	☐		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71.	Botones de estéreo	☒	☐		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72.	Control aire acondicionado	☒	☐		
9.	Parrilla	☒	☐	73.	Control calefacción	☒	☐	 Llaves	 Tipo de llaves
10.	Emblemas	☒	☐	74.	Control eléctrico	☒	☐	Llave de encendido	Normal ☒
11.	Facia	☒	☐	75.	Guantera	☒	☐	¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐
12.	Molduras	☒	☐	76.	Consola	☒	☐	Cantidad:	Tarjeta ☐
13.	Rejillas de facia	☒	☐	77.	Porta vasos	☒	☐		
14.	Porta placa	☒	☐	78.	Encendedor	☒	☐	 Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
15.	Spoiler	☒	☐	79.	Cenicero	☒	☐	Estéreo ☐ No ☒	Sí ☐ No ☒
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒	☐	¿Funciona? ☐ Sí ☒ No ☐	Marca:
16.	Medallón	☒	☐	81.	Perilla palanca	☒	☐		
17.	Limpiadores	☒	☐	82.	Botones puerta	☒	☐	 Adicionales	
18.	Lámpara stop	☒	☐	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Pantalla GPS ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ No ☒
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84.	Coderas	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ No ☒	Marca:
20.	Emblema cajuela	☒	☐	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐	TAG ☐ No ☒	
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86.	Bocinas radio	☒	☐		
22.	Reflejos	☒	☐	87.	Cinturones de seguridad	☒	☐	 Llantas	
23.	Defensa	☒	☐	88.	Banca de asiento trasero	☒	☐	Vida	
24.	Molduras	☒	☐	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)
25.	Porta placa	☒	☐	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐	DD: DUNLOP	1/2
26.	Cámara de reversa	☒	☐	91.	Alfombra	☒	☐	DI: Sin refacción	1/2
27.	Spoiler	☒	☐	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐	TI: Sin refacción	
28.	Escape	☒	☐	 Motor				¿Fundó o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	R: Refacción
Lado derecho				93.	Alternador	☒	☐	DD: Delantera derecha	TI: Traseira izquierda
29.	Salpicadera	☒	☐	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TD: Traseira derecha	
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
31.	Espejo lateral	☒	☐	96.	Bandas de motor	☒	☐	 Rines	
32.	Cristal aleta	☒	☐	97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	Marca:	No. (1) (2) (3) (4)
33.	Puerta delantera	☒	☐	98.	Bayoneta aceite motor	☒	☐	Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐	99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	Aleación Acero	
35.	Manija de puerta delantera	☒	☐	100.	Bocina	☒	☐	 Volante	
36.	Puerta trasera	☒	☐	101.	Bocina de claxon	☒	☐	Marca:	
37.	Cristal puerta trasera	☒	☐	102.	Bomba de agua	☒	☐	Original Especial	
38.	Manija de puerta trasera	☒	☐	103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☐	 Observaciones	
39.	Cristal costado	☒	☐	104.	Boster de frenos	☒	☐	sin objetos Personales	
40.	Estríbo	☒	☐	105.	Cables bujías	☒	☐	 Objetos personales	
41.	Molduras	☒	☐	106.	Compresor aire acondicionado	☒	☐	 Adaptaciones equipo especial	
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	☒	☐		
42.	Salpicadera	☒	☐	108.	Distribuidor	☒	☐		
43.	Cuarto luz lateral	☒	☐	109.	Filtro gasolina	☒	☐		
44.	Espejo lateral	☒	☐	110.	Marcha	☒	☐		
45.	Cristal aleta	☒	☐	111.	Motor limpiadores	☒	☐		
46.	Puerta delantera	☒	☐	112.	Motor ventilador	☒	☐		
47.	Cristal puerta delantera	☒	☐	113.	Porta filtro de aire	☒	☐		
48.	Manija de puerta delantera	☒	☐	114.	Radiador	☒	☐		
49.	Puerta trasera	☒	☐	115.	Sistema de inyección	☒	☐		
50.	Cristal puerta trasera	☒	☐	116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
51.	Manija de puerta trasera	☒	☐	117.	Tapón aceite motor	☒	☐		
52.	Cristal costado	☒	☐	118.	Tapón radiador	☒	☐		
53.	Estríbo	☒	☐	119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54.	Molduras	☒	☐	 General					
Cajuela				120.	Canastilla	☒	☐		
55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121.	Alarma	☒	☐		
56.	Birio de seguridad	☒	☐	122.	Tapón de gasolina	☒	☐		
57.	Cables pasa corriente	☒	☐	123.	Herramientas	☒	☐		
58.	Extinguidor	☒	☐	124.	Sensor de reversa	☒	☐		
59.	Gato	☒	☐	125.	Quemacocos	☒	☐		
60.	Gato hidráulico	☒	☐	126.	Toldo	☒	☐		
61.	Llave de rueda	☒	☐	127.	Gancho de arrastre	☒	☐		
62.	Señales de carretera	☒	☐	128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63.	Tapete cubre llanta	☒	☐	129.	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64.	Tapa sombrerera	☒	☐	130.	Tapón birlo	☒	☐		
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo incluyendo llaves, para evitar pérdidas; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Cesar I. Diaz de Leon Grupos del Potosi

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe