

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25868

FECHA

29 08 26

LUMCO1403

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

DESTINO

Toluca LUMO

NUMERO DE SERIE

MMBNLV567NH025242

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Mitsubishi

MODELO

TIPO


L200 PICK UP

COLOR

Blanca / Azul

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☐	☒
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☐	☒
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	ME197-4A	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☐	☒	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Golpe en puerta trasera de lado derecho. Con llaves 129 solo, falta placa blanca. Jaula, torreta, sin batería, sin llaves. (llega en grua.)

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Arturo Saldadhs G.S.
FIRMA: [Signature]
FECHA: 29/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: [Blank]
FIRMA: [Blank]
FECHA: [Blank] HORA: [Blank]

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: [Blank]
FIRMA: [Blank]
FECHA: [Blank] HORA: [Blank]

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1403

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: ASI395897			E	S	
	PROYECTO				GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SSP METEPC				SC	GDL	CHIH	TLALPAM	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Av. Estado de México Manzana 003, 52148 Col. Llano Grande, Méx ; Eduardo Arzate, cel.722 307 1713

SERIE: MMBNLV561NH025242	MARCA: MITSUBISHI	SUBMARCA: L200 PICK UP	MODELO: 2022
PLACAS: ME197A4	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: <u>Bicolor</u>
			FECHA DE ENTREGA: <u>28/8/20</u>

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA		
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (2)	☒		CHECK ENGINE		
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO		☒	PERMISO	☒		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		☒	TC VIGENTE	☒		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
						0	00	EX


TRANSMISIÓN	
A	☒ M

TRACCIÓN	
☒ 4X2	4X4

VESTIDURAS	
☒ SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
☒ 4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES: UNIDAD NO TRAE LLAVES
TRASLADO EN GRUA FALLA PLACA TRACCIÓN
BIW BATERIA


<u>SIN FIRMA</u> NOMBRE Y FIRMA <u>28/8/20</u> FECHA	<u>Ricardo H2</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO <u>28/8/20</u> FECHA	<u>Eduardo Arzate</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	--	--

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE