


LUMC 00521

FORMATO CHECK LIST										ENTRADA	SALIDA				
FOLIO					NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GOL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO			
					Forza Cuastitlan		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN				
DIRECCIÓN DE ENTREGA					Bodega Over Two Bar										
SERIE	NH025279			MARCA:	Mitsubishi			SUBMARCA	L-200		MODELO	2022			
PLACAS	A-140AM			EDO EMPLACAMIENTO	CDMX			PLACAS VIGENTES	SI		NO				
ODOMETRO	INICIAL	19529		FINAL			COLOR	Bco		FECHA DE ENTREGA	10/10/25				
EXTERIOR			SI	NO	INTERIOR			SI	NO	KIT DE SEGURIDAD			SI	NO	
PARABRISAS			/		VESTIDURAS			/		REFLEJANTES			/		
FAROS			/		ASIENTOS			/		C. PASA CORRIENTE			/		
LUCES CUARTOS			/		CINTURONES			/		PINZAS			/		
CALAVERAS			/		TAPETES			/		DESARMADORES			/		
PARRILLA			/		ESPEJO RETROVISOR			/		EXTINTOR			/		
EMBLEMAS			/		RADIO			/		TESTIGOS ENCENDIDOS			SI	NO	
LIMPIADORES			/		BOCINAS			/		SISTEMA DE FRENOS			/		
ANTENA			/		ENCENDEDOR			/		ACEITE			/		
ESPEJOS LATERALES			/		CENICERO			/		TEMPERATURA			/		
CHAPAS			/		ELEVADORES			/		FALLO ALTERNADOR			/		
LLANTAS (4)			/		LLAVES (1)			/		CHECK ENGINE			/		
RINES			/		DOCUMENTACIÓN			SI	NO	BOLSA DE AIRE			/		
TAPON GASOLINA			/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			/		SENSOR DE LLANTA			/		
CARROCERÍA SIN GOLPES			/		POLIZA DE GARANTIA			/		ENGOMADO					
HERRAMIENTA			SI	NO	PLACAS			/		SI		NO			
GATO			/		PERMISO			/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO			/		POLIZA DE SEGURO			/		AÑO 2023		1ER	2DO		
LLAVE "L"			/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			/		MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			/		TC VIGENTE			/		HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD			/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			/		00	0	EX			
					CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			/							
TRANSMISIÓN		A		TRACCIÓN		4X2		4X4		VESTIDURAS		SUCIAS		LIMPIAS	
		M										CILINDRAJE		V6	
														V8	
														V12	
TANQUE DE GASOLINA				OBSERVACIONES:											
															
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO Octavio Guevara				NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO Raul Moron				NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE							
FECHA 10/10/25				FECHA 10/10/25				FECHA							


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

29344

FECHA

10/10/25

CLIENTE

LUMC

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

N11025279

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Mitsubishi

MODELO

L-200

TIPO

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☒	LLANTA DE REFACCION	☒	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☒
BOCINAS	☒	☒	RIN DE REFACCION	☒	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☒
ANTENA	☒	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☒
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☒	MANERAL DE GATO	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	REFLEJANTE	☒	☒	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	HERRAMIENTA	☒	☒	A-140 AM	☒	☒
LUZ INTERIOR	☒	☒	ACUMULADOR	☒	☒	ODOMETRO AL RECIBIR	☒	☒
LUCES DELANTERAS	☒	☒	TAPON DEL RADIADOR	☒	☒	ODOMETRO AL ENTREGAR	☒	☒
LUCES TRASERAS	☒	☒	TAPON DEL ACEITE	☒	☒		☒	☒
DIRECCIONALES IZQ	☒	☒	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒		☒	☒
DIRECCIONALES DER	☒	☒	TAPON DEL ADRLU	☒	☒		☒	☒
INTERMITENTES	☒	☒	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☒		☒	☒
CLAXON	☒	☒	BAYONETA	☒	☒		☒	☒
LIMPIADORES	☒	☒	OTROS	☒	☒		☒	☒



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE [Signature]
 FIRMA [Signature]
 FECHA 10/10/25 HORA 13:54

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
 FIRMA _____
 FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Raul Nolasco Dorca
 FIRMA [Signature]
 FECHA 10/10/25 HORA 15:55

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO