

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25200

FECHA

12 01 2026

CLIENTE

Luis

Luis

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

MNB NLY 565 M H 02 26 57

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Mitsubishi

MODELO

TIPO


L-200

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	NTF-13-33	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADRLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☐	☒		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Cambio de llanta de palva y tierra por fuera y dentro, Falta de pintura en defensa delantera rota y amarrada con lizo.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Biddorillo G.S.
FIRMA [Firma]
FECHA 12/01/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 91162

E

8

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

FORZA CUAUTITLÁN A BODEGA GB (TALLER HP)

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller HP. GUSTAVO BAZ; OSCAR BARRON; 56 1074 8805

SERIE: MMBNLV565MH022651

MARCA: MITSUBISHI
COMERCIALES,

SUBMARCA: L200 PICK UP

MODELO: 2021

PLACAS: NTF1333

EDO EMPLACAMIENTO: CDMEX

PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL 119707 Km
FINAL

COLOR: Blanca

FECHA DE ENTREGA: 12-01-20

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	100	1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	/			/		MULTA		2DO
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE