

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25867

FECHA

29/08/26

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

DESTINO

Toluca LUMO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

M M B N L V 5 6 5 N H 0 2 6 8 7 7

MARCA

Mitsubishi

MODELO

TIPO


L200 Pickup

COLOR

Blanca/Azul

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☒	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	ME-194-A4	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☒	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☒		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADRLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☒		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☒		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☒		☐	☐



OBSERVACIONES

Transmision desarmada y Palanca de cambios con piezas dentro de la unidad retrovisor izq. roto y sin espejo motor suelto y desarmado, Jaula torxo y bomba buena y llantas desinfladas (llega en Grúa)

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE *Alvaro Siddons H. G.S.*

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA

HORA

29/08/26

FECHA

HORA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com




GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUNCO1404

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: ASI395896				E	S
	PROYECTO		GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SSP METEPC		SC	GOL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	


DIRECCION DE ENTREGA: Av. Estado de México Manzana 003, 52148 Col. Llano Grande, Méx.; Eduardo Arzate; cel. 722 307 1713

SERIE: MMBNLV365NH026877	MARCA: MITSUBISHI	SUBMARCA: L200 PICK UP	MODELO: 2022
PLACAS: ME194A4	EDO EMPLACAMIENTO: EDO. MEX.	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: BICOLOR
FECHA DE ENTREGA: 28/8/20			

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO	/	VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	A V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES: TRASLADO EN GRUA
TRANSMISION ESTA EN BATEA PESADILLA
SIN BATEA

SIN FIRMA AR	Ricardo HZ	Eduardo Arzate
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
28/8/20	28/8/20	
FECHA	FECHA	FECHA

ESTACIÓN CASIA

RAYON




ARREGLA SILENCIA




PIRELL



VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE