


	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 91196				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	UTILITARIO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TRIM Vallejo - Calle Pte. 140 526, Lindavista Vallejo, Gustavo A. Madero, 07750 Ciudad de México, CDMX

SERIE: MMBNLV566NH025172	MARCA: MITSUBISHI	SUBMARCA: L200 PICK UP	MODELO: 2022
PLACAS: PDJ1121	EDO EMPLACAMIENTO: Edo. Mex	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL: 977158	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 13-ENE-2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/	/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (/)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL	/	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO: 2025	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	/	00
						EX		

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA 	OBSERVACIONES: La unidad trae la calavera rota completa bado derecho atras y el toldo sumido
---	--

Admin. Guzman 71905 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 13-ENE-2026 FECHA	Jose Manuel Lopez Gomez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 13-ENE-2026 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	--	--