

MARCA: *Toyota*
VIN: *MROCX9CB4N0427727*

TIPO: *Hilux Picop*
PLACA: *51P*

SINIESTRO: *R640280*
OPERADOR: *Miguel Rosas*
FECHA: *20-5-28*
COLOR: *Blanco* AÑO: *2022*

AOTB-00142

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR		l	X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR	X		
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPON DE GASOLINA			X
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SENALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA	X		



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: *Cofre Corrado por colisión*

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS	X		
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS	X		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Arturo Caspar</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Arturo Caspar</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

AOTB00138

MARCA: <u>Lexus</u>	TIPO: <u>PICUP</u>
VIN: <u>MROCXBCB4N0423727</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>B640268</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>18-05-2022</u>	AÑO: <u>2022</u>
COLOR: <u>Blanca</u>	

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

cofre trabado mensaj

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		X
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA		X	X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		X
CONSOLA		X	X
CONTROL A/C		X	X
DEFROSTER		X	X
ENCENDEDOR		X	X
ESPEJO RETROVISOR		X	X
INSTRUMENTOS TABLERO		X	X
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES		X	X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: Por un costado se ve batiente y con pedregal. Tra pendiente de placa VIN pero no tra número

ELABORA <i>José Guillermo Leal</i>	ENTREGA <i>M. ANGEL D. Hdez</i>	RECIBE <i>José Guillermo L</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 564020266	Número de póliza: 826621070C	Inciso / Certificado: 01	Placas: HA 9428
Marca: Toyota	Submarca: Hilux	Tipo: Pickup	Modelo: 2022
Nombre del ajustador: Fernando Pizar	Claves: X 148	Fotos:	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No \$ DPA
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado M	Nombre del interesado: Cesario Mejia Diaz	Celular: 726006702	Correo electrónico: cesamejia25@hotmail.com

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Suspension Delanteras / Radiador Marcha lenta**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **NO**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 23/09/26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador:
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: RAAO DIGITAL	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): 22 km 11 vialanca
Número de pase: RAAO DIGITAL	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Cesario Mejia Diaz Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

"Carralón AUTO ONLINE"

Inventario de vehículo dañado auto

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro <i>6364020266</i>	Póliza <i>826621020C</i>	Inciso / certificado <i>01</i>	Número de serie <i>M100X80340042222</i>
Marca <i>Tigote</i>	Submarca <i>H-lux</i>	Tipo / cilindraje <i>Chasis cabina 2000</i>	Modelo <i>2000</i>
Lugar <i>CDMX</i>	Fecha Día <i>23</i> Mes <i>04</i> Año <i>26</i>	Placas <i>SA948T</i>	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado no. <i>21</i>	Nombre del interesado <i>cesario mejias fernando</i>	Calificar <i>2606202</i>	Correo electrónico <i>cesario.mejias@bbva.com</i>

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observaciones: <i>No me cabe</i>	
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Llaves	 Tipo de llaves
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca: _____
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19.	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21.	Calaveras (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22.	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motor					
Lado derecho				93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
31.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101.	Bocina de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104.	Booster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105.	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
42.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	109.	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
44.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
45.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
46.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
47.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
48.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	114.	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
49.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
50.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	116.	Transmisión (STD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
51.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
52.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	118.	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
53.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	119.	Tapón depósito liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
54.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	General					
Cajuela				120.	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
55.	Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
56.	Birlo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122.	Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123.	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
58.	Esparador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
59.	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
60.	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	126.	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
61.	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	127.	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62.	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128.	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
63.	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	129.	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
64.	Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	130.	Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Cesario Mejias *Fernando Páez G. Vacher*

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe