

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4090

☒ RESGUARDO(CCAO): GDL. ☒ TRASLADO(PROV): CRUCERO.

MARCA: <u>Toyota</u>	TIPO: <u>HILUX</u>
VIN: <u>MROEXBDDOHO172703</u>	PLACA: <u>S/P.</u>
SINIESTRO: <u>B78851167</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>23/08/26</u>	COLOR: <u>Rojo</u> AÑO: <u>2017.</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	///		
ALTERNADOR	///		
BAYONETA ACEITE MOTOR	///		
CLAXON	///		
BOMBA AGUA	///		
BANDAS MOTOR	///		
SISTEMA FRENO	///		
CABLES BUJIAS	///		
BOBINA	///		
AIRE ACONDICIONADO	///		
DEPOSITO LIMPIADORES	///		
DIRECCION HIDRAULICA	///		
DISTRIBUIDOR	///		
ENCENDIDO ELECTRONICO	///		
GENERADOR	///		
MARCHA	///		
MONOBLOCK	///		
VENTILADOR	///		
RADIADOR	///		
RADIADOR DE A/C	///		
TANQUE DE GASOLINA	///		
TAPON DE GASOLINA	///		
TAPON DE ACEITE	///		
TAPON RADIADOR	///		
TURBO CARGADOR	///		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	///		
ASIENTOS DELANTEROS	///		
ASIENTOS TRASEROS	///		
BOCINAS	///		
BOLSA DE AIRE	///		
CABECERAS	///		
CENICEROS	///		
GUANTERA	///		
CINT. SEGURIDAD	///		
CLAXON	///		
CODERAS	///		
CONSOLA	///		
CONTROL A/C	///		
DEFROSTER	///		
ENCENDEDOR	///		
ESPEJO RETROVISOR	///		
INSTRUMENTOS TABLERO	///		
LUZ INTERIOR	///		
LUZ STOP	///		
MANIJAS	///		
PALANCA DE VELOCIDADES	///		
RELOJ	///		
SEGUROS ELECTRICOS	///		
TABLERO	///		
TAPETES	///		
ELEVADORES ELECTRICOS	///		
VESTIDURAS	///		
VOLANTE	///		
VISERAS	///		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	///		
COFRE	///		
CUARTOS DE LUZ	///		
DEFENSA DELANTERA	///		
FAROS	///		
BALASTRE	///		
BULBOS	///		
FAROS DE NIEBLA	///		
PARABRISAS	///		
PARRILLA	///		
PLUMAS LIMPIADORES	///		
PORTA PLACA	///		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	///		
BULBOS	///		
CAJUELA	///		
DEFENSA TRASERA	///		
LIMPIADOR	///		
MEDALLON	///		
PORTA PLACA	///		
SISTEMA DE ESCAPE	///		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	///		
CABLES PASACORRIENTES	///		
TAPA CAJUELA	///		
HERRAMIENTA	///		
GATO	///		
LLAVE DE RUEDA	///		
SEÑALES DE CARRETERA	///		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	///		
SPOILERS	///		
FUSIBLES	///		
PLACAS	///		
RINES	///		
ALARMA	///		
EXTINGUIDOR	///		
ANTENA	///		
PLACA VIN	///		
KILOMETRAJE	///		
CANASTILLA	///		
ADAPTACION	///		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	///		
COMPUTADORA MOTOR	///		
ESTEREO	///		
LLANTA DE REFACCION	///		
BOMBA GASOLINA	///		
LLAVES	///		
CATALIZADOR	///		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	///		
COSTADOS	///		
ESPEJO EXTERIOR	///		
ESTRIBO	///		
MANIJAS EXTERIORES	///		
MOLDURAS	///		
PUERTA DELANTERA	///		
PUERTA TRSERA	///		
SALPICADERA	///		
LLANTAS	///		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	///		
VIDRIOS LATERALES	///		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	///		
COSTADOS	///		
ESPEJO EXTERIOR	///		
ESTRIBO	///		
MANIJAS EXTERIORES	///		
MOLDURAS	///		
PUERTA DELANTERA	///		
PUERTA TRSERA	///		
SALPICADERA	///		
LLANTAS	///		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	///		
VIDRIOS LATERALES	///		



OBSERVACIONES: Unidad con golpe en costados x parte trasera.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Edgar Rios</u>	<u>Antonio Arias</u>	<u>Edgar Rios</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Anáhuac, CDMX, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar cumplimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en la presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B78851167	Número de póliza: 8266210 KST	Inciso / Certificado: I	Placas: J P 34250
Marca: Toyota	Submarca: Hilux	Tipo: Pickup	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Mario V.	Claves: MU019	Fotos: ☒	Aplica deducible: ☒ SI ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Getsemani Nazareth	Celular: 2222 A	Correo electrónico: 3322242532

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 21/8/26 Lugar de expedición: San Gabriel, J. I. Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: M. A. Número de pase: 215107	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Av. Prol. S. L. Mayo # 781 A, col. San Juan ecot. 7, Zimapan, J. I.
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños <i>[Firma: Getsemani Nazareth]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller <i>[Firma: Getsemani Nazareth]</i> Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza 828851167	Póliza 8266210KST	Inciso / certificado 1	Número de serie AKOE X 8000H0172703
Marca T04-40	Submarca Fl. 1.0 x	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2017
Lugar S. Cabrillo	Fecha Día 21 Mes 8 Año 2016	Placas JP 3425B	Cantidad de placas 1
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Gerardo Méndez	Refutar RUEDE	Kilometraje 8
			Gasolina ☒ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F
			Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero											
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Otros			
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			Computadora			
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			¿Es visible? ☒ No ☐			
4.	Cofre			68.	Viseras			Observaciones:			
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Batería			
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Es visible? ☒ No ☐			
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo			Marca:			
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			 Llaves			
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Llave de encendido ☒ No ☐			
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			¿Funciona? ☒ No ☐			
11.	Facia			75.	Guantera			Cantidad:			
12.	Molduras			76.	Consola			 Tipo de llaves			
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Normal ☒			
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Código de encendido ☐			
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Tarjeta ☐			
Trasero											
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			 Auto estereo			
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Estereo ☒ No ☐			
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			¿Funciona? ☐ No ☐			
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Marca:			
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas			Adicionales			
21.	Calaveras (2) (4)			85.	Manijas de puertas (2) (4)			Pantalla GPS ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ No ☐			
22.	Reflejos			86.	Bocinas radio			Tarjeta GPS SD ☐ No ☐ Marca:			
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad			TAG ☐ No ☐			
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero			 Llantas			
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)			
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DD: ORIGINAL			
27.	Spoiler			91.	Alfombra			DI: ORIGINAL			
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TI: ORIGINAL			
Lado derecho											
29.	Salpicadera			93.	Alternador			R: ORIGINAL			
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			¿Fundó o cubierta? ☐ No ☐			
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción			
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección			 Rines			
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			Marca:			
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			Original ☒ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)			
36.	Puerta trasera			100.	Bobina			Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)			
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon			 Volante			
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua			Marca:			
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica			Original ☒ Especial ☐			
40.	Estribo			104.	Boster de frenos			 Observaciones			
41.	Molduras			105.	Cables bujías			Vehículo Volcado			
Lado izquierdo											
42.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado			 Objetos personales			
43.	Cuarto luz lateral			107.	Depósito de chisgueros			NO			
44.	Espejo lateral			108.	Distribuidor			 Adaptaciones equipo especial			
45.	Cristal aleta			109.	Filtro gasolina						
46.	Puerta delantera			110.	Marcha						
47.	Cristal puerta delantera			111.	Motor limpiadores						
48.	Manija de puerta delantera			112.	Motor ventilador						
49.	Puerta trasera			113.	Porta filtro de aire						
50.	Cristal puerta trasera			114.	Radiador						
51.	Manija de puerta trasera			115.	Sistema de inyección						
52.	Cristal costado			116.	Transmisión (STD) (AUT)						
53.	Estribo			117.	Tapón aceite motor						
54.	Molduras			118.	Tapón radiador						
Cajuela											
55.	Alfombra cartón cajuela			119.	Tapón depósito líquido de frenos						
56.	Birlo de seguridad			 General							
57.	Cables pasa corriente			120.	Canastilla						
58.	Extinguidor			121.	Alarma						
59.	Gato			122.	Tapón de gasolina						
60.	Gato hidráulico			123.	Herramientas						
61.	Llave de rueda			124.	Sensor de reversa						
62.	Señales de carretera			125.	Quemacocos						
63.	Tapete cubre llanta			126.	Toldo						
64.	Tapa sombrerera			127.	Gancho de arrastre						
				128.	Tapón gancho de arrastre						
				129.	Calcomanía de verificación						
				130.	Tapón birlo						
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

X

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán reemplazados en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

X Gersemán Nazareh
Bucala Arcaiza

Nombre y firma del asegurado, tercero
que recibe el vehículo

Nombre y firma del ajustador
que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe

FDDO-346